

77 TOK 32 852 246 GRK 621. HR. 213/03) Aucque a mapue repuseruel Alagh all " Muhuy 1 1980 A 3. 0134

МАССОВАЯ РАДИО БИБЛИОТЕКА

Выпуск 1005

СПРАВОЧНАЯ СЕРИЯ

# ДИОДЫ И ТИРИСТОРЫ

Под общей редакцией А. А. Чернышева

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ



ББК 32.852 Д 46 УДК 621.382.2/3(03)

### Редакционная коллегия:

Берг А. И., Белкин Б. Г., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистяков Н. И.

Диолы и тиристоры/ Чернышев А. А., Ива-46 нов В. И., Галахов В. Д. и др.; Под обш. ред. А. А. Чернышева. — 2-е изл., перераб. и доп. — М.: Эвергия, 1980. — 176 с., ил.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1003.

90 K

В справочнике в табличой форме привлатся важнейшие электрические параметры полупроводанновых диодов и тиристоров, выпускаемых отечественной промышленностью.

Васта влатие средения от технологии, приволятся габлянные

ртежи приборов. Первое издание книги вышло в 1975 г

Д 30404-008 051(01)-80 234-80. 2403000000

ББК 32.852 6Ф0.32

ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВІЧ, ІВАНОВ ВЛАДИМІР ИВАНОВИЧ, ГАЛАХОВ ВЛАДИМІР ДМИТРИЕВІЧ, ГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, ГРІШИНА ЛІІДИЯ МАКСИМОВНА, ДОМНИН ВОРИС КОНСТАНТІНОВІЧ

#### диоды и тиристоры

Редактор издательства Т. В. Жукова Обложка художника Н. Т. Ярешко Технический редактор Н. П. Собакипа Корректор И. А. Володяева

#### ИБ № 1680

Нодательство «Энергин», 11314, Москва, М-114, Шплоговая изб., 10 Ордена Октябрьской Револеции, ордена Трудовето Красного Зваммии Депинтральско производственно-техническое объедина Тредовето комителе СССР по делам издательств, политуафии и кинжной торговали, 1973. Л. Пентрад, п.11-8, упа-довский пр. 1, де-

### ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Отечественной промышленностью выпускается широкий ассортимент полупроводниковых приборов, применение которых позволяет создавать малогабаритную, падежную, современную радиоэлектронную аппаратуру. Быстрейшему внедрению повых полупроводниковых приборов способствует создание справочно-информационной литературы.

Настоящий справочник является вторым существенно переработанным и дополненным изданием книги, вышедшей в издательстве «Энергия» в 1975 г. Необходимость второго издания вызвана тем, что отечественной промышленностью осуществляется массовое серийное производство новых полупроводниковых приборов. В этом издании учтены изменения параметров диодов и тиристоров за прошедшее врсмя, изменения в определениях, обозначениях параметров, графических обозначениях приборов согласно новым государственным

Параметры днодов и тиристоров представлены в табличной форме.

Для удобства отыскания необходимых приборов составлен перечень, где обозначения приборов расположены в цифро-алфавитной последовательности. Для отыскания параметров необходимо найти номер, соответствующий его обозначению.

Представленные в справочнике полупроводниковые приборы предназначены для применения в радиоэлектронной и радиолюбительской аппаратуре широкого применения. Сведения об их параметрах взяты из технических условий, стандартов и справочников,

Обозначения параметров выпрямительных, импульсных и универсальных диодов, а также параметров, являющихся общими для туннельных, СВЧ днодов, варикапов, стабилитронов и генераторов шума, даются по ГОСТ 20004—74, варикапов — по ГОСТ 20005—74, туннельных диодов — по ГОСТ 18216—72, стабилитронов — по ГОСТ 18994—73, тиристоров — по ГОСТ 20332-74, СВЧ диодов - по ГОСТ 20331-74, оптоэлектронных излучающих днодов по ГОСТ 22274-76, генераторов шума - по ГОСТ 21154-75.

Отзывы по книге просим направлять по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, издательство «Энергия», редакция Массовой раднобиблиотеки.

Авторы

### КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

В соответствии с ГОСТ 10862-72 приняты следующие обозначения полупроводниковых приборов.

Первый элемент обозначения полупроводниковых приборов определяет исходный полупроводниковый материал, из которого изготовлен прибор. Обозначения исходного материала для приборов, используемых в устройствах широкого применения, следующие: Г — германий или соединения германия, К — кремний или соединения кремния, А — соединения галлия; для приборов, используемых в приборах специального назначения соответственно 1, 2, 3.

Второй элемент обозначения определяет подкласс прибора: Д — диоды выпрямительные, универсальные, импульсные, Ц — выпрямительные столбы и блоки, А — диоды сверхвысокочастотные, В — варикапы, И — диоды туннсльные и обращенные, Л — диоды излучающие, Н — тиристоры диодные, У тиристоры триодные, Г — генсраторы шума, Б — приборы с объемным эффектом (приборы Ганна), С — стабилитроны и стабисторы.

Третий элемент обозначения определяет назначение прибора и указан в

Четвертый и пятый элементы определяют порядковый номер разработки

технологического типа прибора и обозначаются от 01 до 99. Третий элемент обозначения стабилитронов и стабисторов определяет

индекс мощности, четвертый и пятый — номинальное напряжение стабилиза-

ции (табл. 2). При напряжении стабилизации менее 10 В четвертый элемент обозначает целое число, а пятый — десятые доли напряжения стабилизации. При напряжении стабилизации не менее 10 В и не более 99 В чствертый и пятый элементы обозначают номинальное значение напряжения стабилизации; при напряжении стабилизации не менее 100 В и не более 199 В — разность номинального значения напряжения стабилизации и 100 В.

Для стабисторов с напряжением стабилизации менес 1 В пятый элемент обозначает десятые доли напряжения стабилизации. Шестой элемент для стабилитронов и стабисторов определяет последовательность разработки и обозначается буквами от А до Я, а для диодов и тиристоров определяет деление

технологического типа на парамстрические группы.

Например, КС168А — стабилитрон полупроводниковый, предназначенный для устройств широкого применения, кремниевый, мощностью не более 0,3 Вт, с напряжением стабилизации 6,8 В, последовательность разработки А.

По параметрам и технологии изготовления диодов и тиристоров в тексте и таблицах приняты следующие сокращения: Si — кремний, Ge — германий,

GaAs — арсенид галлия, CaP — фосфит галлия, Si(CO3)2 — карбид кремния.

Технология: Д — диффузионная, С — сплавная, Т — точечная, СД — сплавно-диффузионная, П-планарная, ПД — планарно-диффузионная, Э — эпитак-спальная, МД — меза-диффузионная; МС — меза-сплавная, МКС — микросплавная, ЭД — эпитаксиально-диффузионная, ЭП — эпитаксиально-планарная, МП — меза-планарная, МЭ — меза-эпитаксиальная, ЖЭ — жидкофазно-эпитаксиальная, ИЛ — поппо-лучевая, ЭЛ — электропно-лучевая, М — меза, И нонпая.

Полупроводниковые приборы	Обози: чение
1. Диоды	
<ol> <li>Диоды выпрямительные:</li> <li>а) малой мощности (со средним значением прямого тока не более 0,3 А)</li> </ol>	1
<ol> <li>средней мощности (со средним значением примого тока более 0,3 A, но не более 10 A)</li> <li>Диоды универеальные</li> </ol>	2
(с рабочей частотой не более 1000 МГц) 3. Диоды импульсные:	4
а) со временем восстановления обратного сопротивления более	5
б) со временем восстановления обратного сопротивления более 30 не по не более 150 нс	6
в) со временем восстановления обратного сопротивления более 5 нс, но не более 30 нс	7
r) со временем воестановления обратного сопротивления не менее 1 нс и не более 5 нс	8
д) со временем восстановления обратного сопротивления ме- нее I не	9
Выпрязиятельные етолбы и блоки:     а) столбы малой мощности (со средним значением прямого     тока более 0,3 A)	1
б) столбы средней мощности (со средним значением прямого тока болсе 0,3 A, но не более 10 A)	2
в) блоки малой мощности (со средним значением прямого тока не более 0,3 A)	3
г) блоки средней модности (со средпим значением прямого тока болге 0,3 A, но не более 10 A)  Диоды сверхнысокомастотные:	4
а) смесительные	1
б) детекторные в) параметрические	2
г) регулирующие (переключательные, ограничительные и моду-	4 5
	3
л) умножительные е) теператорные	6
Варикапы;	7
а) подстроечные б) умножительные (варикапные)	1
Диоды туннельные и обращенные;	2
а) усилительные	1
б) гене раторные в) переключательные	2
г) обращенные	3 4
Диоды излучающие:	4
инфракрасного диапазона видимого диапазона (светодноды)	1
а) с яркостью не болсе 500 нт б) с яркостью болсе 500 нт	3
<ol> <li>Тиристоры</li> </ol>	-16
Диодиме тиристоры; а) малой мощности (с допускаемым значением прямого тока	
ат малон монности ис допускаемым значением прямого жен-	1

Полупроводниковые приборы	Обозна чение
<ol> <li>средней мощности (с допускаемым значением прямого тока более 0,3 A, но не более 10 A)</li> </ol>	2
<ul> <li>Триодные тиристоры: иезапираемые:</li> </ul>	
а) малой мощности (с допускаемым значением прямого тока	1
не более 0,3 А)	
<ol> <li>средней мощности (с допускаемым значением прямого тока более 0,3 A, но не более 10 A)</li> </ol>	2
запираемые: а) малой мощности (с допускаемым значением прямего тока	3
не более 0.3 А)	
<ol> <li>средней мощности (с допускаемым значением прямого тока более 0,3 A, но не более 10 A)</li> </ol>	4
симметричные незапираемые:	5
<ul> <li>а) малой мощности (с допускаемым значением прямого тока не более 0.3 А)</li> </ul>	3
б) средней мошности (с допускаемым значением прямого тока более 0,3 A, но не более 10 A)	6

Таблица 2

	06	означения
Стабилитроны и стабисторы	Третий элемент	Четвертый и пятый эле- менты
I. Мощностью не более 0,3 Вт:		
а) с напряжением стабилизации менее 10 В	1	От 01 до 99
<ol> <li>с напряжением стабилизации не менее 10 В и не более 99 В</li> </ol>	2	» 10 » 99
в) с напряжением стабилизации не менее 100 В и не более 199 В	3	> 00 > 99
2. Мощностью более 0,3 Вт, но не более 5 Вт:		
а) с напряжением стабилизации менее 10 В	4	От 01 до 99
<li>б) с напряжением стабилизации не менее 10 В и не более 99 В</li>	5	» 10 » 99
в) с напряжением стабилизации не менее 100 В и не более 199 В	6	» 00 » 99
3. Мощностью более 5 Вт, но не более 25 Вт:		
а) с напряжением стабилизации менее 10 В	7	От 01 до 99
<li>б) с напряжением стабилизации не менее 10 В и не более 99 В</li>	8	» 10 » 99
в) с напряжением стабилизации не менее 100 В и не более 199 В	9	» 00 » 99
		1

## применение полупроводниковых диодов и тиристоров

Сфера применения полупроводниковых диодов и тиристоров в настоящее время очень широка. Малые массы и объем, малое сопротивление прямому току, быстролействие и другие свойствя позволяют применять их практически

в любых узлах современной электронной техники.

Выпранительные устройства— паиболее общирная область применения выправительных дводов. Выпранительные дводы широко непользуются для развызов в электрических ценка, в ценах управления и коммутации, для ограничения выбросов напряжений в схемах с индуктивными элекентами, а также во всех сыльноточных ценах, гле необходим вентильный элекент и не предъявляется жестких требований к временным и частотным параметрам электрического сигнал.

В качестве силовых выпрямителей диоды превосходят все другие элементы в отношении надежности, к. п. д., массы и габаритов. Быстродействующие

переключающие дноды превосходят по своим свойствам вакуумные.

Стаблитроны — полупроводниковые диоды, на вольт-ампериой характеристике которых имеется узасток со саябой зависимостью папражения от велимин протеклющего тока, при этом уровень напражентью дагом диод остается постоящим при изменения тока в ширових пределат жого диоде остается постоящим при изменения тока в ширових предела именентовыми превъзуществами стабилитронов по сравнению с другими элементовными превъзощим палостичные уружими, вклютость: шировий интервал элементоновам то нескольных зидальямиер до пескольких вольт до сотен вольт при рабочки токах от нескольных зидальямиер до пескольких висяр; остугетвие скачаюоброзного изменения напражения стабилизации; неименность уровия напряжения стабильзации в течение даительного врежени; высокая степень постоянства напряжения стабилизации при многократных включениях и выключениях

Применение вариканов — диодов, используемых в качестве конденсаторов переменной емкости открыло новые возможности в вопросах дистанционной

настройки, автоматической подстройки частоты,

В качестве модуляторов, съсепте объемной приножителей частоты полупроводникоме ополи отливиятся и подиля шпалозном рабоних частот, разпообразием и простотой схемных решенов; подостаети логических схем полупроводникоме дподы в последние годы полностию замещяли вакуумные. В посредние замещяли вакуумные, потребление вирегия электронных устройств.

В качестве генераторов гармонических колебаний преимущественное распространение получили тунистьствые диоды. Генераторы на полупроводниковых диодах могут создавать разнообразнейше изменения напряжений и токов

достаточной мощности сравнительно простыми средствами.

Широкое распространение в различных областях электроники и электротечники получили тиристоры. Тиристоры— это полупроводишковые диоды, представляющие собой четирокслойкую структуру типа *p-n-p-n*, кмеющую выводы от двух крайних областей и от одной витрешней (базовой) об-

Под воздействием различных факторов окружающей среды (температуры, влаги, химических и электрических воздействий и т. п.), а также процессов, происходящих внутри полупроводникового прибора, некоторые параметры диодов могут изменяться.

Защита кристаллов полупроводниковых приборов от воздействия окружающей среды осуществляется размещением их в герметичные корпуса. Во время длительной эксплуатации или хранения у диодов с нарушенной герметичностью корпуса возникают отказы, может значительно увеличиться об-

ратный ток.

При конструировании схем необходимо стремиться обеспечить их работоспособность в возможно широких интервалах изменений важнейших параметров диодов. Разброс параметров полупроводниковых приборов и дрейф их во времени могут быть учтены обычными методами, применяемыми для расчета электрических допусков, или экспериментально, методом граничных или матричных испытаний.

Полупроводниковые приборы (их р-п переходы) пробиваются при воздействии больших напряжений. Ток, протекающий через прибор, и выделяемая в нем мощность при пробое резко растут и достигают разрушающих значений даже при условии небольшого превышения предельного напряжения. Подавляющая часть повреждений полупроводниковых приборов и выходов из строя

вызывается превышением предельных напряжений.

Тепловой пробой возникает вследствие лавинообразного нарастания температуры р-п перехода, к которому приложено большое обратное напряжежение. Выделяемая за счет прохождения обратного тока электрическая мощность разогревает переход. При этом увеличивается обратный ток, что вызывает увеличение разогревающей мощности и т. д. Если условия теплоотвода плохие и тепло не успевает достаточно быстро рассенваться, равновесие между генерацией тепла и его отводом нарушается вследствие перегрева. Тепловой пробой может быть причиной разрушения мощных диодов, у которых значение обратного тока доходит до десятков миллиампер (при высокой температуре), если эти приборы работают в условиях плохого теплоотвода. Для предупреждения теплового пробоя необходимо улучшать отвод тепла от диодов.

При электрическом пробое наблюдается резкое увеличение тока при напряжении на переходе, приближающемся к пробивному. При этом на перехо-

де выделяется большая мощность, он нагревается и разрушается.

При эксплуатации прибора не допускается превышение напряжения на приборе по сравнению с предельно допустимым значением независимо от длительности импульса напряжения. Для увеличения надежности полупроводниковых приборов следует снижать рабочие напряжения на них. Уменьшение предельно допустимого напряжения до уровня 0,7 от предельного ведет к увеличению надежности в несколько раз.

Использование диодов при напряжениях и токах, равных предельным, запрещается, так как в этом случае любые случайные колсбания режима работы устройства могут привести к их повреждению. Работа диодов в совме-

щенных предельных режимах также недопустима. Максимальная и минимальная температуры определяются физическими свойствами применяемых при изготовлении диодов материалов и особенно-

стями конструкции диодов.

При выборе типа диода нужно руководствоваться стремлением обеспечить наибольшую надежность работы диода в устройстве. При выборе диода в пределах одного типа не следует стремиться без необходимости применять приборы с наивысшими значениями параметров.

Рабочий режим диода в устройстве может отличаться от режима, для которого указываются параметры в справочниках. Значения параметров зависят от режима их измерения. В различных справочниках даются усредненные зависимости параметров от тока, напряжения, температуры и т. д. Эти зависимости можно использовать при расчетах РЭ устройств.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛИТРОНОВ

Буквенное с	эннэгине	_	1
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
$U_{\rm cr}$	$U_{\mathbf{Z}}$	Напряжение стаби- лизации	Значение папряжения г стабилитроне при протек- нии заданного тока стабили зации
$U_{np}$	$U_{I\!\!P}$	Постоянное прямое напряжение стабили- трона	
I <sub>CT-MHH</sub>	$I_{Z \min}$	Минимально допу- стимый ток стабили- зации	Минимальное значени тока стабилизации, при ко тором обеспечивается задан ная надежность
I <sub>CT. MSKC</sub>	I <sub>Z max</sub>	Максимально допу- стимый постоянный ток стабилизации	Максимальное значени постоянного тока стабилиза ции, при котором обеспечи вается заданная надежност
$I_{\rm Maxc}$	I <sub>F max</sub>	Максимально допу- стимый постоянный прямой ток стабили- трона	Максимальное значени постоянного прямого тока при котором обеспечиваетс заданная надежность
I <sub>пр (н) макс</sub>	I <sub>FM max</sub>	Максимально допу- стимый импульсный прямой ток стабили- трона	Максимальное значени импульсного прямого ток при заданных скважности длительности импульса, пр котором обеспечивеется за данная падежность
r <sub>cr</sub>	r <sub>z</sub>	Дифференциальное сопротивление стаби- литрона	Величина, определяема отношением приращени напряжения стабилизации и стабилитропе к вызвавшем его малому приращению ток в заданном диапазоне часто
α <sub>cτ</sub>	$\binom{\alpha_{\mathrm{UZ}}}{(S_{\mathrm{Z}})}$	Температурный коэффициент напряжения стабилизации	величина, определяема- отношением относительног изменения напряжения ста билизации к абсолютном изменению температург окружающей среды при по стоянном токе стабилизации
С	$C_{\mathrm{tot}}$	Полная емкость стабилитрона	Емкость между выводами стабилитрона при заданном напряжении смещения
Рмакс	P <sub>mex</sub>	Максимально допу- стимая рассеиваемая мощность стабили- трона	Максимальная постсян ная или средняя мощность рассеиваемая на стабили троне, при которой обеспе- чивается заданная надсж-

# ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ (ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ, ИМПУЛЬСНЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ)

Буквенное	обозначение		
отечествен-	между- народное	Термин	Определение
$U_{\rm np}$	$U_{\mathbf{F}}$	Постоянное прямое напряжение диода	Значение постоянного на пряжения на диоде при за данном постоянном прямом токе
$U_{o\mathbf{6p}}$	$U_{\rm R}$	Постоянное обрат- ное напряжение днода	Значение постоянного на пряжения, приложенного к диоду в обратном напра влении
$U_{\mathrm{np,}\varkappa}$	$U_{\rm FM}$	Импульсное прямое напряжение днода	Пиковое значение прямого напряжения на диоде при заданном импульсе прямого тока
$U_{\mathrm{odp,B}}$	$U_{\mathrm{RM}}$	Импульсное обрат- ное напряжение диода	Пиковое значение обрат ного напряжения на диоде включая как однократны выбросы, так и периодическ повторяющиеся
Unp. ep	U <sub>F (AV)</sub>	Средное прямое на- пряжение диода	Среднее за период значе ние прямого напряжени при заданном среднем значе ини прямого тока
$I_{\pi p}$	I <sub>F</sub>	Постоянный прямой ток диода	Значение постоянног тока, протекающего чере диод в прямом направлени
$I_{\text{oбp}}$	$I_{\mathrm{R}}$	Постоянный обрат- ный ток диода	
$I_{\mathrm{np.\ cp}}$	I <sub>F (AV)</sub>	Средний прямой ток	
$I_{\text{oбp, cp}}$	I <sub>R (AV)</sub>	Средний обратный ток диода	Среднее за период знач ние обратного тока
$r_{\rm gup}$	r	Дифференциальное сопротивление диода	Отношение приращени напряжения на диоде к вы звавшему его малому прира щению тока
$C_{\pi}$	C <sub>tot</sub>	Общая емкость диода	Емкость, измеренна между выводами диода пр заданных напряжении см щения и частоте
$t_{ m BOC}$	t <sub>rr</sub>	Время восстановле- пия обратного сопро- тивления диода	. Интервал времени от м

Буквенное :	обозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
Qnĸ	$Q_{\rm s}$	Заряд переключения днода	Часть накопленного за- ряда, вытекающая во внеш- нюю цепь при изменении направления тока с прямого на сбратное
U <sub>oбр max</sub>	U <sub>R max</sub>	Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода	
U <sub>обр, и тах</sub>	U <sub>RM max</sub>	Максимально допу- стимое импульсние обратное напряжение диода	
$I_{\rm np\ max}$	I <sub>F max</sub>	Максимально допу- стимый постоянный прямой ток диода	
I <sub>np, H max</sub>	I <sub>FM max</sub>	Максимально допу- стимый импульсный прямой ток диода	
Inp, cp max	I <sub>F (AV) max</sub>	Максимально допу- стимый средний пря- мой ток диода	
I <sub>BΠ, cp max</sub>	I <sub>O max</sub>	Максимально допу- стимый средний вы- прямленный ток днода	
Р <sub>ср, д тах</sub>	P <sub>max</sub>	Максимально допу- стимая средняя рас- сеиваемая мощность днода	
0)	бозначени	Е ПАРАМЕТРОВ ТУНН	ельных диодов
$I_{\Pi}$	$I_{\rm p}$	Пиковый ток	Прямой ток в точке макси мума вольт-амперной харак теристики, при котором зна чение $di/du$ равно нулю
$I_{\mathrm{B}}$	$I_{\rm v}$	Ток впадины	Прямой ток в точке мини мума вольт-амперной харак теристики, при котором зна чение $di/du$ равно нулю
$I_\Pi/I_{\mathfrak{g}}$	$I_{\rm p}/I_{\rm v}$	Отношение токов туннельного диода	Отпошение пикового ток к току впадины
$U_{II}$	$U_{\rm p}$	Напряжение пика	Прямое напряжение, соот ветствующее пиковому ток
$U_n$	$U_{\mathbf{v}}$	Напряжение впа-	Прямое напряжение, соот

		Термин	
пое ное	между- народное	Термин	Определение
$I_{\rm пр. \ макс}$	$I_{\mathrm{F \; max}}$	Максимально допу- стимый постоянный прямой ток туннель- ного диода	постоянного прямого жом
I <sub>обр. маке</sub>	$I_{\mathrm{R}\;\mathrm{max}}$	Максимально допу- стимый постоянный обратный ток	Максимальное значени постоянного обратного тока при котором обеспечивается заданная падежность
СВЧ и. макс	-	Максимально допу- стимая рассенваемая импульсная СВЧ мощ- пость диода	CBU MOUNTED
$U_{\rm np}$	$U_{\mathrm{F}}$	Постоянное прямое напряжение туннельного диода	Напряжение на втором восходящей ветви вольт-ам иерной характеристики диода при заданном значении постоянного прямого тока
U <sub>обр</sub>	$U_R$	Постоянное обрат- ное напряжение диода	Обратное напряжение на диоде при заданном значении постоянного обратного тока
C <sub>x</sub>	C <sub>tot</sub>	Емкость диода	Емкость между выводами диода при заданном напря- жении смещения
$L_x$	$L_{\rm s}$	Индуктивность диода	Полная последовательния эквивалентная индуктивность диода при заданных условиях
rn	rs	Сопротивление по- терь тунпельного днода	Суммарное активное сопративление кристалла, контактных присоединений и выводов
runb	$r_{\rm d}$	Дифференциальное сопротивление	Обратная величина кру- тизны вольт-амперной ха- рактеристики

OROSHAUEHUE HADAMETROD BALLING

Буквениое 4	обозначение		
отсчествен-	между- народное	Термин	Определение"
Св	C <sub>tot</sub>	Общая емкость ва- рикапа	Емкость, измеренная межд выводами варикапа при за данном обратном напряже нии
K <sub>C</sub>	$\frac{C_{\rm tot}U_1}{C_{\rm tot}U_2}$	Коэффициент пере- крытия по емкости ва- рикапа	Отношение смкостей вари капа при двух заданны значениях обратных напря жений
$Q_{B}$	Q	Добротность под- строечного варикапа	Отношение реактивного со противления варикапа на заданной частоте перемен ного сигнала к сопротивлению потерь при заданном значении емьости или обратного напряжения
Іобр	$I_{R}$	Постоянный обрат- ный ток варихала	Постоянный ток, проте- кающий через варикап в обратном направлении при заданном обратном напряже- нии
U <sub>oбр max</sub>	U <sub>R max</sub>	Максимально допу- стимое постоянное обратное напряжение варикапа	ann.
P <sub>B max</sub>	$P_{\mathrm{max}}$	Максимально допу- стимая рассеиваемая мощность варикапа	

# ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ

		ИЗЛУЧАЮЩИХ ПРИБ	ОРОВ
P	P	Мощность излуче- ния	Поток излучения задашного спектрального состава излучающего оптоэлектронного п. п. п.
I <sub>v</sub>	I <sub>v</sub>	Сила света	Сила света в направлении фотометрической оси излучающего оптоэлектронного п. п. п. с заданий площади светящейся поверхности
L	L	Яркость	Яркость в направлении фотометрической оси излучающего оптоэлектронного п. п. п.
		Цвет свечения	Цветовое ощущение от светящейся поверхности излучающего оптоэлектровного п. п. п.

Буквенное о	обозначение		
отечествен-	между- народное	Термия	Определение
α	α	Угол излучения	Плоский угол, содержа- щий фотометрическую ось в образуемый направлениями, в которых сила излучения излучающего оптоэлектрон ного п. п. п. составляет и менее половины максималь- ной
$\alpha_{\mathrm{r}}$	-	Горизонтальный угол считывания	Плоский угол в горизон тальной плоскости, содержа щий фотометрическую ось в образуемый направлениями в которых гарантируется быстрое и безощибочное счи тывание информации с излу- чающего оптоэлектронного
τ	тр	Длительность им пульса излучения	п. н. п.  Интервал времени, в тече- ние которого значение силы излучения излучающего оптоэлектронного прибора составляет не менее поло- вины максимального
	ОБОЗНА	ЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОЕ	в свч диодов
I <sub>вп. СД</sub>	$I_{0}$	Выпрямительный ток смесительног	Постоянная составляющая о тока, протекающая в выход-

I <sub>вп. СД</sub>	$I_0$	Выпрямительный ток смесительного	Постоянная составляющая тока, протекающая в выход-
		диода	ной цепи диода в рабочем режиме
Ілпд тах	-	Максимально допу- стимый постоянный ток ЛПД	Максимальное значение постоянного тока, протекаю- щего через ЛПД, при кото- ром обеспечивается заданная кадежность при длительной работе
I <sub>р, Г</sub>	-	Постоянный рабочий ток диода Ганна	Ток, протекающий через диод Ганна при номинальном постоянном напряжении
U <sub>норм, обр. Д</sub>		Нормируемое по- стоянное обратное на- пряжение СВЧ днода	Максимальное значение постоянного напряжения
P <sub>pac max</sub>	P	Максимально допу- стимая рассенваемая мощность	Максимальное значение мощности, рассенваемей на СВЧ диоде, при которой обеспечивается заданияя надежность при длительной работе

Буквенное о	бозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
P <sub>H, pac max</sub>	$P_{\mathrm{M}}$	Максимально допустимая импульсиая рассеиваемая мощ- ность	Максимальное значени мощности, рассеиваемой и СВЧ диоде в импульсе пр определенной скважности длигельности импульса, пр котором обеспечивается за данная надежность при дли тельной работе
$P_{\rm BMX\ min}$	-	Минимальная вы- ходная непрерывная мощность диода	Минимальное значение не прерывной СВЧ мощности отдаваемой генерирующия диолом в заданной полое частот при работе на согла сованную нагрузку
L <sub>noc, Д</sub>	-	Последовательная индуктивность СВЧ диода	Последовательная эквива лентная индуктивность СВ <sup>ц</sup> диода при заданных условиях
С пер, Д	$C_{\downarrow}$	Емкость перехода СВЧ диода	Емкость между выводам диода СВЧ без конструктив ной емкости при заданноз напряжении смещения
Скон, Д	$C_{\mathbf{p}}$	Конструктивная ем- кость диода	Емкость между выводам днода, когда контакт межд выводом и днодной структу рой отсутствует
r <sub>пр, ПД</sub>	-	Прямое сопротивление потерь переключательного диода	Сопротивление потерь пе реключательного дпода при определенном токе прямог смещения
r <sub>вых,</sub> сд	-	Выходное сопроти- вление смесительного диода	Активная составляюща: полного сопротивления сме сительного диода на проме жуточной частоте
$r_{\Gamma}$	-	Сопротивление диода Ганна	Полное сопротивлени дпода Гапна, измеренное пр- напряжении, значительн меньшем порогового
/ <sub>BEZ</sub>	-	Выходное сопроти- вление детекторного диода на видеочастоте	Активная составляюща полного сопротивления де текторного диода на видео частоте
r <sub>выс.</sub> д (r <sub>низ.</sub> д)		Сопротивление диода при высоком (низком) значении СВЧ мощ- ности	Сопротивление потер диода, измеренное при высо ком (низком) значении СВ мощности
			Примечание. Под вы соким (низким) значение СВЧ мощности познимается мощность, при которой со противление двода достигае определенного значения

Буквенное о	бозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
τд	-	Постоянная времени диода	Произведение емкости по рехода на последовательное сопротивление СВЧ диода
t <sub>выкл,</sub> д	$t_{\rm r}$	Время выключения	Время нарастания напря жения в диоде при переключении его из открытого со стояния в закрытос, отсеттанное между значениям 0,2 и 0,8 максимального гапряжения на диоде
f <sub>пред, УД</sub>	fco	Предельная частота	Частота, на которой доб- ротность СВЧ диода равиа
f <sub>кр, ПД</sub>	-	Критическая частота переключательного диода	Параметр, характеризующий эффективность пер- ключательного диода
$L_{\rm np5}$	$L_{\rm c}$	Потери преобразования смесительного диода	Отношение мощности СВЧ сигнала на входе днодио камеры к мощности сигна промежуточной частоты, годельного диода в рабоч
$F_{\text{норм}}$	F	Нормированный ко- эфрициент шума	Значение коэффициенто шума приемного устройств со смесительным диодом из входе при коэффициент шума усилителя промежу точной частоты, равном 1,5 дВ
п <sub>ш, Д</sub>	$N_{\mathbf{r}}$	Шумовое отношение СВЧ диода	Отношение поминальной мощности шумов диода в рабочем режиме к номинальной мощности тепловых шумов активного сопротивления при той же температура и одинаковой полосе часто
К <sub>ст, UД</sub>	$S_{\rm v}$	Коэффициент стоячей волны по напряжению СВЧ диода	Коэффициент стоячей вол- ны по напряжению в пере- дающей линии СВЧ, когда она нагружена на опредъ- денную диодную камер, с СВЧ диодом в рабочем ре- жиме
М	M	Козфининент каче- ства диода	Обобщенный параметр, ха- рактеризующий чустви- тельность приемного устрои- ства с детекторным дьодом



		Буквенное об инменне	
Определение	Термин	между- народное	отечествен- ное
Отношение приращения вы прямленного тока при за прямленного тока при за данной нагрузке в выходию цепи днода к мощности СВ свитала, подводимой к входу диодной камеры с де токторным диодом в рабоче режиме и вызвавшей эт	Чувствительность по току	β	$\beta_I$
Отношение приращения на прижения на выходе днод- к мощности СВЧ сигнала подводимой ко входу днод- но камеры с детекторных днодом в рабочем режими и вызвавшей это прираще ние	Чувствительность по напряжению	-	βυ
мис — Максимальное значении энергии коротких (длитель постью не более 10 в с) им му ъсов, воздействующих не днод, при котором обеспечи вается заданная надежмости при длительной работь.	Максимально допустимая энергия импрульсов		₩и. д

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТИРИСТОРОВ

Букванное обозначение			
отечественное	между- изродное	Термин	Определение
$I_{\text{BRA, T}}$ $I_{\text{VA, T}}$ $U_{\text{OTRP, T}}$ $I_{\text{3RP, T}}$	$I_{(\mathrm{BO})}$ $I_{\mathrm{H}}$ $U_{\mathrm{T}}$	Ток включения ти- ристора Удерживающий ток тиристора  Напряжение в от- крытом состоянии ти- ристора Ток в закрытом со- стоянии тиристора	включения тиристора Минимальный основной ток, который необходим для полдержания тиристора в открытом состоянии при определенном режиме в цепи управляющего электрода Основное напряжение при определенном токе в открытом состояния тиристова

Буквенное обозначение			
отечественное	между- иародное	Термии	Определение
I <sub>06p, T</sub>	$I_R$	Обратный ток тири- стора	Анодный ток при опреде ленном обратном напряже пии на тиристоре
С <sub>общ, Т</sub>	C <sub>tot</sub>	Общая емкость ти- ристора	Емкость между основным электродами тиристора пр определенном напряжении закрытом состоянии
I <sub>у, от, Т</sub>	$I_{\mathrm{GT}}$	Постоянный отпирающий ток управляющего электрода тиристора	Минимальное значение по стоянного тока управляю шего электрода, которо обеспечивает переключени тиристора из закрытого со стоянии в открытое при определенных режимах в це пях основных и управляю щего электродов
<i>I</i> у, от, н, Т	-	Импульсный отпирающий ток управляющего электрода тиристора	Минимальное значени амплитуды импульса ток управляющего электрода, ке торое обеспечивает перекличение тиристора из закрытого состояния в открыт при определенных режима в цепях основных и управляющего электродов
$U_{ m y,\ ot,\ T}$	$U_{\mathrm{GT}}$	Постоянное отпирающее напряжение на управляющем электроде тиристора	Напряжение на управляк щем электроде тиристоря соответствующее постоянном отпирающему току управляк щего электрода
$U_{\rm y, \ ot, \ H, \ T}$	-	Импульсное отпирающее напряжение на управляющем электроде тиристора	Значение амплитуды и пульса напряжения н управляющем электроде т ристора, соответствующе импульсному отпирающем току управляющего электрода
$U_{ m y,\ веот,\ T}$	$U_{\mathrm{GD}}$	Неотпирающее на- пряжение на управ- ляющем электроде ти- ристора	Максимальное значени напряжения на утравляюще электроде тиристора, которо не вызывает переключены тиристора из закрытого стояния в открыто со стояния в открыто со соновных режимах в целях основных и управлякщих электродов

Буквенное обс	значение		
отечественное	между- народное	Термин	Определение
$I_{ m y,\ Heot,\ T}$	$I_{\mathrm{GD}}$	Неотпирающий ток управляющего элек- трода тиристора	
$U_{ m or, \; H, \; T}$	-	Импульсное отпирающее напряжение тиристора	Минимальное значение ам плитуды импульса основного напряжения с определенной длительностью переднего фронта, которое обеспечивает переключение тиристора из закрытого состояния в от крытое
I <sub>у, з,</sub> и, т	_	Импульсный запи- рающий ток управляю- щего электрода гири- стора	Минимальное значение ам- плитуды импульса обратного том управлящене знач- трола, которое обеспечивает переключение тиристора ис открытого состояния в за- крытое при определенных ре- жимах в целях основных и управляющего электродов
I <sub>у, нэ, Т</sub>	-	Незапирающий ток управляющего элек- трода тиристора	Ток управляющего электрода, соответствующий незапирающему напряжению на управляющем электроде тиристора
$t_{\mathrm{BMK}\pi_{\mathrm{s}}}$ T	t <sub>q</sub>	Время выключения тиристора	Питервал времени между моментом, когда основной моментом, когда основной моментом, когда основной ответствения образоваться по при переклатира образоваться обра

Буквенное обо	значение		
отечественное	между- народное	Термин	Определение
$t_{\mathrm{Hp, \ T}}$	$t_{\rm r}$	Время нарастания для тиристора	Интервал времени, в тече- ние которого основной ток увеличивается от 0,1 до 0,9 значения тока в открытом состоянии
			Примечание. Может быть определено так же, как интервал времени между моментами, когда основное напряжение падает от 0,9 до 0,1 значения разности напряжений в закрытом и открытом состоянии тиристора
t <sub>сп, Т</sub>	t <sub>i</sub>	Время спада для тиристора	Интервал времени, в течение которого основной ток тиристора уменьшается от 0,9 до 0,1 значения определенном тока в открытом со-стоянии при определенном режиме в цени основных электродов
$I_{ m CTKP}$ , min, T	_	Минимальный ток в открытом состоянии тиристора	Минимальное значение основного тока, при котором гларантируется переключение тиристора из закрытого стопния в открытое при подаче импульеного отпирающего тока управляющего тока управлени упра
$U_{ m 3 Kp, \ min, \ T}$	-	Минимальное напря- жение в закрытом со- стоянии тиристора	Минимальное значение основного напряжения в акратом состояния тирыстора, при котором тарантыруствя переключение тирыстора из закрытое осотояния в открытое подаче импульсного отпирающего элеметора и сохранение тирыстором открытого состояния в открытое при подаче импульсного отпирающего объекторая и сохранение тирыстором открытого состояния

		означение	Буквепное об
Определение	Термин	между- пародное	отечественное
Максимальное значение средней мощности, рассен- ваемой на тиристоре, при которой обеспечивается за- данная надежность	Максимально допу- стимая средняя рас- сенваемая мощность тиристора	-	P <sub>cp, max, T</sub>
Максимальное значение средней мощности, рассен- ваемой на управляющем электроде, при которой обе- спечивается заданияя на- дежность	Максимально допу- стимая средняя мощ- ность на управляющем электроде тиристора	-	Py, cp, max, T
Максимальное значение импульской мошности, рас- ссиваемой на управляющей электроде, с определенной скважностью и длительно- стью импульсов, при кото- ром обседенивается заданная надежность	ляющем электроде ти- ристора		P <sub>y, и, max, т</sub>
Максимальное значение постоянцого тока в откры- гом состоянии, при котором обеспечивается заданная на- цежность	тоянии тиристора		Ionep, max, T
Максимальное значение імплитуды импульсов тока в открытом состоянии с предсленной скважностью и лительностью, при котором беспечивается заданная на- сжность	тоянии тиристора		I <sub>откр, и, тах, т</sub>
Максимальное значение остоянного прямого основного напряжения, при котом тиристор находится в акрытом состоянии при правляющего электрода и се печивается заданная на-жилость	рытом состоянии ти- истора	M R;	пр. вкр. тах, Т
Максимальное значение по- оянного обратного напря- ения, при котором обеспе- нается заданная надеж- сть	ристора ч	0.0	Uoop, max, T

Буквенное обозначение			
отечественное	между- народное	Термин	Определение
I <sub>пр. у, тах, т</sub>	-	Максимально допу- стимый постоянный прямой ток управляю- шего электрода тири- стора	Максимальное значение по- стоянного прямого тока управляющего электрода, при котором обеспечивается заданная надежность
I <sub>пр, у, и, тох, Т</sub>	-	Максимально допустимый импульсный прямой ток управляю- шего электрода тири- стора	Максимальное значение амплитуды импульсов пря- мого тока управляющего электрода с определенной скважностью и длительно- стью, пря котором обеспечи- вается заданная надежность
$U_{\rm odp,\;y,\;max,\;T}$	$U_{ m RGm}$	Максимально допу- стимое постоянное обратное напряжение на управляющем элек- троде тпристора	пряжения на управляющем
Uобр, у, и, max, T	$U_{ m RGMm}$	Максимально допу- стимое импульсное обратное напрэжение на управляющем элек- троде тиристора	
$I_{\rm 3,\ max,\ T}$	-	Максимально допу- стимый постоянный запираемый ток тири- стора	
$\left \frac{dU_{3KP}}{dt}\right _{max}$	_	Максимально допустимая скорость па- растания напряжения в закрытом состоянии тиристора	скорости нарастания основного напряжения в закры-

Букленное обо	эначение		
отечественное	между- народное	Термия	Определение

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНЫХ ПОРОГОВЫХ ТИРИСТОРОВ

		ТИРИСТОРОВ	
$I_{w\kappa s}$	-	Ток включения одно переходного транзи стора	Значение эмиттерного тока, при котором происходит, переход транзистора из закрытого состояния в открытое
I <sub>зкр. э</sub>	_	Ток утечки эмит- териого перехода	Обратный ток эмиттер- ного перехода однопереход- ного транзистора, смещен- ного в обратном направле- нии относительно базы 2
$I_{3 \mathrm{KP}}$	$I_{D}$	Ток в закрытом со- стоянии	ленном напряжении в закры- том состоянии, при опреде- ленном режиме в цепи управляющего электрода
Iy. or	$I_{\mathrm{GT}}$	Постоянный отпи- рающий ток управляю- щего электрода	Минимальное значение по- стоянного тока управляю- щего электрода, которое обеспечивает переключение тяристора из закрытого со- стояния в открытое при определенных режимах в це- пях основных и управляю- щего электродов
$U_{\text{откр}}$	$U_{T}$	Напряжение в от- крытом состоянии	Основное напряжение при определенном токе в откры- том состоянии
r <sub>6162</sub>	-	Межбазовое сопро- тивление	Сопротивление между ба- зами однопереходного тран- зистора
$t_{\text{имкл}}$	't <sub>g</sub>	Время выключения триодного тиристора	
<b>1</b> ]	venu	Коэффициент передачи однопереходного транзистора	Отношение максимально возможного эмиттерного на- пряжения минус падение на- пряжения на <i>p-n</i> переходе к приложенюму межбазо- вому напряжению
I <sub>9, max</sub>	-	ток эмиттера однопе-	Наибольшее значение по- стоянного эмиттерного тока (при заданной температуре окружающей среды)

Буквенное обо	значение			
отечественное	между- вародное	Термин	Определение	
I <sub>y, or, max</sub>	-	Максимально допу- стимый постоянный ток через управляю- щий электрод триод- ного тиристора		
$U_{\rm np,\ 3\kappa p,\ max}$	$U_{\mathrm{Dm}}$	Максимально допустимое постоянное пря- мое напряжение в за- крытом состоянии	Наибольщее значение по- стоянного или амплитудь прямого напряжения, при котором тиристор находится в закрытом состоянии	
$U_{\mathrm{ofp,y,max}}$	$U_{ m RGm}$	Максимально допу- стимое постоянное обратное напряжение на управляющем элек- троде триодного тири- стора	Максимальное значение постоянного обратного на- пряжения на управляющее электроде, при котором обе- спечивается заданная надеж- ность	
$U_{\rm odp,\ a,\ max}$	-	Максимально допу- стимое обратное анод- ное напряжение на триодном тиристоре		
U <sub>6162, max</sub>	_	Максимально допустимое межбазовое напряжение любой формы и пернодичности между базами однопереходного транзистора		
U <sub>обр. э, 62, max</sub>	_	Максимально допу- стимое обратное на- пряжение между эмит- тером и базой 2 одно- переходного транзи- стора		
$P_{\mathrm{max}}$	-	Максимально допу- стимая мощность рас- сеивания	Наибольшее значение рас- сенваемой мощности гибрид- ных пороговых транзисторов	
$\left  \frac{dU_{3 \text{Kp}}}{dt} \right _{\text{max}}$	_	Максимально допустимая скорость на- растания напряжения в закрытом состоянии	Максимальное значение скорости нарастания основного напражения в закрытом состоянии меньше критом состоянии меньше критом состоянии меньше критом состоянии меньше критом состоя при стиристора при определенных режимах в непя основных и управляющего электродов	

Букосиное объзначение			
отечественное	между- народное	Термин	Определение
01	бозначен	ИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕ	РАТОРОВ ШУМА
S TKS	S	Спектральная плот- ность напряжения ге- нератора шума  Температурный ко- эффициент спектраль- ной плотности напря- жения (мощности) ге- нератора шума	Величива, определяемы отношением среднеквара тичнего значения напряже имя генератора шума к кор по квадратному из задан пого дыпавлона частот Всличина, потределяемы получаности в получамений спек тральной плотности напряжении (мощности) генератора шума, измеренных при соот
f <sub>rp</sub>	-	Граничная частота генератора шума	ветствующих температурах к разности этих температура Частога, на когорой спек тральная плотность напря жения (мощности) генера тора шума имсет максималь

# ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ

	диодов и	гиристоров	
Наименование	Обозначение	Наимскование	Обозначение
Днод Выпрямительный столб (блок) Общее назначение	-14-	Триодный незапираемый тиристор с управлением по аноду	7
Тупнельный диод	-[]	Трнодный незапираемый тиристор с управлением по катоду	1
Обращенный диод	<u>-⋈-</u>	Триодный запираемый тиристор с управлением по аноду	7
Стабилитрон: односторонний двусторонний	-13-	Триодный запираемый тиристор с управлением по катоду	1
Варикап	<b>−</b> ⋈⊢	Триодный симметричный незапираемый тиристор	1
Диодный тиристор (ди- вистор)	->-	Светодиод	// 

### ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРО

Стаби

			U	ст	r <sub>c</sub>	тí	rci	12	U	пр	
N <sub>0</sub> π/π.	Тип прибора	Δ U <sub>cr</sub> , ± %	en	при <sup>Ј</sup> ст	OM	прв / стр мА	OM	прв 1 <sub>ст2</sub> *	en en	при <sup>I</sup> пр* м.А	
1 2 3 4 5 6	KC107A 2C107A KC113A 2C113A KC119A C119A	10 10 10 10 10 10	0,7 0,7 1,3 1,3 1,9 1,9	10 10 10 10 10	50 90 90 130 130	1 1 1 1	7 7 12 12 15 15	10 10 10 10 10 10			
7	Д219С								1	50	
8	Д220С								1,5	50	
9	Д223С								1	50	

Примечание.  $r_{\rm cri}$ ,  $r_{\rm cri}$  — дифференциальные сопротивления стабисторов при

### Стабилитроны малой

		m	$U_{\rm CT}$		Pas	кс	r <sub>c</sub>	τí	r <sub>c</sub>	12	U	ip
Ne n/n.	Тип прибора	ΔU <sub>CT</sub> , ± %, (±		npa Icr. MA	MBT	оврания в при окра	. мо	при I <sub>сті</sub> , мА	OM	npu / cr2, MA	m	при Іпр. иА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КС133A КС133Г	10 (0,3)	3,3 3,3	10	300 125	50 35	180	3	65 150	10 5	1	50
12	2C133A	10	3,3	10	300	50	180	3	65	10	1	50
13	2CM133B	(0,3)	3,3	10	000		180	3	65	10	1	50
14	2C133B	(0,2)	3,3	5	125	35	680	1	150	5		
15	2С133Г	(0,3)	3,3	5	125	35	680	1	150	5		
16	KC139A	10	3,9	10	300	50	180	3	60	10	1	50
17	K€139Г	(0,4)	3,9	5	125	35			150	.5		
18	2C139A	10	3,9	10	300	50	180	3	60	10	1	50
19	2СМ139Б	(0,4)	3,9	10	300	FO	180 160	3	60 56	10 10	1	50 50
20	KC147A	10	4,7	10	125	50 35	100	3	150	5	1	90
21	KC147F	(0,5)	4,7 4,7	10	300	50	160	3	56	10	1	50
22 23	2C147A 2CM147B	(0,6)	4,7	10	300	30	180	3	56	10	i	50
24	2CM147B	(0,0)	4,7	5	125	35	680	1	150	5	1	30
25	2C147B 2C147Γ	(0,5)	4,7	5	125	35	680	i	150	5		

## водниковых диодов и тиристоров

#### сторы

0	C/Br		Предель <sup>1</sup> ок	ные ред р == 25°C	чмы пра		X	6	
. 10-s, %,*Q		/ <sub>cT</sub>	мА	Nake.)	Іпр. пер	ег. макс	ал рабочих тур, °С	зл, техно-	2
, 10 C1	Япер. окр*	мин.	макс.	/Nake*	MA	The C	Интервал ра температур,	Метернал, логия	Чертеж
-30 -34 -30 ÷ 40 -30 ÷ 40 -40 ÷ 50 -40 ÷ 50	300 300	I	100 100 100 100 100 100	(500) (500) (200) (200) (200) (200) (500) 50 (500) 50 (500)	1000 1000	0,5 0,5	$\begin{array}{c} -60 \div +125 \\ \end{array}$	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	4 4 4 4 4 1 1

токах стабилизации 1 мА и 10 мА соответственно.

#### мещности

U		С	Br		Предо	льные рез / <sub>окр</sub> == 25	°С кимы пр	ри	X		T
9-2, %/vC		ofp, B	okp, *C/Br	1 <sub>c</sub>	т, мА	маке) маке].	Ιпр. п	ерег. мак	Интервал рабочих температур, «С	л, техно-	2
α <sub>Cr</sub> = 10-2,	ФП	при U	Ruep. o	MRH.	макс,	/макс' (предумаке) Побренуваке]. жА	мA	, E	Интерва	Материал, логия	Чертеж
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-11; 0 -11; 0 0; -10 -10 -10; 0 -10; 0 0; -10 -9; 1				3 1 1 3 1 3 3 3 3	81 37,5 81 30 37,5 37,5 70 32 70 26 58	50 50	162 162 140 140 116	1 1 1 1	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +100 \\ \end{array}$	05055505050	4 2 4 9 2 2 4 2 4 9
-9; 1 -8; 2 -7 -7				1 3 1 1	26,5 58 21 26,5 26,5	50 50	116		$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$	CG CGGG	9 4 2 4 9 2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	2C147T-1 2C147Y-1 2C151T-1 KC156A KC156F 2C156A 2CM156B 2C156B 2C156B 2C156T-1 2C156Y-1 2C156Y-1 2C156A KC162A KC164M	(0,2) (0,5) (0,3) 10 (0,6) 10 (0,6) (0,3) (0,6) (0,3) (0,6) (0,3) (0,6) (0,3) (0,4) 5 (0,3)	4,7 4,7 5,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,2 6,2 6,4	3 3 10 5 10 10 5 5 3 3 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	50 50 300 125 300 125 125 50 50 125 150 150	35 35 35 50 35 50 35 35 35 35 35 35 35 35 35	560 560 560 160 140 160 470 470 560 560 170—290 150	1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3	220 220 180 46 100 46 45 100 160 160 30 35 35 120	3 3 3 10 5 10 10 5 3 3 5 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1	50 50 50
41	2C164M	(-0,1) (0,3)	6,4	1,5	20	35			120	1,5		
42 43 44 45 46 47 48	KC168B KC168A 2C168A 2CM168B 2C168B 2C168K-1 KC168M	(-0,4) (0,5) 10 10 (0,8) 5 5 (0,3)	6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8	10 10 10 10 10 10 0,5 1,5		50 50 50 50 35 35	120 120 120 120 40 120	3 3 3 3	28 28 28 15 28 220 120	10 10 10 10 10 10 0,5 1,5	1 1 1	50 50 50
48	2C168M	(0,3)	6,8	1,5	20	35			120	1,5		
50 51 52 53 54 55 56 57	КС170A 2С170A Д808 Д808* КС175A 3 2С175A	(0,3) (0,35) 5 (0,5) 5 5	6,8 7 7 7—8,5 7—8,5 7,5 7,5 7,5	0,5 10 10 5 5 5 5 5	20 150 150 280 280 150 150 150	35 50 50 50 50 50 50 50 35	90 100 12 70 70	3 3 1 3 3	200 20 18 6 6 16 16 30	0,5 10 10 5 5 5 5	1	50 50
58 58 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	2C175K-1 C175E C175K C175X C175X CM180A-1 A869 A869* C182A C182A	(0,4) 5 (0,4) (0,4) (0,4) (0,6) 5 5	7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8-9,5 8-9,5 8,2 8,2 8,2	4 0,5 5 4 0,5 5 5 5 5 5 5 5 5	125 125	35 35 35 35 35 50 50 50 50 50 35	200 15 18 30 30	0,5	40 220 30 40 200 8 10 14 11 30	5	1	50 50
6 7 7 7	) 2C182K-1 1 KC182E	(0,5) 5 (0,6) (0,8)	8,2 8,2 8,2 8,2	4 0, 5 4	125 20 125 125	35 35 35 35	200	0,5	220 30 40	0,5		

14		15	16	7	18 1	9 20	21	22	23	24	25
-8 -8 -6; -5; -5; -4; 5 7 -4; 4 -6 -6 ±0,5	5 5 7 6 6 6	0 0		00 1 00 1 3 3 3 1 1 1 00 1 1 00 1 3 1 1 1 1 00 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10, 10 55 22, 55 18 22, 22, 9 9 20 22 22	4 50	110	1	$\begin{array}{c} -60 \div +125 \\ -60 \div -125 \\ -55 \div +100 \\ -60 \div -125 $	пппсдсддпппсс	111 111 114 22 49 22 22 111 111 18 8
±.0,5			130	0 0,	5 3				-60 ÷ +125	П	12
±5 -6; 6 -6; 6 0; ±5 ±1	6		34	0,5		(20) 4 [30]	90	1 1	$\begin{array}{c} -55 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ \end{array}$	СССДСПП	8 4 4 9 8 8 12
±1	1		1300	1					-60÷+105	П	12
5 ±1 7 7 2 ±4 ±4 ±10	590 540 15	0 0,1	340	3 3 3 3	3 20 20 33 33 18 18 20	(20) 50 (18) 20 (200)			$\begin{array}{c} -60 \div +125 \\ -55 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -55 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -55 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ \end{array}$	П С Si, С Si, С С С	13 8 8 8 3,4 3 8 8
7 6,5 10 7 6,5 7 8 8 8 5 4	15 17 480 15	0,1 0,1 0 0,1	3000	0,5 0,5 3 0,5 0,5 3 3 3 3	17 2,66 17 17 2,65 15 29 29 17 17 18	50 [30] 20 50 (17) 20			$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-55 \div +100$ $-60 \div +125$ $-55 \div +100$	ПДППППСС,, ССП	1 8 1 1 13 9 3,4 3 8 8
8 7,5 10 8	15 17	0,1 0,1		0,5 0,5 3 0,5	15 2,44 15 15	(200) 50 [30] 20			$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$		1 8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	2C182X 2CM196A R810* R810* R818* R8185* R8185* R8185* R8186* R8187* R8187* R8187* R8186* R8187* R8186* R8187* R8186* R818	(0,4) 20 15 -20 -15 15 10 15 5 15 (0,6) 5 (0,5) 5	8.2 9	0,5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	20 125 280 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3	35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	22 25 100 70 100 70 100 70 100 70 70 100 100	1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	200 12 12 12 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	$\begin{array}{c} 0,5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ $	1	50 50
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115	KC191M KC191H KC191H KC191P KC191C C2191C KC191T KC191V KC191P KC191P KC191E KC191M 2CM210A KC210F 2C191X 2CM210A KC210F 2C191X 2CM210A KC210F 2C191X 2CM210A KC210E 2C191X 2CM210A KC210E 2C191X 2CM210A KC210E 2C10K-1 7811*	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 (0,5) (0,5) (0,5) (0,7) 5	9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 0,5 5 5 5 5 5	150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 125 125 150 20 280 150 150	60 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60 35 35 50 50 50 50 50 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	39 39 39 39 70 70 70 70 70 70 70 70 32 35	555533333333333333333333333333333333333	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 200 200 15 22 220 15 15 22 30	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 0,5 5 5 5 5 5	1	500 50
116 117 118 119 120 121 122 123	2C210)K KC210E KC210)K 2C210 X 2CM211 A KC211B KC211B KC211F	(0,5) (1) (1) (0,5) 15 15 10	10 10 10 11 11 11	4 5 4 0,5 5 10 10	125 125 125 20 125 280 280 280 280	35 35 35 35 50 50 50 50	200 36 30 30 30	0,5 1 5 5 5	40 30 40 200 19 15 15	0,5 5 10 10		

14	1	5	16 1	7 1	8 19	20	21	22	23	24
7,5 8 9 9 2,3 2 -2,3 -2 +1,1 +1,1 +0,6			300	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	13 26 26 33 33 33 33 33 33 33 33	50			$-60 \div +125$ $-60 \div +100$ $-60 \div +125$	П СД Si, C Si, CЛ Si, СД Si, СД Si, СД Si, СД Si, СД
±0,5 ±0,2 ±0,1 ±0,2 ±0,1 6 8 6 9	15 420 15	0	340	3 3 3 3 3 0,5 3 0,5	15	[30] (15) 50 20 (200)			$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +100$	Si, СД Si, СД Si, СД Si, СД Si, СД С П С ПД П
0,5 0,2 0,1 0,05 0,5 0,25 0,25 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		0,1	3000	5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 2,24	200	20 20 20 20 20 20	60 60 60 60	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 $	
7 9 9,5 9,5 6 0	15 370 15	0,1 0 0,1	340	3 0,5 3 3 3	11 14 2 23 23 14 15	[30] 50 (14) 20			$-60 \div -125$ $-55 \div +100$ $-60 \div -125$ $-55 \div +100$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$	CA C II Si, C Si, C
9 0 9 9,5 2 2	17	0,1	3000	0,5 3 0,5 0,5 3 5 5	13 13 13 2,0 10 33 33 33	(200) 50 20			$ \begin{array}{r} -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \end{array} $	Heedooc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13
124	КС211Д	t-10	11	10	280	50	30	5	15	10		
125	2C21111	5	11	5	150	50	40	3	23	5		
26	2C211E	5	11	5	150	35	40	0	30	5		
127	2C211Ж	(0,6)	11	4	125	35	200	0,5	40	4		
128	2C211K-1	5	11	0,5	20	35			220	0,5		
129	KC211E	(0,6)	11	5	125	35			30	5		
130	KC2113K	(0,6)	11	4	125	35			40	4		
131	2C211X	(0,6)	11	0,5	20	35			200	0,5		
32	Д813		11,5-14	5	280	50			18	5	1	50
33	Д813*		11,5-14	5	280	50	35	1	18	5	i	50
134	2C212K-1	5	12	0,5	20	35			220	0,5		00
135	2C212B	5	12	5	150	50	45	3	24	5		
136	2C212E	5	12	5	150	35			30	5		
137	2С212Ж	(0,6)	12	4	125	35	200	0,5	40	4		
138	KC212E	(1,2)	12	5	125	35			30	5		
139	КС212Ж	(1,2)	12	4	125	35	1		40	4		
140	2C212X	(0,6)	12	0,5	20	35			200	0,5		
141	2CM213A		13	5	125	50	44	1	22	5		
142	KC213B	(0,9)	13	5	150	50	45	3	25	5		
143	2С213Б	5	13	5	150	50	45	3	25	5		
144	2C213E	5	13	5	150	35			30	5		
145	2C213)K	(0,7)	13	4	125	35	200	0,5	40	4		
146	KC213E	(0,7)	13	5	125	35			30	5		
147	КС213Ж	(0,7)	13	4	125	35			40	4		
148	2C215)K	(0,8)	15	2	125	35	300	0,5	70	2		
149	KC215Ж	(1,5)	15	2	125	35			70	2		
150	2C2167K	(0,9)	16	2	125	35	300	0,5	70	2		
151	KC216Ж	(0,8)	16	2	125	35			70	2		
152	2C218)K	(1)	18	2	125	35	300	0,5	70	2		
153	KC218Ж	(1,8)	18	2	125	35			70	2		
154	2C220)K	(1)	20	2	125	35	300	0,5	70	2		
155	KC220)K	(1)	20	2	125	35			70	2		
156	2C222Ж	(1,1)	22	2	125	35	300	0,5	70	2		
157	КС222Ж	(2,2)	22	2	125	35			70	2		
158	2C224)K	(1,2)	24	2	125	35	300	0,5	70	2		
159	KC224)K	(1,2)	24	2	125	35			70	2		
60	KC291A	(5)	91	0,5	250	35			700	1		
161	2C291A	(5)	91	0,5	250	35	1600	0,5	700	i		

Примечание.  $r_{\rm ext}$  и  $r_{\rm ext}$  – дифференциальные сопротивления стабилитронов симальные импульсы прямого тока при длительности импульса  $\tau_{\rm up}$ 

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
1	C	-60 ÷ +125				33	5				±0,5
	C	$-60 \div +125$			(13)	13	3	340	0	340	7
	п	$-60 \div +125$			20	14	3		0,1	15	10
					(200)	40	0 -				0.0
1	ПД	$-60 \div +125$	1	- 1	50	12	0,5				9,2
	П	$-60 \div +125$		- 4	[30]	1,8	0,5		0,1	15	9,5
l	П	$-60 \div +125$			20	12	3		0,1	17	10 9,2
	П	$-60 \div +125$		- 1		12	0,5				9,5
1	П	$-60 \div +125$				1,8	0,5	3000			9,5
3,	Si, C	$-55 \div +100$				20	3				
	Si, C	$-60 \div +125$	1		50	20	3				9,5
1	П	$-60 \div +125$	1		[30]	1,7	0,5		0,1	15	9,5
	C	$-60 \div +125$		- 1	(12)	12	3	340	0	300	7,5
	П	$-60 \div +125$	1		(200)	13	0		0,1	15	10
	ПД	$-60 \div +125$		- 1	50	11	0,5				9,5
	П	$-60 \div +125$			20	11	3		0,1	17	10
	П	-60 ÷ +125		1	20	11	0,5		0,1		9,5
1	. П	-60 ÷ +125				1,7	0,5	3000			9,5
1	СД	-60 ÷ +125			- 1	9	3				9,5
	C	-55 ÷ +100		- 1		10	3	- 4			8
	C	-60 ÷ ÷125			(10)	10	3	340	0	280	7,5
	п	$-60 \div +125$			20	12	3		0.1	15	10
	11				(200)			1	.,.		0.5
	ПД	$-60 \div +125$			50	10	0,5	- 1	- 1		9,5
	П	$-60 \div +125$		- 1	20	10	3	- 1	0,1	17	9,5
	П	$-60 \div +125$				10	0,5	- 1			10
	ПД	$-60 \div +125$		- 1	50	8,3	0,5				10
	П	$-60 \div +125$		1		8,3	0,5		- 1		10
	ПД	$-60 \div +125$		- 1	50	7,8	0,5	1			10
	П	$-60 \div +125$				7,3	0,5				10
	ПД	$-60 \div +125$			50	6,9	0,5	- 1			10
	П	$-60 \div +125$		1		6,9	0,5				10
	ПД	$-60 \div +125$			50	6,2	0,5				10
	П	$-60 \div +125$				6,2	0,5		- 1		10
	ПД	$-60 \div +125$			50	5,7	0,5				10
	П	-60 ÷+125				5,7					10
	ПД	$-60 \div +125$			50	5,2	0,5				10
	П	$-60 \div +125$				5,2	0,5				11
1	П	$-60 \div +125$	1		50	2,7	0,5				11
	П	$-60 \div +125$			50	2,7	0,5		- 1		11

при различных токах етабилизации  $I_{\text{CTI}}$  и  $I_{\text{CTI}}$  соответственно;  $I_{\text{пр. перет. маке}}$  — мак-

			Uct		$P_{y}$	акс	r <sub>c</sub>	τí		ст2
No m/m.1	Тип прибора	Δ <i>U</i> <sub>cτ</sub> , ± %. (B)	В	при 1 <sub>ст</sub> , мА	Вт	сС (гор) при	Ом	при I <sub>ст1</sub> , мА	Ом	при 1 <sub>ст2</sub> , мА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62 63 64 66 67 66 67 67 67 67 67 67 67	KC433A 2C438A 2C438A KC447A CC447A KC456A KC468A AB144A* AB144A* AB144B* AB1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	$\begin{array}{c} 3.3\\ 3.3\\ 3.8\\ 3.9\\ 4.7\\ -7.5\\ 6.6\\ 6.8\\ -8.5\\ -7.$	30 60 51 43 30 36 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 85 50 85	180 180 180 180 180 180 180 180 145 145 70 70 12 18 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	25 14 25 12 8 10 0 1 7 7 5 5 6 6 6 0 0 10 2 2 5 2 12 12 15 15 2 2 5 2 2 5 2 5 2 5	30 60 30 30 30 31 33 36 36 36 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

U,	пр		Пред	ельные	режимь	nps top	p = 25°C	11	
	при	α <sub>CT</sub> · 10-2, %/°C	I <sub>cr</sub>	мА	I <sub>Makc</sub> ,	Inp. ne	рег. макс	Интервал рабочих температур ( <sup>f</sup> кор),	Мате- риал, техно-
В	I <sub>пр</sub> , мА	,	мин.	макс.	A	мА	при т <sub>и</sub> , о	«C	логия
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
111111111111111111111111111111111111111	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	191 1191 1176 159 139 119 119 119 119 119 29 29 29 29 29 29 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,	382 382 352 318 318 278 278 238 238 238 2460 460		-00 + 100 -00 + 100 -00 + 125 -00 + 120 -00 + 120	Si, I II II CA II II II Si, I
1,5 1,5	500 500	0,5 15 12	3 10 10	15 150 150	0,05 1 1	300 300	1 1	$ \begin{array}{r} -60 \div +125 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div (+125 \\ -60 \div (+130 \\ \end{array} $	П СД Si, I

1					7	8	9	10	11
208 KC538A C538A C	10 5 15 10 5 5 15 10 5 10 5 10 5 10 5 1	33 36 39 39 47 47 47 51 56 68 68 68 82 82 91 100 100 120 120 120 130 150 150 180	10 5 150 150 150 150 150 150 150	0,644 1 5 5 0,72 5 5 0,55 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	50 35 (70) (75) 50 (70) (75) 50 35 (70) (75) 50 35 50 (70) (75) 50 35 50 (70) (75) 50 35 50 (70) (75) 50 70 (70) (75) 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	100 240 330 150 420 330 150 490 200 400 200 400 200 810 600 981 700 700 150 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	3 1 10 10 3 10 10 3 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	40 50 18 12 65 22 22 200 47 35 56 40 400 68 45 480 405 560 82 45 150 100 120 120 170 1330 120 220 220 220 220 230 240 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25	10 5 150 10 150 150 150 150 150

## Стабилитроны большой

			L	U <sub>er</sub>		Рмакс		r <sub>ct1</sub>		r <sub>cT2</sub>	
Ne π/π.	Тип прибора	Δ <i>U</i> <sub>CT</sub> . ± %	В	при I <sub>ст</sub> , мА	Вт	три *Кор'	Ом	при I <sub>ст1</sub> , мА	Ом	при I <sub>ст2</sub> : мА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
238 239 240 241 242 243 244	Д815Н Д815А* Д815А* Д815Б* Д815Б* Д815В Д815В*	15 16 16 15 10 15 10	4,7 5,6 5,6 6,8 6,8 8,2 8,2	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	8 8 8 8 8 8	70 70 75 70 75 70 75 70	39 39 20 27 15 15	50 50 50 50 50 50 50	0,82 1 0,6 1,2 0,8 1,5	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	50	10	3	17		20	1	-40 ÷ +85	л	8
î	50	10	i	23	0.05			$-60 \div +125$	ДП	4
1.5	500	15	10	130	1	260	1	$-50 \div (+125)$	Si, Д	10
1,5	500	12	10	130	1	260	1	$-60 \div (+130)$	Si, Д	10
.,-		0,5	3	17				$-60 \div +100$	СД	
1,5	500	15	10	110	1	220	1	$-50 \div (+125)$	Si, Д	1
1,5	500	12	10	110	1	220	1	$-60 \div (+130)$	Si, Д	1
-		1	3	10				$-55 \div +100$	СД	
		12	1	14,6	0,05			$-60 \div +125$	П	
1,5 1,5	500	18	5 5 5 5	90	1	180	1	$-60 \div (+125)$	Si, Д	1
1,5	500	14	5	90	1	180	1	$-60 \div (+180)$	Si, Д	1
1,5	500	18	5	75	1	150	1	$-60 \div (+125)$	Si, Д	1
1,5	500	14	5	75	1	150	1	$-60 \div (+130)$	Si, Д	1
		. 1	3	10				$-60 \div +100$	СД	١,
1,5	500	18	5	60	1	120	1	$-60 \div (+125)$	Si, Д	1
1,5	500	14	5	60	1	120	1	$-60 \div (+130)$ $-60 \div +100$	Si, Д	ľ
		110	3	8	0.05				СД	
		12	1 1	8,8 7	0,05			$-60 \div + 125$ $-60 \div + 100$	СД	
1 -	700	18	3 5	50		100		$-60 \div (+125)$	Si, Д	1
1,5	500 500	14	5	50	1	100	1	-60 ÷ (+130)	Si, A	l i
1,0	300	12	1	8,1	0,05	100	1	-60 ÷ +125	П	Ι,
1,5	500	20	5	42	1	84	1	-60 ÷ (+125)		1
1,5	500	16	5	42	i	84	l î	-60 ÷ (+130)	Î	li
1,5	500	20	5	38	i	76	i	$-60 \div (+125)$	Ti Ti	Ιi
1,5	500	16	5 5	38	î	72	i	$-60 \div (+130)$	a a	1
1,5	500	20	2,5	33	l i	66	i	$-60 \div (+125)$	П	1
1,5	500	16	2.5	33	i	66	i	$-60 \div (+130)$	ДДДДД	
1,5	500	20	2,5 2,5	28	1	56	1	$-50 \div (+125)$	Д	1
1,5	500	16	2.5	28	i	56	1	$-60 \div (+130)$	Д	1

#### мощности

U	пр		Преде	льные	режимы	при <i>t</i> ов	p = 25 °C			
		α <sub>cτ</sub> -10-=, %/°C	I <sub>CT</sub>	, мА	I <sub>MaKe</sub> ,	Inp. net	ег. макс	Интервал рабочих температур ( <sup>1</sup> кор),	Мате- риал, техно-	N. N.
В	MA.		мин.	макс.	мА	мА	при т <sub>и</sub> , с	*C	логия	Honney
12	13	14	15	16	17	13	19	20	21	2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	500 500 500 500 500 500 500	±6 ±6 4,5 ±6 5 ±9 7	50 50 50 50 50 50 50 50	1400 1400 1400 1150 1150 950 950	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2800 2800 2800 2800 2300 2300 1900 1900	1 1 1 1 1	$-60 \div (+125)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+130)$ $-60 \div (+130)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+130)$ $-60 \div (+130)$	Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Ī
245 246 247 248 249 250 251 252	Д815Г Д815Г* Д815Д* Д815Е* Д815Е* Д815Ж* Д815Ж*	15 10 15 10 15 10 15 10	10 10 12 12 15 15 18 18	500 500 500 500 500 500 500 500	8 8 8 8 8 8 8	70 75 70 75 70 75 70 75 70 75	27 15 39 20 47 25 56 30	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2,7 1,8 3,3 2 3,9 2,5 4,7 3	500 500 500 500 500 500 500 500	
							Div				

						В	ыпрями	тельны	е диоды	
		Пред	ельные кимы	<i>U</i> πp. (	(Unp, cp)	Ĉ,	10	δρ, ( <sup>7</sup> οδ <b>ς</b>	, ep)	
No 11/21.	Тип прибора	Uoбр mах∙ (Uoбр, и mах), В	In, cp max, (Imp, cp max).	m	при Іпр. (/пр, ср). мА	$I_{\text{ofp}}$ , $(I_{\text{ofp}}, c_{\text{p}})$ npu $U_{\text{ofp}}$ max $(t_{\text{oxp}} = 25)$ me.	мкА	при Uosp. (Uosp, н). В	при 'окр'	
1	2	3	- 4	5	- 6	7	8	9	10	
253 254 255 256 257 258 269 260 261 262 263 264 265 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278	ГД107A 1968 - 1968 - 1968 - 1968 - 1968 - 1968 - 1968 - 1998 - 1997 - 1998 - 1991 - 1991 - 1991 - 1998 - 19	15 (10) (10) (10) (20) 30 (50) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (3	20 (40) (40) (40) (255 10 (16) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30	1 1 0,44 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 90 90 1,5 10 5 5 10 10 30 30 60 60 30 30 60 60 2 1 9 9 9 30 30 60 60 60 2 1	20 250 250 100 5 · 10-3 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 60 60 60 60 60 250 250 250 120 60 60 60 60 60 250 250 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	200 1000 1000 0,1 400 800 800 800 800 500 500 400 400 400 100 1000 1000 100	10 10 10 20 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50	60 60 70 60 85 60 70 70 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	500 500 500 500 500 500 500 500 500	10 8 11 9 13 10 14 11	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	800 800 650 650 550 550 450 450	1 1 1 1 1 1 1	1600 1600 1300 1300 1100 1100 900 900	1 1 1 1 1 1 1	-60 ÷ (+125) -60 ÷ (+130) -60 ÷ (+125) -60 ÷ (+125) -60 ÷ (+125) -60 ÷ (+130) -60 ÷ (+130) -60 ÷ (+130)	Si, ДДДSi, ДДSi, ДДSi, ДДSi, Д	10 10 10 10 10 10 10

#### малой мощнос

	перег	пэх,		max,		HEX TEME	кология	
A	при т <sub>и</sub>	при коли- честве перио- дов	мА	при т <sub>и</sub> ,	<i>і</i> тах, кГц	Интервая рабоних темпе- ратур, "С	Материал, технология	Чертеж №
11	12	13	11	15	16	17	-18	19
			125 125 50 50 50 62 62 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	1	100 1000 1000 1000 100 100 100 100 100	-60 ± +50 -60 ± +70 -60 ± +70	T Ge, T T	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	(50) 50 (50) 5	50 50 50 100 100 100 (300) (300) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	$ \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1$	50 50 50 50 30 30 30 30 30 2 2 4,5 4,5 5 10 10 10 30 4,5 50 50 (300) (3	1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	100 120 100 100 100 200 70 60 70 60 70 60 70 70 70 70 80 80 80 100 1129 125 80 80 80 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

11	12	13	14	15	16	17	18
0,5	2		2000 2000		20 · 10 <sup>3</sup> 20 · 10 <sup>3</sup>	$-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-60 \div +100$ $-60 \div +100$ $-60 \div +200$	Si, C Si, C A A MA
			50 50 50 50		100 100 100 100 100 150	$-55 \div +70$ $-60 \div +60$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +100$	Ge, C Ge, T Ge, T Ge, T Ge, T Si, MC
			2000 48 48 48	10	150 100 100 100	$-60 \div +100$ $-60 \div +125$ $-60 \div +60$ $-60 \div +70$ $-60 \div +60$	Si, MC II Ge, T Ge, T Ge, T
			48 50 50 50 50		100 100 100 100 100	-60 ÷ +70 -60 ÷ +60 -60 ÷ +70 -60 ÷ +60 -60 ÷ +70	Ge, T Ge, T Ge, T Ge, T Ge, T
0,5 0,6 0,6	2				20 · 10 <sup>3</sup> 20 · 10 <sup>3</sup> 1 1 2	$-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-55 \div +70$	Si, C Si, C Si, C Si, C Ge, C
2,5 3	0,1	3—4	3000	500	2,4 1 10 10	$-60 \div +70$ $-60 \div +80$ $-60 \div +125$ $-40 \div +85$	Ge, C Si, C Д
0.5			48 25 25		100 100 20 · 103	$-60 \div +60$ $-60 \div +60$ $-60 \div +70$ $-60 \div +100$	T Ge, T Ge, T Si, C
0,5 0,6 0,6	2				20 · 10 <sup>3</sup> 2 1 1 2	$-60 \div +120$ $-55 \div +70$ $-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-55 \div +70$	Si, C Ge, C Si, C Si, C Ge, C
2,5 2,5		3—4 3—4			2,4 1 1 1	$-60 \div +70$ $-60 \div +80$ $-60 \div +80$ $-60 \div +80$	Ge, C Ge, C Si, C Si, C Si, Д
1	1		10 500 500	10 <sup>4</sup> 10 10	1 4 4 20	$-60 \div +125$ $-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-60 \div +70$	Si, Д МД МД Д
0,6 0,6	1		500 500	10 10	20 1 1 4 4	$-60 \div +70$ $-60 \div +100$ $-60 \div +120$ $-60 \div +120$ $-60 \div +120$	Si, C Si, C MA MA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	д7Д*	(300)	(300)	(0,5)	(300)	(100)	(1000)	(130)	70
33	Д226В	(300)	(300)	(I)	(300)	(100)	(300)	(200)	80
334	Д226А*	(300)	(300)	(1)	(300)	(50)	(100)	(200)	80
335	МД226А*	300	(300)	(1)	(300)	(50)	(100)	200	80
336	КД109Б	(300)	(300)	(1)	(300)	(100)	(300)	200	85
337	Д7Е	(350)	(300)	(0,5)	(300)	(100)	(1000)	(110)	76
338	Д7Е*	(350)	(300)	(0,5)	(300)	(100)	(1000)	(140)	70
339	Д209	400	100	(1)	(100)	(100)	(200)	400	100
340	Д209*	400	100	(1)	(100)	(50)	(100)	400	120
341	д7Ж	(400)	(300)	(0,5)	(300)	(100)	(1000)	(130)	70
342	Д7Ж*	(400)	(300)	(0,5)	(300)	(100)	(1000)	(150)	70
343	Д226Б	(400)	(300)	(1)	(300)	(100)	(300)	(300)	80
344	Д226*	(400)	(300)	(1)	(300)	(50)	(100)	(300)	80
345	МД226*	400	(300)	(1)	(300)	(50)	(100)	300	80
346	Д237Б*	400	(300)	(1)	(300)	(50)	(100)	400	125
347	КД105Б	(100)	(300)	(1)	(300)	(100)	(300)	(300)	85
348	2Д215А	400	(500)	1,2	(500)	50	100	400	125
349	Д210	500	100	(1)	(100)	(100)	(200)	500	100
350	Д210*	500	100	(1)	(100)	(50)	(100)	500	120
351	Д211	600	100	(I)	(100)	(100)	(200)	600	100
352	Д211*	600	100	(1)	(100)	(50)	(100)	600	120
353	Д237В*	600	(100)	(1)	(100)	(50)	(100)	600	125
354	КД105В	(600)	(300)	(1)	(300)	(100)	(300)	(450)	85
355	КД109В	(600)	(300)	(1)	(300)	(100)	(300)	(400)	85
356	2Д215Б	600	(500)	1,2	(500)	50	100	600	125
357	МД217	(800)	(100)	(1)	(100)	(75)	(150)	(800)	100
358	МД217*	800	(100)	(1)	(100)	(50)	(150)	800	125
359	КД105Г	(800)	(300)	(I)	(300)	(100)	(300)	(600)	85
360	2Д108А	(800)	(100)	1,5	100	150	500	800	125
361	2Д1085	(1000)	(100)	1,5	100	150	500	1000	125
362	МД218	(1000)	(100)	(1)	(100)	(75)	(150)	(1000)	100
363	МД218*	1000	(100)	(1)	(100)	(50)	(150)	1000	125
364	МД218А*	1200	(100)	(1,1)	(100)	(50)	(150)	1200	125

11	12	13	14	15	16	17	18	1
					2,4	_60 ÷ +70	Ge, C	2
2,5		3-4			1	_60 ÷ +80	Si, C	2
2,5		3-4			1	-60 ÷ +80	Si, C	2
a,o		01		1	1	-60 ÷ +80	Si, Д	2
				1	10	-40 ÷ +85	Д	4
					2	-55 ÷ +70	Ge, C	1
		1			2,4	$-60 \div +70$	Ge, C	١.
0.6					1	-60 ÷ +100	Si, C	
0,6					1	-60 ÷ +120	Si, C	1
					2	-55 ÷ +70	Ge, C	1
					2,4	-60 ÷ +70	Ge, C	1
2,5		3-4			1	-60 ÷ +80	Si, C	1
2,5		3-4			1	-60 +80	Si, C	1
					1	$-60 \div +80$	Si, Д	
			10	104	1	$-60 \div +125$	Si, Д	
			15	2 - 104	1	$-60 \div +85$	Д	
10	10-5					$-60 \div +125$	Д	
0,6					1	$-60 \div +100$	Si, C	
0,6					1	$-60 \pm +120$	Si, C	
0,6				1	1	$-60 \div +100$	Si, C	
0,6					1	$-60 \div +120$	Si, C	
			10	104	1	$-60 \div +125$	Si, Д	
		1	15	2 - 104	1	$-60 \div +85$	Д	П
			10		10	-40 ÷+85	Д	1
10	10~5			1	1	-60 + +125	Д	
2,5		3-4			1	$-40 \div +100$	Si, Д	
		3			1	$-60 \div +125$	Si, Д	
		1	15	2 - 104	1	$-60 \div +85$	Д	
0,9	1,5			1	1	$-60 \div + 125$	Д	
0,9	1,5				1	$-60 \div +125$	Д	П
2,5		3-4			1	$-40 \div +100$	Si, Д	
				1	1	$-60 \div +125$	Si, Д	
					1	$-60 \div +125$	Si, Д	ı

			ые режимы	Unp,	(U <sub>np, cp</sub> )	съ) при	10	δρ, ( <sup>/</sup> οδ <sub>ί</sub>	, cp)
№ n/n.	Тип прибора	U обр. и пахь (U обр. и пах), В	Inn, cp max, (I up, cp max), [I mp max], A	8	при Іпр. ( <sup>I</sup> пр. ср.). А	1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο	мA	при Uобр, В (Uобр, и), В	при гокр, °С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365		35 (50)	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(50)	120
366	КД202А	35	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(50)	120
367	КД204В	(50) 50	[0,6]	1,4	0,6	0,05	0,5	50	85
368 369 370 371	Д305	(50) 50 50 (50) 70 (100)	(1) 10 10 (3)	1,4 (0,35) (0,35) (1)	0,6 10 10 (3)	0,05 (2,5) (2,5) (1)	0,5 (20) (20) (1)	50 50 50 (100)	125 70 70 120
372	2Д202Г	70 (100)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(100)	120
73	КД202Г	70	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(100)	120
74	КД202В	(100) 70	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(100)	120
375 376 377 378 379	Д229В КД205Д Д229Ж КД205К КД208А	(100) (100) 100 (100) 100 100 (100)	(0,4) (0,5) (0,7) (0,7) [1,5]	(1) (1) (1) (1)	(0,4) (0,5) (0,7) (0,7) 1	(0,2) (0,1) (0,2) (0,1) (0,05)	(0,5) (0,2) (0,5) (0,2) (0,2)	(100) 100 (100) 100 100	85 85 85 85 85
180 181 182 183 184 185 186 187 88 89 90	Д304* Д304* Д214Б* Д242Б 2Д201А 2Д201Б Д214* Д214А* Д242 Д242А 2Д202Д	(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (200)	(1,5) 5 5 (5) (5) (10) (10) (10) (10) (10) (3)	(0,3) (0,3) (1,5) (1,5) (1) (1) (1,2) (1) (1,2) (1) (1)	5 (5) (5) (5) (10) (10) (10) (10) (10) (3)	(2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4)	(10) (10) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (1)	50 50 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (200)	70 70 120 100 120 120 120 120 120 100, 100
91	2Д202Е	140	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(200)	120
92	КД202Е	(200) 140	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(200)	120
93	КД202Д	(200)	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(200)	120
94 95 96	Д303 Д303* Д303А	(200) (150) (150) (150)	3	(0,35) (0,35) (0,35)	3 3 3	(1) (1) (1,2)	(4) (4) (5)	50 50 50	70 70 55

$I_{\rm n}$	р. перег	. max,	Inp.	и max		Ihog Ont	NHO.	
A	при т <sub>и</sub> , о	при количе- стве пери- одов	A	при ти, мкс	f max, кГц	Интервал рабочих температур ('kop), °C	Материвл, техно- логия	
11	12	13	14	15	16	17	18	
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	ı
					50	-55 -+ 485	Д	
9	1,5	0,5			50 1 1 1,2	$-60 \div +125$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +130$	Д Ge, C Ge, C	
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	ı
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	
2,5		3-4			1 15	-60 ÷ +85 -40 ÷ +85	Si, Д	
2,5		3—4			1 15 1	-40 ÷ +85 -40 ÷ +85 -40 ÷ +85	д Si, д Д Д	
15 15 15 30 30 30 30 30 30 9	1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1,5				1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div +130 \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div +130 \\ \end{array}$	Ge, C Ge, C Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д	
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	1
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	
					1 1	$ \begin{array}{r} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -55 \div +55 \end{array} $	Ge, C Ge, C Ge, C	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397	КД204Б	200 (200)	[0,35]	1,4	0,6	0,1	1	200	85
398	Д229Г	(200)	(0,4)	(1)	(0,4)	(0,2)	(0,5)	(200)	85
399	Д229А*	200	(0,4)	(1)	(0,4)	(0.05)	(0,25)	200	123
400	КД205Г	200	(0,5)	(1)	(0,5)	(0,1)	(0,2)	200	85
401	2Д204Б	200	(0,6)	1,4	0,6	0,1	1	200	125
402	КД205Л	200	(0,7)	(1)	(0,7)	(0,1)	(0,2)	200	85
403	Д229И	200	(0,7)	(1)	(0,7)	(0,2)	(0,5)	200	82
404	Д302	(200)	1	(0,3)	11	(0,8)	(3)	50	70
105	Д302*	(200)	1	(0,3)	1	(0.8)	(3)	50	70
106	Д302А	(200)	1	(0,3)	1	(1,2)	(3,7)	50	55
107	2Д212А	200	1	1	1	0,05	2	200	125
108	КД212А	200	1	1	1	0,05	2	200	85
409	КД212Б	200	1	1,2	1	0,1	3	200	85
110	Д243Б	(200)	(5)	(1,5)	(5)	(3)	(3)	(200)	100
111	Д215Б* 2Л201В	(200)	(5)	(1,5)	(5)	(3)	(3)	(200)	120
412 413	2Д201В	(200)	(5)	(1)	(5)	(3)	(3)	(200)	120
114	Л243	(200)	(10)	(1)	(10)	(3)	(3)	(200)	120
115	Д243	(200)	(10)	(1,2)	(10)	(3)	(3)	(200)	100
416	Д215А*	(200)	(10)	(1,2)	(10)	(3)	(3)	(200)	120
417	Д215А*	(200)	(10)	(i)	(10)	(3)	(3)	(200)	120
118	2Д213А	200)	(10)	(1)	(10)	(3)	(3)	(200)	100
118	2Д213А	200	10	1	10	0,2	10	200	12:
120	2Д213В	210	10	1,2	10	0,2	25	200	125
120	2Д202/1	(300)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(300)	120
121	2Д202И	210	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(300)	120
122	КД202И	(300) 210	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(300)	120
123	КД202Ж	(300) 210	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(300)	120
	0.17.00.07.5	(300)		1 1	` '	(0,0)	(0,0)	(300)	120
24	2Д202К	280 (400)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(400)	120
25	2Д202Л	280 (400)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(400)	120
26	КД202Л	280 (400)	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(400)	120
27	КД202К	280	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(400)	120
28	Д229Д	(400)	(0,4)	(1)	(0.1)	(0.0)			
29	КД205В	300	(0,5)	(1) (1)	(0,4)	(0,2)	(0,5)	(300)	85
30	Л229К	(300)	(0,7)	(1)	(0,5)	(0,1)	(0,2)	300	85
31	Д231Б*	(300)	(5)	(1,5)	(5)	(0,2)	(0,5)	(300)	85
32	Д245Б	(300)	(5)	(1,5)	(5)	(3)	(3)	(300)	120
33	Д231*	(300)	(10)	(1)	(16)	(3)	(3)	(300)	100
34	Д231А*	(300)	(10)	(i)	(10)	(3)	(3)	(300)	120
35	Д245	(300)	(10)	(1,2)	(10)	(3)	(3)	(300)	120
36	Д245А	(300)	(10)	(D)	(10)	(3)	(3)	(300)	100
37	2Д202Н	350	(3)	(i)	(3)	(1)	(3) (1)	(300)	100
		(500)	4.7	(-)	(0)	(1)	(1)	(500)	120
38	2Д202М	(500)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(500)	120
l 6	1	1	1	- 1	1	1		1	

11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50	-55÷+85	Д	45
2,5		3—4	10	104	1	$-60 \div +85$ $-60 \div +125$	Si, Д Si, Д	44
1,2		0.5	10	10*	15 50	-40 ÷ +85 -60 ÷ +125	Д	34 45
2,5		3—4			15	-40 ÷ +85 -60 ÷ +85	Д Si, Д	34 44
ن ون <i>ند</i>		0-1			i	-60 ÷ +70 -60 ÷ +70	Ge, C Ge, C	48
			50	104	100	$-55 \div +55$ $-60 \div +125$	Ge, С	49
			50 50	10a 10a	100 100	-60 ÷ +85 -60 ÷ +85	Д	37
15 15	0,5 1.5		00		1,2	$-60 \div (+125)$ $-60 \div (+130)$	Si, Д Si, Д	45
15 30	0,5 0,5				1,1	-60 ÷ +130 -60 ÷ +130	Д	49
30 30	0,5 1,5				1,2	$-60 \div (+125)$ $-60 \div (+130)$	Si, Д Si, Д	45
30 30	1,5 0,5				1,1	$-60 \div (+130)$ $-60 \div (+125)$	Si, Д Si, Д	4
			100 100	104	100 100	$-60 \div +125$ $-60 \div +125$	Д	2
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	11
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	4
2,5		3-4			1 15	-60 ÷ +85 -40 ÷ +85	Si, Д	34
2,5 15	1,5	3-4	1		1,1	-60 ÷ +85 -60 ÷ (+130)	Si, Д Si, Д	4
15 30	0,5 1,5				1,2 1,1	-60 ÷ (+125) -60 ÷ (+130)	Si, Д Si, Д	4
30	1,5 0,5				1,1	$-60 \div (+130)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+125)$	SI, Д Si, Д Si, Д	4 4
30 9	0,5 1,5		l, l'		1,2 1,2 1,2	-60 ÷ (+125) -60 ÷ +130	л, д Д	1
9	1,5				1,2	-60 ÷ +130	Д	1
			1					

440	КД202М	350	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(500)	120	l
441	КД204А	(500) 400	[0,3]	1,4	0,6	0,15	2	400	85	
442 443 444 445 446 447	2Д204В Д229Б* Д229Е КД205Б Д229Л КД209А	(400) 400 400 (400) 400 (400) 400 (400)	(0,3) (0,4) (0,4) (0,5) (0,7) [0,7] (0,7)	1,4 (1) (1) (1) (1) (1)	0,6 (0,4) (0,4) (0,5) (0,7) 0,7	0,15 (0,05) (0,2) (0,1) (0,2) (0,1)	2 (0,25) (0,5) (0,2) (0,5) (0,5) 0,3	400 400 (400) 400 (400) 400	125 125 85 85 85 85	
448 449 450 451 452 453 454 455 456	2Д206A Д232Б* Д246Б Д232* Д232A* Д246 Д246A КД206A 2Д202C	(400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 420 (600)	(5) (5) (5) (10) (10) (10) (10) 10 (3)	1,2 (1,5) (1,5) (1) (1) (1) (1,2) (1) 1,2 (1)	1 (5) (5) (10) (10) (10) (10) (10) 1 (3)	0,7 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (0,7 (1)	1,5 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 1,5 (1)	400 (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) 400 (600)	125 120 100 120 120 100 100 125 120	
457	2Д202Р	420 (600)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(600)	120	
458	КД202С	420 (600)	(3,5)	(0,9)	(3,5)	(0,8)	(0,8)	(600)	120	
459	КД202Р	420 (600)	(5)	(0,9)	(5)	(0,8)	(0,8)	(600)	120	ı
460 461 462	КД205Е КД205А КД203А	500 500 420 (600)	(0,3) (0,5) (10)	(1) (1) (1)	(0,3) (0,5) (10)	(0,1) (0,1) (1,5)	(0,2) (0,2) (1,5)	500 500 (600)	85 85 100	
463	2Д203А	420 (600)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(600)	100	
464 465 466 467 468 469	2Д206Б Д233Б* Д247Б Д233* Д247 КД206Б	(500) (500) (500) (500) (500) (500) (500)	5 (5) (5) (10) (10)	1,2 (1,5) (1,5) (1) (1,2) 1,2	(5) (5) (10) (10) (10)	0,7 (3) (3) (3) (3) (3) 0,7	1,5 (3) (3) (3) (3) (3) 1,5	500 (500) (500) (500) (500) (500) 500	125 120 100 120 100 125	
470	КД203Б	560 (800)	(10) (10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100	
471	2Д203Б	560	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100	
472	КД203В	(800) 560	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100	
473	2Д203В	(890) 560	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100	
474 475	2Д206В Д234Б*	(800) 600 (600)	5 (5)	1,2 (l,5)	1 (5)	0,7 (3)	1,5 (3)	600 (600)	125 120	
48	- 1	1		1				1		

(0,9) (3,5) (0,8) (0,8) (500) 120

439 КД202Н

(500)

(3,5)

11	12	В	14	15	16	17	18	19
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	д	10
9	1,5				1,2	-60 ÷ (+130)	Д	10
					50	-55 + +85	Д	45
0,6		0,5	10	104	50	$-60 \div +125$	Д	43
2,5		3-4	10	104	1 15	$-60 \div +125$ $-60 \div +85$ $-40 \div +85$	Si, Д Si, Д	44
2,5		34	15	2 · 101	1 1	$-40 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$	Si, Д Д	3- 4- 1:
			100	100	1	-60 ÷ +125		
15 15 30 30 30 30	1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5		100	100	1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2	$-60 \div +125$ $-60 \div (+130)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+130)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+125)$ $-60 \div (+125)$	МД Si, Д Si, Д Si, Д Si, Д	48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
9	1,5		100	100	1,2	-60 ÷ +130	ΜД .	l
9	1,5				1,2	-60 ÷+130	Д	1
9	1,5		{		1,2	-60 ÷ (+130)	Д	1
9	1,5		1		1,2	-60 ÷ (+130)	Д	1
30	1,5				15 15 1	$-40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -60 \div (+100)$	Д Д Д	3 4
30	1,5				1	-60 ÷+130	Д	4
15 15 30 30	1,5 0,5 1,5 0,5		100	100	1 1,1 1,2 1,1 1,2	$\begin{array}{c} -60 \div +125 \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div (+130) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div (+125) \\ -60 \div +125 \end{array}$	МД Si, Д Si, Д Si, Д i, Д MД	4 4 4 4 4 4
30	1,5				1	-60 ÷ (+100)	Д	4
30	1,5				1	-60 ÷+130	Д	4
30	1,5				1	-60 ÷ (+100)	Д	4
30	1,5				1	-60 ÷ +130	Д	4
15	1,5		100	100	1 1,1	$-60 \div +125$ $-60 \div (+130)$	МД Si, Д	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	КД205Ж	600	(0,5)	(1)	(0,5)	(0,1)	(0,2)	600	85
477	2Д207А	600 (600)	0,5 (0,5)	1,5	0,5	0,15	0,5	600	125
478	КД209Б	600 (600)	[0,7] (0,7)	1	0,7	0,1	0,3	600	85
479	Д248Б	(600)	(5)	(1,5)	(5)	(3)	(3)	(600)	100
480	КД206В	600 (600)	10 (10)	1,2	1	0,7	1,5	600	125
481	КД20511	700	(0,3)	(1)	(0,3)	(0,1)	(0,2)	700	85
482	КД203Г	700 (1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100
483	2Д203Г	700 (1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100
484	КД203Д	700 (1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100
485	2Д203Д	700 (1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100
486	КД209В	800 (800)	[0,5] (0,5)	1	0,5	0,1	0,3	800	85
487	2Д210А	(800)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100
488	2Д210Б	(800)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(800)	100
489	2Д210В	(1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100
490	2Д210Г	(1000)	(10)	(1)	(10)	(1,5)	(1,5)	(1000)	100

#### Выпрямительные диодные

	Предельные режимы		Unp		,	/ <sub>06p</sub>			
	U <sub>oбр</sub> max, B	I <sub>вп,ср</sub> тах, мА	В	при / <sub>пр</sub> , мА	Гобр при U обр тах (f <sub>окр</sub> = 25°С),	мкА	при <sup>U</sup> обр, В	при <sup>f</sup> oкр, *C	
КДС111А	300	200	1,2	100	3	50	300	85	
КДСПІБ	300	200	1,2	100	3	50	300	85	
КДСПІВ	300	200	1,2	100	3	50	300	85	
	ври€ора КДС111А КДС111Б	Тип врибора	Тип врибора <i>И</i> обр мах. / вп, ср мах. КДС111А 300 200 КДС111Б 300 200	Тип прибера U образа / ип, ср тах, р п кдС111A 300 200 1,2 КДС111Б 300 200 1,2	тип прибора	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Тип прибера U 066 max. / ап. ср. тах. р при и Собр при Собр при и Обр при и	Тип прибора	

1	18	17	16	15	14	13	12	11
3	д	-40 ÷ +85	15				-	
2	Д	-60 ÷+125	I				1,5	4,5
ľ	Д	-60 ÷ +85	1	2 - 104	15			
4	Si, Д	-10 ÷ (+125)	1,2				0,5	15
4	МД	$-60 \div +125$	I	100	100			
3	Д	-40 ÷ +85	15					
4	Д	-60 ÷ (+100)	1				1,5 1	30
4	Д	-60 ÷+130	I				1,5	30
4	Д	-60 ÷ (+100)	1				1,5	30
4	Д	-60 ÷ +130	1				1,5	30
1	д	-60 ÷ +85	1	2 - 104	15			
4	Д	-60 ÷+125	1				1,5	30
4	Д	-60 ÷ +125	1				1,5	30
4	Д	$-60 \div +125$	I				1,5	30
4	Д	$-60 \div +125$	1				1,5	30

# сборки малой мощности

Предел	ъиме режим	ы при г <sub>окр</sub>	= 25°C				
I <sub>np</sub> ,	I <sub>пр. и max</sub> I <sub>пр. перег max</sub>		per max	f <sub>max</sub> , кГц	Интервал рабочих температур,	Техно- логия	Чертеж Ка
мА	при т <sub>и</sub> , мко	A	при т <sub>и</sub> , с				
0,5	10	3	10	20	-60 ÷ +85	мд	42
0,5	10	3	10	20	$-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$	МД	42
0,5	10	3	10	20	-60 ÷ +85	МД	42

		Предель режим	ы	U np, (U	пр. ср)	Ő,	0.5	ip, ( <sup>1</sup> oбр, ср	,)
Ne π/π.	Тип прибора	U <sub>9</sub> 6р тах; (U <sub>9</sub> 6р, ш тах), В	Ign, cp max, (Inp. cp max). MA	<b>a</b>	при /пр. (/пр. ср), мА	I οδρ. (I οδρ. cp) πρα U οδρ max, (σκρ = 25 MKA	MRA	при U обр. (U обр,н). В	при гокр. "С
94 195 197 198 199 199 199 199 199 199 199	Jiolila	(500) 500 500 500 500 500 500 500 500 500	(300) (300) (300) (100) (100) (300) (300) (300) (100) (100) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (100) (100) (300) (75) (100) (300) (300) (75) (50) (100) (30	(5) (26) (26) (26) (26) (25) 12 25 (10) (3,5) 25 (7) (25) 25 (10) (7) 25 25 (10) (7) 25 (10) (7) 25 (10) (10) (10)	(300) (300) 50 (100) 50 (100) 50 (300) (300) 50 (100) 50 (100) 50 (100) 10 (100) (300) (300) (300) 10 10 (100) (10	(100) (103) (103) (103) (50) (50) (50) (10	(3.10) (3.10) (1.150)	(517) 550, 800 700 800 (1700) 1700 800 (1700) (1000) 1700 (2000)	85 80 70 125 85 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

	t <sub>no</sub>	c		Пред	ельные <b>г</b> г <sub>окр</sub> =	ежимь 25 С	при		- PATTE	*	
	82	NA.	ν w ν	I пр. пе	bet max	Inp.	gmax		эт химо	нологи	
MKG	при Иобр, и	при /ор, из м	при Гобр, отсч	A	при количе- стве перио- дов	A	при ты мкс	fтах, кГц	Интервал рабочих темпе- ратур, «С	Материал, технология	Henrew Me
				2,5 1	3-4			1 1 20 1	$-40 \div +85$ $-60 \div +80$ $-60 \div +70$ $-60 \div +125$	Si, Д Si, C C C	2 2 1
				2,5	3-4			1	$-60 \div +125$ $-40 \div +85$	Si, II	2
				2,5	3-4			1 1 1	$-60 \div +80$ $-40 \div +85$ $-60 \div +80$	Si, C Si, Д Si, C	2 2 2 2
3,5 0,3—1,5	500 30	20 30	2 3	1		1 20	50 100	50 20 10	$-60 \div +125$ $-60 \div +75$ $-55 \div +85$ $-60 \div +70$	С Д Ge, Д	13
3	30	1000	10	2,5 2,5	3-4 3-4			1 1 1	$-40 \div +85$ $-60 \div +125$ $-40 \div +85$	Si. /I	20
				2,5	3-4			1 1 1	$-60 \div +80$ $-40 \div -85$ $-60 \div -80$	Si, С Si, Д	2
3,5	500	20	2			1	50 100	20	$-55 \div +85$	Si, С Д	27
3,5	500	20	2	2,5 2,5	3-4	1	50	20 20 1 1	$-60 \div +60$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$	Д Д Si, C Si, C	18 18 23 23
3,5 3,5 3	30 500 500 30	1000 20 20 1000	10 2 2 10			1	50 50	1 20 20 1	$-40 \div +85$ $-55 \div +85$ $-60 \div +125$ $-40 \div +85$	ДДДД	38 18 18 38
1,5 3 3,5	6000 30 500	300 1000 20	10	2,5	3-4	1	55	0,05 1	$-60 \div +125$ $-45 \div +85$ $-40 \div -85$	Si, C	23 53 38
3,5	500	20	2	2,5	3-4	1	50 50	20 20	$-55 \div +85$ $-60 \div +125$	Д	18
3 3,5 3,5	30 500 500	1000 20 20	10 2 2	2,5 2,5 2	3-4	1	50 50	1 20 20 1 1	$-40 \div +85$ $-55 \div +85$ $-60 \div +125$	Si, C Д Д Si, C	25 38 18 18 25 52

		Предельны	е ремимы	U	пр. ср	Ioop, ep	
'№; п/п.	Тип прибора	Uofp max (Uofp. H max).	Inp, ep max	В	при Інр. ср'	Uofp max. (Lokp = 25°C),	мк А
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 545 546 557 558 550 551 552 553	Д1011 Д1011* КЦ201A 2Ц202A КЦ201Б 2Ц202B КЦ201B Д1006A* Д1006A КЦ201Г 2Ц202Г Д1007A КЦ201Л Д1007A КЦ201Л Д1008A Л1008A Л1008A	(500) (500) (2000) (2000) (4000) (4000) (6000) (6000) (6000) (6000) (8000) (8000) (8000) (8000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (15 000)	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	1,5 1,5 3 3 3 6 6 10 11 6 6 10 11 11 6 6	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	100 100 30 100 30 100 30 100 100 100 100	300 300 100 250 100 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2

## Выпрямительные блоки

			Предс	льные г <sub>окр</sub> :	режимы = 25°C	при
№ n/n.	Тип прибора	Схема соедин <b>е</b> ния	U <sub>oбp,</sub>	и тах <sup>,</sup>	(Inp. c	p max; p max), sA
			I плечо	II плечо	I плечо	II плечо
1	. 2	3	4	5	- 6	7
554 555 556	КЦ408А КЦ402Е КЦ408Е	Однофазный мост Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо-	10	20 00 00	15 ( 10 10	00
557	КЦ404Е	ста для навесного монтажа Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа с дер- жателями предохранителей типа ПМ	10	00	10	00

I <sub>обр</sub> .	ср	Hpe n	дельны ри / <sub>окр</sub>	— 25 G			Ī.,	
при U <sub>oбn</sub> ,	при		пр. пер	er max	f <sub>max</sub> . κΓυ	Питервал ра- бочих темпе-	Мате- риал, техио-	Чер-
(U <sub>обр. н</sub> ), В	ORD,	A	при τ <sub>et</sub> , с	при коли- честве пе- риодов	киц	ратур, °С	логия	Na
(500) 500 (2000) (2000) (2000) (4000) (4000) (6000) (6000) (6000) (8000) (8000) (8000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (15 000) (15 000)	85 80 100 125 100 125 100 125 125 100 100 125 125 100 100 125 125 100 100 125 125	25.5 21.5 21.5 22.5 22.5 21.5 21.5 21.5	0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3	3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4		$\begin{array}{c} -40 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +120 \\ -60 \div +120 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +125 \\ -40 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +125 \\ -$	Si, GC HALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL	29 29 26 26 26 26 26 25 25 25 26 26 25 25 26 26 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

### средней мощности

	$I_{i}$	бр. ср		1	x - x		$U_{4303}$		- PIII		
жкА	и плечо П плечо	Co6p.n.B	npu f <sub>okp</sub> , °C	MEA	при <i>U</i> обр, и тах <sup>*</sup> В	В	при ли, ср max• мA	fmax, Kfu	Лятервал рабочнх темпе- ратур, «С	Технология	Чертеж №
8	9	01	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3900 125 125 125	20 100 100 100	5 4 4 4	15 000 1000 10 000 10 000	15	$-60 \div +100$ $-40 \div +85$ $-10 \div +85$ $-40 \div +85$	дд	50 33 35 36

1	2	3	4	5	6	7
558	КЦ405Е	Однофазный мост для монтажа	100		100	0
		на печатную плату				
559	KH409E	Трехфазная мостовая	100		300	
560	КЦ409И	Трехфазная мостовая	100		600	
561	КЦ402Д	Однофазный мост	200		100	
562	КЦ403Д	Два электрически не соединен-	200		100	0
		ных между собой однофазных мо-				
563	КЦ404Д	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо-	200		100	0
		ста для навесного монтажа с дер-				
		жателями предохранителей типа				
	1	ПМ				
564	КЦ405Д	Однофазный мост для монтажа	200		100	0
001	КЦчоод	на печатную плату	200		100	
565	КЦ409Д	Трехфазная мостовая	200		300	0
566	KЦ409Ж	Трехфазная мостовая	200		600	
567	КЦ407А	Мост	300		50	
001	KIL 401A	Включение выводами 1 (6) и	000			
		3 (4) (выводы 2 и 5 изолированы)				
568	КЦ402Г	Однофазный мост	300		100	0
569	КЦ403Г	Два электрически не соединен-	300		100	
000	17.1001	ных между собой однофазных мо-	000		100	
		ста для навесного монтажа				
570	KILIOAE	Два электрически не соединен-	300		100	0
010	КЦ404Г	ных между собой однофазных мо-	000		100	
		ста для навесного монтажа с дер-				
		жателями предохранителей типа ПМ				
571	КЦ405Г	Однофазный мост для монтажа	300		100	10
011	K114001	на печатную плату	000		100	
572	КП409Г	Трехфазная мостовая	300		300	10
573	КЦ4091	Мост	400		(25	
010	KH401D	Удвоитель напряжения	400		(200)	
574	KII402B	Однофазный мост	400		100	
575		Два электрически не соединен-	400		100	
010	КЦ403В	ных между собой однофазных мо-	400		100	
		ста для навесного монтажа			1	
576	КЦ404В	Два электрически не соединси-	400		100	10
010	КЩ-ю-тр	ных между собой однофазных мо-	-100		100	
		ста для навесного монтажа с дер-				
		жателями предохранителей типа				
		ПМ				
577	КЦ405В	Однофазный мост для монтажа	400		100	00
311	КЦ-100В	на печатную плату	400		1	
578	КЦ409В	Трехфазная мостовая	400		30	00
579	KII401A		500		(400)	
580		Удвоитель напряжения Мост	500		(50	
000	КЦ401Г		500	500	(500)	
581	PILIOLE	Удвоитель напряжения	590		(40	
081	КЦ401Д	Moct V-pourse is to no new your	500	500	(400)	
582	KILIOTE	Удвоитель напряжения	500		(2)	
287	КЦ401Б	Мост	500	500	(200)	
583	IZTT 400TX	Удвоитель напряжения	500		60	
	KH402H	Однофазный мост	300		O.	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				125	100	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	39
				3000 3000 125 125	100 100 200 200	2,5 2,5 4 4	3000 6000 1000 1000	1 1 15 15	$-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $-40 \div +85$	ДДДД	51 51 33 35
				125	200	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	36
				125	200	4	1000	15	-40 ÷ +85	д	39
				3000 3000 5	200 200 300	2,5 2,5 2,5	3000 6000 200	1 1 20	$-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $-60 \div +85$	Д Д МД	51 51 41
				125 125	300 300	4 4	1000 1000	15 15	-40 ÷ + 85 -40 ÷ + 85	ДД	33 35
				125	300	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	36
				125	300	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	39
100	400		60	3000	300	2,5	3000	1	-40 ÷ +85	Д	51
100	400	400	60	125 125	400 400	4 4	1000 1000	1 15 15	$\begin{array}{c} -55 \div +60 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \end{array}$	ДДД	32 33 35
				125	400	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	36
				125	400	4	1000	15	-40 ÷ +85	Д	39
00	500	500	85 85	3000	400	2,5	3000	1	$-40 \div +85 \\ -60 \div +85$	Д,	51 28
00	500	500	85 85					1	<b>−60</b> ÷ +85		30
00	500		85 60					1	-60÷+85	ДС,	40
00	500	500	60	125	500	4	1000	15		Д	31 33

1	2	3	4	5	6	7
584	КЦ403И	Два электрически не соединен- ных между собой одпофазных мо- ста для навесного монтажа	50	00	(	600
585	КЦ40411	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа с дер- жателями предохранителей типа ПМ	50	00	(	500
586	КЦ405И	Однофазный мост для монтажа на печатную плату	51	00	1	500
587	КЦ402Б	Однофазный мост	5	00	10	000
588	КЦ403Б	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа	5	00	1	000
589	КЦ404Б	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа с дер- жателями предохранителей типа ПМ	5	00	1	000
590	КЦ405Б	Однофазный мост для монтажа на печатную плату	5	00	1	000
591	КЦ409Б	Трехфазная мостовая	5	00	3	000
592	КЦ402Ж	Однофазный мост	6	00		600
593	<b>КЦ403Ж</b>	Два электрически не соедпнен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа	6	00	1	600
594	КЦ404Ж	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа с дер- жателями предохранителей типа ПМ	6	00		600
595	КЦ405Ж	Однофазный мост для монтажа на печатную плату	6	00		600
596	<b>КЦ402A</b>	Однофазный мост	6	00	1	000
597	ҚЦ403А	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа	ε	000	1	000
598	<u>К</u> Ц404А	Два электрически не соединен- ных между собой однофазных мо- ста для навесного монтажа с дер- жателями предохранителей типа ПМ	6	500	1	000
599	<b>КЦ405A</b>	Однофазный мост для монтажа на печатную плату	6	500		1000
600	КЦ409А	Трехфазная мостовая	- 6	600	1 3	3000

1	18	17	16	15	14	13	12	1	10	9	8
3	I	-40 ÷ +85	15	600	4	500	125				
3	Д	-40 ÷ +85	15	600	4	500	125				
35	Д	-40 ÷ +85	15	600	4	500	125				
33	1,7	$-40 \div +85$	15	1000	4	500	125		- 1		
35		$-40 \div +85$		1000	4	500	125				
36	Д	-40 ÷ +85	15	1000	4	500	125				
39	д	-40 ÷ +85	15	1000	4	500	125				
51	Д	-40 ÷ +85	1	3000	2,5	500	3000		- 1		1
	Д		15	600	4	600	125		- 1		
	Д		15	600	4	600	125				
36	д	<b>-40 ÷ +85</b>	15	600	4	600	125				
39	Д	-40 ÷ +85	15 -	600	4	600	125				
22	д	-40 ÷ +85	15 -	1000	4	600	125		1		1
	Д		15 -	1000	4	600	125				
16	дз	-40 ÷ +85	15 -	1000	4	600	125				
9	дз	-40 ÷ +85 ]	15 -	1000	4	600	125				
,	ц 5	-40 ÷ +85 []	1 _	3000	2,5	600	3000				

		÷		I <sub>BO</sub>	. (Q <sub>1116</sub> )			$C_{\mathfrak{A}}$
Ne π/π.	Тип прибора	U обо тах∙ (U обр. и тах)• В	ис (пКл)	при I <sub>пр</sub> , (I <sub>пр</sub> , в); мА	при Uобр' (Uобр. и)	прн Лобр. отеч* м.А.	ФП	npu Vosp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	ГД508А	8	(20)	10	(5)		0,75	0,5
602	1Д508А	(10) 8	(20)				0,75	0,5
603	ГД508Б	(10)	(20)	10	(5)		0,75	0,5
604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621	МДЗБ КД514A АД516A АД516B ГД511B ГД511B КД512A МДЗА ДММЗ 1ДМ505A 2ДМ520A КД520A КД524Г КД524Г КД524B 2Д524B 2Д524B 2Д524B КД518A	(10) 10 10 10 10 12 12 12 15 15 15 15 (25) 15 (25) 15	150 1 (100) (40) (100) 1 (30) 100 100 100 (100) 4 (100) (200) (300) (300) (300) (300)	5 5 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(10) 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (10)	1 0,1 0,1 2 1 1 1 1	2,5 0,9 0,5 0,35 1 1 1 1 1 1 1 3 3	50005555 55555 5 000
622 623 624 625	Д18 Д18* Д20 ГД507А	(20) 20 (20) 20	100 100 100	(50) (50) (20)	(10) (10) (10)	1 1	0,5 0,5 0,5 0,8	3 3 3 5
626	1Д507А	(30)	100	(20)	(10)	1	0,8	5
627 628	Д310 Д310*	(30) 20 20	300 300	(500) (500)	20 20	10	12 15	20 20
629 630 631 632 633	КД524А 2Д524А КД524Б 2Д524Б КД503А	(35) 24 24 30 30 30	(250) (250) (300) (300) 10	10 10 10 10 10 (10)	(10) (10) (10) (10) (10) (10)	2	3 2,5 2,5 5	0 0 0 0 0—0,05
634 635	2Д503А КД503Б	(30) 30 30 (30)	10 10	(10) (10)	(10) (10)	2 2	5 2,5	0 00,05

-	$U_{\mathrm{np}}$	_   '	V WKY	<i>U</i> пр' н	Пре	дельные <sup>1</sup> окр	режимы г == 25°С	ipa ,		T
	,dii	adu.	-X E III	"H, GII	1		ири max	д рас	F. 22	2
B	ups /		0000	1 2	/пр шах	MA MA	npa T <sub>B</sub> ,	Интервал рабо- чих темпера- тур, «С	Материал, технология	Tennes
10	11	15	1:		15	_	-	23 F	19	-
0,7	10	6	0 1.	5 12	1 1	0 30	10		1	20
0,7	10	6	0 1.			1	1	-40 ÷ +5	1	1
0,63	10	100	1,1	5 12			10	-60 ÷ +7		
1,2	3	150	)   3			1 -0		-40 ÷ +5		1
1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 1	10 2 2 5 5 5 5 10	50 100 200 5	0,6	5 5	10 2 2 15 15 15 20	50 30 30 50 50 50	10 10 10 10 1 1 1 1 1 10	$-10 \div +5$ $-10 \div +10$ $-60 \div +10$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$ $-60 \div +70$	TE 00 T T T T T T T T T T T T T T T T T	59 59 56 56 56 56
1	5 5 5 20	100 100 100 100 1	3,5	20	12 12 12 12 12 20	50 50 50 50 50	10 10 10 10 10	$-55 \div +70$ $-55 \div +70$ $-60 \div +73$ $-60 \div +73$ $-60 \div +12$	Ge, T Ge, T Ge, T	16 81 81 82 81
1	20	I			20	50	10	-60 ÷ +10		16
1 1 0,57 1,1	40 40 40 1 100	20 20 2			40 40 40 100	400 400 400 1500	10 10 10 10	-60 ÷ +100 -60 ÷ +100 -60 ÷ +121 -60 ÷ +85	9	60 60 60 62
1 1 1 0,5	20 20 20 5	50 50 100 50	5 5 4	50 50 50	16 16 16 16	50 50 100	10 10	$ \begin{array}{r} -40 \div +60 \\ -60 \div +70 \\ -40 \div +60 \\ -40 \div +60 \end{array} $	Ge, T Ge, T Ge, T MKC	55 55 55 57
0,5	5	50	3,5	50	16	200	1	$-60 \div +70$	MKC	
0,55 0,55	500 500	20 20	2,4 2,4	800 800	500 500	800 800	10 10	-60 ÷ +70 -60 ÷ +70	Ge, Д Ge, Д	57 55
	40 40 40 40 10	20 2 20 2 4	2,5	50	40 40 40 40 20	400 400 400 400 200	10 10 10 10 10	$-60 \div +100$ $-60 \div +125$ $-60 \div +100$ $-60 \div +125$ $-40 \div +85$	ээээп	55 60 60 60 60 57
,2	10	4	2,5 3,5	50 50	20 20	200 200	10 10	$-60 \div +125$ $-40 \div +85$	П	57 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	2Д503Б	30	10	(10)	(10)	2	2,5	0
337	ДЗ11*	30	50	(50)	(10)	1	1,5	5
538	Д311 А*	30	50	(50)	(10)	1	3	5
539	2ДМ101А-М	30	00	(00)	(10)	*	1	U
	2ДМ502А-М	30	500	30	(30)	0,4	20	5
340		30	500				20	5
41	2ДМ502Б-М			30	(30)	0,4		
542	КД521Г	30	4	(10)	(10)	2	10	0
		(40)	(200)	10	(10)			
643	КД522А	30	4	10	(10)	2	4	0-0,05
		(50)	(400)	50	(10)			_
644	Д311	35	50	(50)	(10)	1	1,5	5
345	Д311А	35	50	(50)	(10)	1	3	5
646	КД504А	40	$(15 \cdot 10^3)$	300	30		25	5
347	2Д504А	40	$(15 \cdot 10^3)$	300	30		20	5
648	<b>КД509A</b>	50	4	10	10	2	4	0-0,05
		(70)	(400)	50	(10)			
649	2Д509А	50	4	10	(10)	2	4	0-0,05
		(70)	(400)	50	(10)			
650	КД510А	50	4 '	10	10	2	4	00,05
	- 4-4	(70)	(400)	50	(10)			
651	2Д510А	50	4	10	(10)	2	4	0-0.05
	-/	(70)	(400)	50	(10)		1	,
652	КД513А	50	4	10	(10)	2	4	0
	T GALLET	(70)	(400)	50	(10)	-	II î	
653	2Д522Б	50	(400)	50	(10)		4	0,05
000	адопис	(75)	(100)	00	(.0)		1.	p ojob
654	Д220	(50)	500	30	(30)	0.4	15	5
655	Д220*	50	500	(30)	(30)	0,4	15	5
656	КД103А	50	4000	(50)	(20)	1	20	5
657	КД103Б	50	4000			1	20	5
			4000	(50)	(20)			
658	КД521В	50		(10)	(10)	2	4	0
050	TENTOOT	(75)	(200)	10	(10)			
659	КД522Б	50	4	10	(10)	2	4	00,05
		(75)	(400)	50	(10)			
660	Д219А	(70)	500	30	(30)	0,4	15	5
		70						
661	Д219А*	70	500	(30)	(30)	0,4	15	5
662	Д220А	(70)	500	30	(30)	0,4	15	5
		70	400		1 1		1.	
663	Д220А*	70	500	(30)	(30)	0,4	15	5
664	Д312А	75	500	(50)	(10)	1	3	5
665	Д312А*	75	500	(50)	(10)	1	3	5
666	2Д103А	75	4000	(50)	(20)	1	20	5
667	КД521А	75	4	(10)	(10)	2	4	0
	- 4	(100)	(200)	10	(10)		1	
668	Д220Б	(100)	500	30	(30)	0,4	15	5
-50	17	100	500		(30)	O's.	10	
669	Д220Б*	100	500	(30)	(30)	0.4	15	5
670		100	500	(50)	(10)	1	3	5
67I	Д312*	100	500					5
672		100	500	(50)	(10)	1	3	0
673				30	(30)	0,4	20	5
013	2ДМ502Г-М	100	500	30	(30)	0,4	20	5

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
1,2 0,4 0,4 1 1 1 1	10 10 10 100 10 50 50	4 100 100 5 5 5	3,5 1,25 1 3,5 2,5 1,75	50 50 50 50 50 50	20 40 80 20 20 20 20 50	200 500 600 200 300 300 500	10 10 10 10 10 10 10	$\begin{array}{c} -69 \div +125 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +80 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +125 \\ \end{array}$	П Ge, Д Ge, Д С С С С	51 51 51 81 81 81 81 51
1,1	100	2			100	1500	10	$-60 \div +125$	ЭП	58
0,4 0,4 1,2 1,2 1,1	10 10 100 100 100	70 70 2 2 5	1,25 1 2 2	50 50 500 500	40 120 240 240 100	500 600 240 240 1500	10 10 10 10 10	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +85 \end{array}$	Ge, Д Ge, Д С С С ЭП	55 55 55 55 57
1, I	100	5			100	1500	10	-60 ÷ +120	эп	57
1,1	200	5			200	1500	10	-60 ÷ +125	ЭП	57
1, I	200	5			200	1500	10	-60 ÷ +120	ЭП	57
1,1	100	5			100	1500	10	-60 ÷ +85	эп	62
1,1	100	5			100	1500	10	$-60 \div +125$	эп	58
1,5 1,5 1 1,2 1	50 50 50 50 50	1 0,5 0,4 1	3,75 5 5 1,75	50 2000 2000 50	50 50 100 100 50	500 500 2000 2000 500	10 10	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \end{array}$	Si, C Si, C A A ЭП	15 15 15 58
1,1	100	5			100	1500	10	-60 ÷ +125	эп	58
1	50	1	2,5	50	50	500	10	-60÷+100	Si, C	1
I 1,5	50 50	1 1	3,75	50	50 50	500 500	10 10	$-60 \div +100 \\ -60 \div +100$	Si, C Si, C	1
1,5 0,5 0,5 1 1	50 10 10 50 50	1 100 100 1 1	1,25 1,25 5 1,75	50 50 500 500	50 50 50 100 50	500 500 500 2000 500	10 10 10 10 10	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -40 \div +60 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \end{array}$	Si, C Ge, Д Ge, Д Д ЭП	55 55 15 58
1,5	50	1	3,75	50	50	500	10	-50 ÷ +100	Si, C	1
1,5 0,5 0,5 I 1	50 10 10 10 50	1 100 100 5 5	1,25 1,15 3,5 2,5	50 50 50 50	50 50 50 20 20	500 500 500 300 300	10 10 10 10 10	$-40 \div +60$	Si, С Ge, Д Ge, Д С С	55 55 80 80

		. B		t <sub>BOC</sub>	(Q <sub>nK</sub> )		U,	sp1	Un	p2
№ п/п.	Тип прибора	U обр шах. (U обр, и шах). В	ис (пКл)	при І <sub>пр</sub> , (Іпр. и), мА	при U <sub>обр</sub> , (U <sub>обр</sub> , и). В	при Гобр, отсч, <sup>м.А.</sup>	В	при Іпр, мА	g	при /пр, мА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674 675 676 677 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695	K.1910A 2.1910A 2.1910A K.1010B Z.1910B K.1910B K.1911A Z.1911A K.1911B K.1911B K.1911BA K.19	55555555555555555555555555555555555555	55 55 55 55 56 30 80 80 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5555555555555555555555555	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,62 0,62 0,55 0,55 0,55 0,55 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85	
696	2Д904А-1	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
697	КД904Б	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
698	2,Д904Б-1	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
699	КД904В	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
700	2Д904В-І	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
701	КД904Г	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
702	2Д904Г-1	10 (12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
703	КД904Д	10 (12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
704	2Д904Д-1	10 (12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
705	КД904Е	10	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	1
706	2Д904Е-1	(12)	10	5	(5)	1	0,45	0,01	0,8	

MKA		C <sub>A</sub>		Предель при <i>t</i>	ные рен кр == 25	С	хинс	- Bawe		
Losp npa	Ф 13	Tha Uodp, B	Inp max, NA	мA	umax ubu 4 <sup>R</sup> , udu	Pcp, Amox	Ингервал рабочих темперагур, °C	Количество элементов	Технология	Чертеж №
12	1 13	14	15	16	17	18	10	20	21	22
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10		-60 ÷ +85 -60 ÷ -85 -60 ÷ -85	1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		70 70 70 70 70 70 70, 7 85 69, 7 85 67 68 68 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
0,2	2	0,1	5	100	10		-60 ÷ +85	1	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10	- [	$-60 \div +85$	3	П	72
0,2	2	1,0	5	100	10		-60 ÷ +85	2	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10	1	$-60 \div +85$	4	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10		$-60 \div +35$	3	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10		$-60 \div +85$	5	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10		$-60 \div +85$	4	П	72
0,2	2	0,1	5	100	10		$-60 \div +85$	4	п	72
0,2	2	0,1	5	100	10	1	$-60 \div +85$	3	п	72
0,2	2	0,1	5	100	10	1.	-60 ÷ +85	5	п	72
0,2	2	0,1	5	100	10	1.	-60 ÷ +85	4	п	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	КД913А 2Д913А	10 10 (10)	10 10	5 (5)	(10) (10)	2 2	0,4 0,4	0,01 0,01	0,7 0,7	1
709	КДС525А	15 (20)	20	(10)	(10)	2	0,9	2	0,5	0,2
710	КДС525Б	15 (20)	20	(10)	(10)	2	0,9	2	0,5	0,2
711	КДС525В	15 (20)	20	(10)	(10)	2	0,9	2	0,5	0,2
712	КДС525Г	15 (20)	20	(10)	(10)	2	0,0	2	0,5	0,2
713	КДС525Д	15	20	(10)	(10)	2	0,9	2	0,5	0,2
714 715 716 717 718 719 720 721 722	КДС526A КДС526Б КДС526В КД903А КД903Б КД914А КД914Б КД914В КД914В	(20) (15) (15) (15) 20 20 20 20 20 25 (40)	5 5 150 150 5 5 5 20	10 10 10 (300) (300) 10 10 10 (10)	(10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 (10)	2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1 1 0,9	5 5 75 75 5 5 5 5	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
723	КДС525Ж	25 (40)	20	(10)	(10)	2	0,9	5	0,5	0,2
724	КДС525И	25 (40)	20	(10)	(10)	2	0,9	5	0,5	0,2
725	КДС525К	25 (40)	20	(10)	(10)	2	0,9	5	0,5	0,2
726	КДС525Л	25	-20	(10)	(10)	2	0,9	5	0,5	0,2
727	КД906В	(40) 30 (75)	2000	(50)	(20)	1	1	50		
728	2Д906В	30	400	(200)	(20)	5	1	50		
729	КД906Е	(75) 30 (75)	2000	(50)	(20)	1	1	50		
730	КД907Б	40	4 (400)	10	(10)	2	1	50		
731	2Д907Б-1	(60)	(400) 4 (500)	50 10 50	(10) (10) (10)	2	1	50		
732	КД907Г	(60)	4	10	(10)	2	1	50		
733	2Д907Г-1	(60)	(400)	50 10	(10)	2	1	50		
734	КД908А	(60)	(500)	50 200	(10)	3	1,2	200		
735	КД917А	(60)	50	200	(10)	3	1,2	200		
736	КД918Б	(60) 40 (60)	4 (850)	10 50	(10) (10)	2	1	50		

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,2 0,2	4 4	0,1 0,1	5 5	200 200	10 10		$ \begin{array}{r} -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \end{array} $	3	пп	66 66
1	8	5	20	200	10	100	-45 ÷ +85	10	ИЛ	75
1	8	5	20	200	10	100	-45 ÷ +85	10	ИЛ	75
1	8	5	20	200	10	80	$-45 \div +85$	8	ИЛ	75
1	8	5	20	200	10	80	-45 ÷ +85	8	ИЛ	75
1	8	5	20	200	10	80	$-45 \div +85$	8	ИЛ	73
1 1 0,5 0,5 1 1 1	5 5 10 10 5 5 5 8	0 0 5 5 0 0 0 5	20 20 20 75 75 20 20 20 20	50 50 350 350 350 50 50 50 200	10 10 10 3 3 10 10 10	50 50 50 50 50 50 50 100	$\begin{array}{c} -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -55 \div +85 \\ -55 \div +85 \\ -45 \div +85 \\ -45 \div +85 \\ \end{array}$	4 3 2 8 8 4 2 3 10	ЭЛ ЭЛ ЭЛ П П ЭЛ ЭЛ ЭЛ	78 78 78 79 79 74 74 74 75
1	8	5	20	200	10	100	-45 ÷ +85	10	ИЛ	75
1	8	5	20	200	10	80	-45 ÷ +85	8	ил	75
1	8	5	20	200	10	80	$-45 \div +85$	8	ИЛ	75
I	8	5	20	200	10	80	$-45 \div +85$	8	ИЛ	78
2	20	5	100	2000	10		$-55 \div +85$	4	эп	63
2	20	5	200	2000	10		$-60 \div +125$	4	эп	63
2	40	5	100	2000	10		-55 ÷ +85	4	эп	63
6	4	0	50	700	2		-60 ÷ +85	2	эп	61
5	5	0	50	700	2		$-60 \div +85$	2	эп	61
6	4	0	50	700	2		$-60 \div +85$	4	эп	61
5	5	0	50	700	2		-60 ÷ +85	4	эп	61
5	5	0-0,05	200	1500	10		-60 ÷ +85	8	эп	78
5	6	00,05	200	1500	10		-60 ÷+85	8	эп	78
6	6	0	50	700	2		-60 ÷ +85	2	эп	6

Д918Б-1 Д918Г								1	-
1101SE	40 (60)	(850)	10 50	(10) (10)	2	1	50		
дотог	40 (60)	(850)	10 50	(10)	2	1	50		
I918Γ-I	40	4	10	(10)	2	1	50		
Д919А	(60)	(850) 100	50 100	(10)	10	0,85-1,35	100		
1919A	(10) 40	100	100	(10)	10	0,85-1,35	100		
1920A	(10)	100	100	(17)	10	0,9-1,5	100		
Д906Б	(10)	2000	(50)	(20)	1	1	50		
1906Б	(75) 50	400	(200)	(20)	5	1	50		
1908A	(75) 50	30	200	(1)	3	1,2	200		
1917A	(00)	50	200	(10)	3	0,9-1,2	200		
ДС523А	(60)	4	10	(10)	2	1	200		
1C523A	(70)	(150)	20	(10)		1 1		1	
	(70)	(150)	10 20	(10)	2	1	20		1
ДС523Б	(70)	4	10 20	(10)	2	1	20		
IC523B	59	(150)	10	(10)	2	1	20		
ДС523В	(70)	.(150)	20 10	(10)	0		20		
	(70)	(150)	20	(10)	2	1	20		1
LC523B	50	4	10	(10)	2	1	20	-	
ДС523Г	(70)	(150)	20 10	(10)	2	1	20		
	(70)	(150)	20	(10)		1			
1C523Γ	(70)	(150)	10 20	(10)	2	1	20		
Д906Д	50	2000	(50)	(20)	1	1	50		
QC627A	(75) 50	40	200	(20)	10	0,85-1,15	200		
QC628A	50	50	300	(30)	10	0,95-1,25	300		
Д906А	75	2000	(50)	(20)	1	1	50		
1906A	75	400	(200)	(20)	5	1	50		
Д906Г	(100)	2000	(50)	(20)	1	1	50		
Д Д	C628A 906A 906A	C627A	2627A         50         40           2628A         50         50           906A         75         2000           100A         75         400           906F         75         2000	2627A         50'         40         200           662)         50         50         300           2628A         50'         50         300           996A         75'         2000         (50)           06A         75'         400'         (200)           996F         75'         2000'         (50)	2627A         50         40         200         (20)           2628A         50         50         300         (30)           966A         75         2000         (50)         (20)           066A         75         400         (200)         (20)           966F         75         2000         (50)         (20)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	.5627A 56 40 200 (20) 10 0,85 – 1,15 (2628A 50) 50 300 (30) 10 0,95 – 1,25 (2628A 50) 50 300 (30) 10 0,95 – 1,25 (2628A 50) (30) (20) 1 1 1 (100) (100) (200) (20) 5 1 (100) (100) (200) (20) 5 1 (100) (200) (20) (20) 1 1 1	2627A         56'         40         200         (20)         10         (9,85—1,15)         200           2628A         50         50         300         (30)         10         (9,95—1,25)         300           906A         73         2000         (50)         (20)         1         1         50           906A         73         400         (200)         (20)         5         1         50           906F         75         2000         (50)         (20)         1         1         50	7.627.A 50. 40 200 (20) 10 0,85—1,15 200 (20) 2628A 50 50 300 (30) 10 0,95—1,25 300 (30) 906A 75 2000 (30) (20) 1 1 5 50 (100) (100) (200) (20) 5 1 50 (100) (100) (100) (200) (20) (20) 1 1 1 50 (200) (20) (20) (20) 1 1 1 50

2	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
1	эп	2	$-60 \div +85$		2	700	50	0	6	5
1	эп	4	$-60 \div +85$		2	700	50	0	6	6
1	эп	4	$-60 \div +85$		2	700	50	0	6	5
1	п	16	$-60 \div +85$	180	10	700	100	10	6	1
1	П	16	$-60 \div +85$	180	10	700	100	10	6	1
1	П	16	-60 ÷ +85	150	10	700	100	10	6	1
1	эп	4	$-55 \div +85$		10	2000	100	5	20	2
1	эп	4	$-60 \div +125$		10	2000	200	5	20	2
1	эп	8	-60 ÷ +125		10	1500	200	0-0,05	5	5
ŀ	эп	8	$-60 \div +125$		10	1500	200	0-0,05	6	5
ļ,	ЭП	2	-60 ÷ +100		10	200	20	0,1	2	5
1	эп	2	$-60 \div +125$		10	200	20	0,1	2	5
1	эп	2	$-60 \div +100$		10	200	20	0,1	2	5
ŀ	эп	2	$-60 \div +125$		10	200	20	0,1	2	5
1	эп	4	$-60 \div +100$		10	200	20	0,1	2	5
١,	эп	4	$-60 \div +125$		10	200	20	0,1	2	5
	ЭП	4	$-60 \div +100$		10	200	20	0,1	2	5
ŀ	эп	4	-60 ÷ +125		10	200	20	0,1	2	5
1	эп	4	-55 ÷ +85		10	2000	100	5	40	2
1 8	эп	8	$-60 \div +125$		10	1500	200	0	5	2
1 8	эп		-60 ÷+125		10	1500	300	0	32	5
l,	эп	4	-55 ÷ +85		10	2000	100	5	20	2
	эп	4	$-60 \div +125$		10	2000	200	5	20	2
١,	эп	4	-55 ÷ +85		10	2000	100	5	40	2

				_										
Тип прибора				Сд,	пΦ		<i>U</i> ∏,	мВ	$U_{\rm B}$ ,	мВ		L <sub>Kop</sub>	( <i>L<sub>X</sub></i> ),	
№ п/п.		/II. %A	ΔIΠ, MA	MHH.	макс.	$I_{\Pi}H_{\mathbf{B}}$	MBH.	макс.	жан.	Make.	fмакс, ГГц	MER.	макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
761 762 763 764 765	3И101A АИ101A 3И101Б АИ101Б 1И102A	1 1 1 1 1,5	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	2 2 0,9	3 4 6 8 1,8	5 5 5 5 5	70	160 160 160 160 160	320	400	10	0,24	(1,3) (1) (1,3) (1) 0,35	
766	1И102Б	1,5	0,25	1,4	2,2	5	70	100	320	400	8	0,24	0,35	
767	1H102B	1,5	0,25	1,8	3	5	70	160	320	400	5	0,24	0,35	
768	11/1104A	1,5	0,2	0,8	1,9	4		90			10—15	(0,I)	(0,13)	
769	1И104Б	1,5	0,2	0,6	1,4	4		90			15-20	(0,1)	(0,13)	
770	1H104B	1,5	0,2	0,5	1,1	4		90			20-25	(0,1)	(0,13)	
771	1И104Г	1,5	0,2	0,45	1	4		100			25-30	(0,1)	(0,13)	
772	1И104Д	1,5	0,2	0,4	0,9	4		100			3040	(0,1)	(0,13)	
773	11/104E	1,5	0,2	0,4	0,8	4		100			40	(0,1)	(0,13)	
774	ГИ103А	1,5	0,2	1	2,1	4		90			10			
775	ГИ103Б	1,5	0,2	0,8	1,6	4		90			15			
776	LI4103B	1,5	0,2	0,7	1,3	4		90	М		20			
777	1H103A	1,5	0,2	1	2,1	4		90	ш		10			
778	1И103Б	1,5	0,2	0,8	1,6	4		90			15			
779	11/103B	1,5	0,2	0,7	1,3	4		90	11		20			
780	LN103L	1,7	0,4	I	3,2	4		90			5			
781	1И102Г	2	0,3	I	2	5		90	320	400	10	0.24	0,35	
782	1И102Д	2	0,3	1,6	2,6	5		90	320	400	8	0.24	0.35	
783	11/102E	2	0,3	2,2	3,2	5		90	320	400	5	0,24	0,35	
									13					

′,	(r <sub>11</sub> ),	. Ом	m m	MA	е режим / <sub>обр.</sub> (/ <sub>обр. г</sub>	маке!	1	_	макс	Э,		
MHH.	Music.	npu /cw	Uпр. макс' (Uoбр. макс),	/пр. макс' (/пр. и. макс)·	мA	TB, MKC	MBT	npu /,	UPH TH	Иитервал рабочих температур, «С	Технология	Wepress As
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75	24 24 22 22 110 (6)	30 30 30 30 1 20	0,35 0,35 0,35 0,35	3	3					$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +70 \end{array}$	С МП, МС С МП, МС	9
75	110	1 20		3	3					$-60 \div +70$	С	8
75	(6) 110 (4,5)	20		3	3					$-60 \div +70$	С	8
	(6)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		200	1	0,1	-60 ÷ +70	MC	8
	(6)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		150	1	0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(7)	601	0,4 (0,02)	1,5	1,5		100	1	0,1	-60 ÷ +70	MC	8
	(7)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		50	1	0,1	-60 ÷+70	MC	8
	(7)	100	0,4 (0,02)	0,75	1,5		40	1	0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(8)	100	(0,02)	0,75	1,5		30	1	0,1	-60 ÷ +70	MC	8
- 1	(6)	100	(0,02)	1,5	1,5		200		0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(6)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		150		0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(7)	100	0,4 (0,92)	1,5	1,5		100		0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(6)	100	(0,02)	1,5	1,5		200		0,1	-60 ÷ +70	MC	8
	(6)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		150		0,1	-60 ÷ +70	MC	8
	(7)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		100		0,1	$-60 \div +70$	MC	8
	(6)	100	0,4 (0,02)	1,5	1,5		250		0,1	-60 ÷ +70	MC	8
50	80 (6)	1,3 25	(2900)	4	4					$-60 \div +70$	C	8
60	80 (J)	1,3		4	4					$-60 \div +70$	С	8
60	80 (4,5)	1.3		4	4					$-60 \div +70$	С	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
781 785 786 787 788	ЗИ101В ЗИ101Г АИ101В ЗИ101Д З11306Г	2 2 2 2 2 2	0,3 0,3 0,3 0,3 0,2	1 2,5	2 3,7 5 6 8	6 6 6 6 8		160 169 160 160 170					(1,3) (1,3) (1) (1,3)
789 790 791	АН101Д АН301А ЗИ306Е	2 2 2	0,3 0,4 0,2	2,5 4	10 12 12	6 8 8		160 180 170					(1) (1,5)
792 793	ГИЗОТА 1И102Ж	2 2,7	0,2 0,1	1,2	20 2,2	7 5	70 70	90	320	400	10	0,21	0,35
794	1И102Н	2,7	0,4	1,8	2,7	5	70	90	320	400	8	0,24	0,35
795	1И102Қ	2,7	0,4	2,3	3,5	5	70	90	320	400	5	0,21	0,35
796 797 798	ГИЗО4А 1ИЗО4А 1ИЗО8А	4,8 4,9 5	0,3 0,3 0,5	1,5	20 20 5	5 8 5		75 65 100					
799	1И308Б	5	0,5	0,7	2	5		110					
300	3И309Ж	5	0,5	2,2	4,7	8		180					
801	3H309H	5	0,5	3,3	10	8		180					
802	3И309Қ	5	0,5	6,8	15	8		189					
803 804 805 806 807 808	30101E 30101K A0101E 30101H A0101U A0108K	5 5 5 5 5	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	2 4,5 4,5	3 6 8 10 13 15	6 6 6 6 8		180 180 180 180 180 170					(1,3) (1,3) (1) (1,3) (1)
809 810 811	АИЗО1Б АИЗО1В ЗИЗО6К	5 5 5	0,5 0,5 0,5	8	25 25 25	8 8 8		180 180 170					(1,5) (1,5)
812 813 814 815 816 817 818 819 820	ПИЗО4Б ГИЗО5А ГИЗО5А 1ИЗО5А ЗИ201А ЗИ201Б АИ201В ЗИ201В ЗИ201В ЗИЗО6Л	5,1 5,2 9,6 9,8 10 10 10	0,3 0,3 0,5 0,6 1 1 1 1	2,5 4,5	20 20 30 30 3,5 6 8 10	8 5 8 10 10 10 10 10 8		65 75 85 70 200 180 180 180 170					(1,3) (1,3) (1) (1,3)
821 822	АИ201В ЗИ306М	10 10	1	5	15 30	10 8		180 170					(1)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2
	18 16 16 16 14	50 50 40 50 40	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	0,8	4					$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \end{array}$	C C MII, MC C C	0.00000
				1 1,8 (2,4)	4					$\begin{array}{c} -60 \div + 85 \\ -60 \div + 70 \\ -60 \div + 100 \end{array}$	МП, МС С С	000
45	60	1,8		5,4	4 5,4					$-40 \div +60 \\ -60 \div +70$	MC C	00
45	60 (4)	1,8		5,4	5,4					-60 ÷ +70	С	8
45	(3)	1,8		5,4	5,4					$-60 \div +70$	C	8
	(6)	00		10 10 6	10 10 9					$\begin{array}{c} -40 \div +60 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \end{array}$	MC MC MC	0.00
				(12) 4 (5)	(18) 6 (7,5)	1				$-60 \div +70$	MC	8
				2	10	1				$-60 \div +100$	МП	ę
				(2) 2 (2)	10					$-60 \div +100$	МП	9
				5,4	10					$-60 \div +100$	МП	6
	10 8 8 7 7	100 100 80 100 80	0,35 0,35 0,35 0,35 0,35	2	10					$-t0 \div +100$	С С МП, МС С МП, МС С	000000000000000000000000000000000000000
				(2) 2,5 2,5 4,5 (6)	10					$-60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +100$	C C	9
	8	150 150	0,4 0,4	10 10 20 20	10 10 20 20					-60 ÷ +70 -40 ÷ +60 -40 ÷ +60 -60 ÷ +70 -60 ÷ +100	MC MC MC MC C C	99999
	8	100 150	0,4	4 (4)	20						мп, мс С С	9 9
	8	100	0,4	4 (4)	20					$-60 \div +85 \\ -60 \div +100$	мп, мс С	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	311306H	10	1	15	50	8		170					
824 825 826 827 828	АНЗОІГ ЗИ202А ЗИ202Б ЗИ202В 1ИЗ08В	10 10 10 10 10	1 1 1 1	1,5 2,3 4	50 3 3 4,8 10	8 10 10 10 5		180 200 200 200 200 110					(1,5) 0,5 0,5 0,5 0,5
329	114308Г	10	1	1,5	5	5		120					
30	114308Д	10	1	0,8	2	5		130					
331	3И309Л	10	1	3,3	6,8	8		200					
332	3H309M	10	1	4,7	15	8		200					
333	3N309H	10	1	10	22	8		200					
834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844	1H305B F14305B 3H201F 3H201A AH201F 3H201E AH201E 3H202F 3H202F 3H202B 1H308E	10,2 10,4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,6 0,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 5 6 2 3 3	30 30 4 7 10 12 20 4 4 6 15	8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10		70 85 210 200 200 200 200 220 220 220 140					(1,3) (1,3) (1) (1,3) (1) 0,5 0,5 0,5
845	1И308Ж	20	2	1	4	5		160					
846 847 848 849 850 851 852 853	3H202Ж 3H202H 3H202Қ 3H201Ж АH201Ж 3H201H АH201H АH201H	30 30 50 50 50 50 50 50 50	3 3 5 5 5 5 5 5 5 5	6,5 10 5	5 8 10 8 15 15 15 20	10 10 10 10 10 10 10 10		240 240 260 260 260 260 260 260 150					0,5 0,5 0,5 (1,3) (1) (1,3) (1)
854	1И308К	50	5	2,3	8	5		180					
855 856 857 858	ЗИ201Қ АИ201Қ ЗИ201Л АИ201Л	100 100 100 100	10 10 10 10	10 10	15 20 40 50	10 10 10 10		330 330 330 330					(1,3) (1) (1,3) (1)

 $\Pi$ рине чание.  $L_{\rm KOp}$  — индуктивность корпуса туннельного диода.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2
				9 (12)	20					-60÷+100	С	
5 4 4			0,4 0,4 0,4	5 20 20 20 20						$ \begin{array}{r} -60 \div +70 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \end{array} $	C MC MC MC	
				20 (90) 15	30 (135) 22,5					$-60 \div +70$ $-60 \div +70$	MC MC	
				(30)	(45)					-60 ÷ +70	MC	l
				(10)	(15) 20					<b>60 </b> +100	МΠ	l
				(4)	20					-60 ÷ +100	МП	
				(4) 9 (12)	20					$-60 \div +100$	МΠ	l
	5 5 4 4	150 150 100 150 100	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	20 20 20	20 20					$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -40 \div +60 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \end{array}$	MC MC C C MII, MC C MII, MC	ı
3 3			0,45 0,45 0,45	40 40 40 20 (40)	30 (60)	1				$ \begin{array}{r} -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +70 \end{array} $	MC MC MC MC	
				(18)	12 (27)	1				-60 ÷ +70	MC	l
3 2	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	250 220 250 220	0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	60 60 100						$-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +100$ $-60 \div +85$ $-60 \div +100$ $-60 \div +85$	MC MC MC C MII, MC	ı
	LyC	220	0,10	40	60					$-60 \div +70$	MC	l
	22	250	0,5	(75) 20 (45)	(112,5) 30 (67,5)	1				-60 ÷ +70	MC	
	2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	220 250 250 220	0,5 0,5 0,5							$ \begin{array}{r} -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \end{array} $	С МС, МП С МП, МС	

				7	ī	L	пр
λε π/π.	Тип прибора	1п, жА	С <sub>23</sub> пФ	NO	npu / np, mA		npa Inpa MA
859	311402A		2	18	100	0,6	0,1
860	ГП401А		2,5			0,33	0,1
861	111401A		2,5			0,33	0,1
862	3П402Д		3,5			0,6	0,2
863	311402Б		1,5-3,5	16	100	0,6	0,1
864	АП402Б	0,1	4			0,6	0,1
865	ГИ401Б		5			0,33	0,1
866	П1401Б		5			0,33	0,1
867	3H402B		2,7-5	14	100	0,6	0,1
868	3/1402Γ		6			0,5	0,1
869	31140211		6			0,6	0,4
870	3H402E		2-6			0,6	0,2
871	ΑΙ1402Γ	0,1	8			0,6	0,1
872	AH402E	0,2	8			0,6	0,2
873	1H404A	0,24	0,51	9	100	0,35	0,5
874	111404Б	0,24	0,8-1,5	8	100	0,35	0,5
875	111404B	0,24	1—2	7	100	0,35	0,5
376	АИ402И	0,4	10			0,6	0,4
877	Γ11403A	0,15	8			0,35	0,1

$U_{\rm o6p}$		п	редель ‡	ные рез окр — 25	имы пр С	н			T
обр	,	(I <sub>np. i</sub>	макс,	PCB1	1 макся п. макс)			огвя	
æ	при Гобр, мА	мA	при тв, жко	MBr .	тик жке	Josp. Make, MA	Интервал рабочнх температур, °С	Материал, технология	Gentew Ma
0,25	1	0,05	1			2	-60 ÷ +100	мп, мс	9
0,09	1	0,3				4	$-55 \div +70$	MC	9
0,09	1	0,3				4	$-60 \div +70$	MC	9
0,25	2	0,05				4	-60 ÷ +100	мп, мс	9
0,25	1	0,05				2	-60 ÷ +100	мп, мс	9
0,25	1	0,05				1	-60 + +85	мп, мс	9
0,09	I	0,5				5,6	-55 ÷ +70	MC	9
0,09	1	0,5				5,6	$-60 \div +70$	MC	9
0,25	1	0,1				2	-60 ÷ +100	мп, мс	9
0,25	1	0,05				2	$-60 \div +100$	мп, мс	9
0,25	4	0,05				8	$-60 \div +100$	мп, мс	9
0,25	2	0,1				4	-60 ÷ +100	МП, МС	91
0,25	1	0,05				1	$-60 \div +85$	мп, мс	91
0,25	2	0,05				2	-60 ÷ +85	мп, мс	91
0,075-0,105	3	0,4		2 (8)	1	2	-60 ÷ +70	MC	87
0,075-0,105	3	0,6		(30)	I	3	$-60 \div +70$	MC	87
0,0750,105	3	0,8		5 (50)		4	$-60 \div +70$	MC	87
0,25	4	0,05			- 1	4	-60 ÷ +85	мп, мс	91
0,12	3	(10)	10				$-40 \div +60$	MC	90

вость туппельного днода.

			(U	U <sub>пр</sub> , пр. ср), пр. н]	(I ofp	ip, , cp)	С	A	″дзф	
№ п/п.	Тип прябора	Uocp max, B	В	при Іпр. (Іпр. ср). [Іпр. а], мА	мкА	при Иобр, В	Фп	при Uoбр, В	Ö	при Іпр, мА
78 79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 93 94 95 96 97 98 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	ГД404AP ГД402A 1Д402A 1	3 15 15 15 15 15 24 24 24 24 24 24 24 24 25 30 30 50 75 75 75 75 100 400 400 400 600 600 600 600 600 600 6	0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1—10  50 50 20 20 20 20 21 1 1 2 1 2 1 1 0000 [15000] 10000 10000 10000 10000 10000 10000	100 50 100 0,5 50 0,5 0,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 10 10 10 10 24 24 24 30 30 30 50 50 75 75 75 50 400 400 400 600 600 700 800 100 100 100 100 100 100 100 100 1	0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 1 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	55 55 55 55 55 55 55 55 15 00 00 01 11 11 11 11 11 11 10,3 10 10,3	4,5 4,5 6 6 1 1 30—60 40—80 30—60 40—80	15 15 15 15 10 10 2 2 2 2 2

			f <sub>BOC</sub> ,	(Qnv)	Пред	ельные р он г <sub>окр</sub> =	ежимы :25°С		1
						<i>I</i> пр.	g max	4,	
Lkop, BF	fmax, Mft	мяс, (яҚл)	при Uoбр, В	при Іпр. (Іпр. п), мА	Inp max, MA	5t.A	при т <sub>из</sub> мко	Интервал рабочих температур, (кор), С	Материал, технологая
5	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	(2) (2) 2 2 2	10 10 10 10	2 2 2 2 2	20 30 30 30 30 50 50 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	100 100 100 100 100 500 500	10 10 10 10 10 10 10	-60 ÷ +60 -60 ÷ +70 -60 ÷ +70 -60 ÷ +70 -60 ÷ +70 -60 ÷ +70 -60 ÷ +100 -60 ÷ +100 -60 ÷ +100 -60 ÷ +125 -60 ÷ +125 -60 ÷ +125 -60 ÷ +125 -60 ÷ +100 -60 ÷ +125 -60 ÷ +100 -60 ÷ +125 -60 ÷ +100 -60 ÷	T MKC MKC SIT S S S S MKC
		1,5		(1000)	1000 10 000 300 1000	10 000 35 000 15 000 10 000	8—13 15 10 8—13	$-60 \div +125$ $-40 \div +90$ $-60 \div (+80)$ $-60 \div +125$ $-40 \div +90$	МКС Д Д Д
	0,02	2,5 1,5 2,5 1,5	100 100	(1000) (1000) (1000) (1000)	50 1000 10 000 1000 10 000	10 000 35 000 10 000 35 000	8—13 15 8—13 15	-40 ÷ +85 -40 ÷ +90 -60 ÷ (+80) -40 ÷ +90 -60 ÷ (+80)	дддддддддд
	0,02	1,5		(1000)	50 10 000	35 000	15	-40 ÷ +85 -60 ÷ (+80)	H H

			$U_{\mathrm{np}}$		ΔΙ	J <sub>np</sub>	10	бр	(	a a	
№ п/п.	Тип прибора	U обр шах» В	a	при Іпр. мА	M M	при /пр, мА	мкА	при Uo5p, В	Фп	при Vобр, В	
										0.5	l
912	2ДС408А-1	12	0,5-0,73	0,01	3	1	0,01	10	1,3	0,5	1
913	2ДС408Б-1	12	0,730,83	0,1	10	1	0,01	10	1,3	0,5	и
010	2ДС100Б-1	12	0,73 -0,83	0,1		i i					1
914	2ДС408В-1	12	0,5-0,73	0,01	5	1	0,01	10	1,3	0,5	1
			0,73-0,83	0,1		1	0.1	10	1,3	0,5	ı
915	2ДС408Г-1	12	0,50,73 0,730,83	0,01	15	1	0,1	10	1,0	0,0	L
916	КДС413А	20	0,6-0,75	1	5	0.3	0,01	10	3	0	П
917	КДС413Б	20	0,6-0,75	î	15	0,3	0,1	10	3	0	П
918	КДС413В	20	0,6-0,75	i	20	0,3	0,1	10	3	0	1
919	КДС414А	20	0,6-0,75	1	5	0,3	0,01	10	3	0	1
920	КЛС414Б	20	0,6-0,75	1	15	0,3	0,1	10	3	0	П
921	КДС414В	20	0,6-0,75	1	20	0,3	0,1	10	3	0	
922	КДС415А	20	0,6-0,75	1	5	0,3	0,01	10	3	0	1
923	КДС415Б	20	0,6-0,75	1	15	0,3	0,1	10	3	0	ŀ
924	КДС415В	20	0,6-0,75	1	20	0,3	0,1	10	3	0	П

Примечание. ТК  $(\Delta U_{mp})$  — температурный коэффициент разности примых на (суммарный ток для всех дводов дводной сборки).

Вари

			$c_{_{\mathrm{B}}}$				QB	
Ν <sub>2</sub> π/π.	Тип прибора	пФ	при И <sub>обр</sub> , в	при <i>f.</i> МГц	K <sub>G</sub>		<sup>при</sup> в	при f. МГц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935	KB1096 KB109A KB109B KB109F KB112A 2B112A KB107A KB107A KB107A KB110A 2B110A KB110F	2-2,3 2,3-2,8 8-16 1,9-3,1 8-17 9,6-14,4 10-40 10-40 12-18 12-18 12-18	25 25 3 25 3 4 4 2—9 6—18 4 4	1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10 1—10	4,5—6,5 4—5,5 4—6 4 1,8 1,8 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5	300 300 160 160 200 200 20 20 300 300 150	3 3 3 3 4 4 2,9 6—18 4 4	50 50 50 50 50 50 10 10 50 50 50

	t	пос		TK	(10 np)	Пр	едельні ри / <sub>окр</sub>	ые реж — 25°	имы С	X Ab.		
3110	(Uoco, n). B	при Іпр. жА	при Гобр, отсч <sup>3</sup> мА	MKB/7C	при Δ <i>U</i> пр'	Inp max. wA	∑Inp max,	Inp.	HPH T	Интервал рабочих температур, °C	Технология	Чертеж №
40	5	5	1	30	3	10	20	100	10	-60 ÷ +85	п	9
40	5	5	1	IGO	10	10	20	100	10	-60 ÷ +85	п	9
40	5	5	I	50	5	10	20	100	10	-60 ÷ +85	П	9
40	5	5	I	170	15	10	20	100	10	60 ÷ +85	п	9
40 40 40 40 40 40 40 40 40	(10) (16) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	55555555555	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40 100 100 40 100 100 40 100 100		10 10 10 10 10 10 10 10	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	100 100 100 100 100 100 100 100 100	10 10 10 10 10 10 10 10	$\begin{array}{c} -60 \div +85 \\ -60 \div 85 $		9 9 9 9 9 10 10 10

дений вапряжений диодов диодвой сборки;  $\Sigma I_{\rm np\; max}$  — максимально допустимый ток

## капы

	Пределы	вье режимы пр	и t <sub>окр</sub> = 2.°С			
Iosp.	1	g max		Интерва <b>л</b> рабочих	Техноло-	Чертеж
мкА	мВт	при t <sub>окр</sub> , (t <sub>кор</sub> ) °С	U <sub>oбр max</sub> . B	температур, С	LRR	Ne
10	- 11	12	13	14	15	16
0,5 0,5 0,5 0,5 1 100 100 1	5 5 5 5 100 100 100 100 100	50 50 50 50 50 50 50 50 50	25 25 25 25 25 25 25 5,5—16 13—31 45 45	$\begin{array}{c} -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \\ -40 \div +70 \\ -40 \div +70 \\ -60 \div +125 \\ -60 $	ПС ПС ПС ПС ПС С С ПС ПС ПС	95 95 95 95 108 108 106 106 57 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	2Β110Γ	1218	4	1—10	2,5	150	4	50
937	KB1126	12-18	4	1	1.8	200	4	50
938	2B112B	12-18	4	í	1,8	200	4	50
39	KB102A	14-28	4	1-10	2,5	40	4	50
940	2B102Γ	14-22	4	1-10	250	50	4	50
941	KB1106	14.4-21.6	4	1-10	2,5	300	4	50
142	2B110B	14,4-21,6	4	1-10	2,5	300	4	50
143	КВ110Д	14,4-21,6	4	1-10	2,5	150	4	50
944	2В110Д	14.4-21.6	4	1-10	2,5	150	4	50
145	КВ106Б	15-35	4	1-10		60	4	50
946	2В106Б	15-35	4	1-10		60	4	50
347	KB110B	17,6-26,4	4	110	2,5 2,5	300	4	50
948	2B110B	17.6-26.4	4	1-10	2,5	300	4	50
949	KB110E	17,6-26,4	4	1-10	2,5 2,5	150	4	50
950	2B110E	17,6-26,4	4	1-10	2,5	150	4	50
951	KB103A	18-32	4	1-10		50	4	50
952	2B103A	18-32	4	1-10		50	4	50
958	2В102Д	19-28	4	1-10		100	4	50
954	2В102Ж	19-28	4	1-10	0.5	50	4	50
355	KB1025	19-30	4	110	2,5	40	4	50
956	КВ 102Г	19-30	4	1-10	2,5	100	4	50
957	КВ102Д	19-30	4	1-10	3,5	40	4	50
958	2B102A	20-25 20-50	4	1-10 1-10		40 40	4	50
959 960	KB106A	20-50	4	1-10		40	4	50
	2B106A 2B1026	22-27	4	1-10		40	4	50
961 962	Л901 A	22-21	4	50	3.6-4.4	25	4	50
963	Д901А *	22-32	4	1-10	3.6-4.4	25	4	50
964	Д901Б	22-32	4	50	2,7-3,3	30	4	5.0
965	Д901Б*	22-32	4	1-10	2,7-3,3	30	4	50
966	KB102B	25-40	4	1-10	2,5	40	4	50
967	2B102B	25-37	4	1-10	2,50	50	4	50
968	2B102E	25-37	4	1-10		100	4	50
969	2B117A	26,4-39,6	â	1-10	5-7	180		50
970	Д901В	28-38	4	50	3,6-4,4	25	4	50
971	Д901В*	28-38	4	1-10	3,6-4,4	25	4	50
972	Д901Г	28-38	4	50	2,7-3,3	30	4	50
973	Д901Г*	28-38	4	1-10	2,7-3,3	30	4	50
974	KB103B	28-48	4	1-10		40	4	50
975	2B103B	28-48	4	1-10		40	4	50
976	KB107B	3065	2-9	1-10	1,5	20	2-9	10
977	КВ107Г	30-65	6-18	1-10	1,5	20	6-18	10
978	Д901Д	3444	4	50	3,6-4,4	25	4	50
979	Д901Д*	34-44	4	1-10	3,6-4,4	25 30	4	50
980	Д901Е	34-44	4	50	2,7-3,3		4	50
981	Д901Е*	34-44	4	1-10	2,7-3,3	300		10
982	2B113A	54,4—81,6	4		4,4	300		10
983	2B1136	54,4—81,6	4	1	3,9	300		10
984	KB114A	54,4-81,6	4	1	4,4 3,9	300		10
985	KB1146	54,4—81,6	4	i	4,4	300		1 10
986 987	2B114A	54,4—81,6 54,4—81,6	4	1 1	3,9	300		10
301	2B114B	04,9-01,0	4	1 1	0,0	000		1 1

10	11	12	13	14	15	16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99 90 100 100 100 100 100 100 5000 100 100 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	45 25 25 25 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	-60 + 125 -60 + 125	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	55 1080 100 10 10 55 55 55 55 55 55 55 57 55 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 250 250 250 250 250 90 90 100 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	50 225 225 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	45 80 80 45 45 45 45 45 80 80 80 80 55—16 13—31 80 80 45 15 15 15 15 15 15 15 15	-60 + +120 -60 + +120 -60 + +125 -60 + +125 -60 + +120 -60 + +120 -60 + +120 -60 + +120 -60 + +120 -60 + +120 -60 + 120 -60 + 120 -	CH C C C C C C C C C C C C C C C C C C	101 4 4 4 4 4 4 101 101 101 57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
988	KB104A	90—120	4	1-10	2,5	100	4	10
989	2B104A	90-120	4	1-10		100	4	10
990	ΚΒ104Γ	95-143	4	1-10	3,5	100	4	10
991	2Β104Γ	95-143	4	1-10		100	4	10
992	KB104E	95-143	4	1-10	2,5	150	4	10
993	2B104E	95143	4	1-10		150	4	10
994	KB115A	100-700	0					
995	KB115B	100-700	0		1	1 1		
996	KB115B	100-700	0		1			
997	KB1045	106-144	4	1-10	2,5	100	4	10
998	2B104B	106-144	4	1-10		100	4	10
999	KB104B	128-192	4	1-10	2,5	100	4	10
000	2B104B	128-192	4	1-10		100	4	10
001	КВ104Д	128-192	4	1-10	3,5	100	4	10
002	2В104Д	128-192	4	110		100	4	10
003	KB101A	160-240	0,8	1-10	1,1-1,2	12	0,8	10
004	KB116	168-252	1	1	18	100	1	1
005	KB119A	168-252	1	1-10	18	100	1	1
006	KB105A	400-600	4	1	3,8	500	4	1
007	2B105A	400-600	4	1	4	500	4	1
800	КВ105Б	400-600	4	1	3	500	4	1
009	2В105Б	400-600	4	1	3	500	4	1

## Варикапные

			$C_{\mathfrak{g}}$			Q <sub>B</sub>
No π/π.	Тип прибора	пФ	при <i>U</i> обр. В	при ј, МГц	KC	
010	KBC111A	29,7-36,3	4	1	2,1	200
011	KBC111B	29,7-36,3	4	1	2,1	150
012	2BC118A	54,4-81,6	4	1	3,6-1,4	200
013	2BC1185	54,4—81,6	4	1	2,7-33	250

10	- 11	12	13	14	15	16
5	100	50	45	-40 ÷ + 85	СД	102
5	100	50	45	-C0 ÷ +120	СД	102
5	100	50	80	-40 + +85	СД	102
5	100	50	80	$-60 \div +120$	СД	102
5	100	50	45	$-40 \div +85$	СД	102
5	100	50	45	-60 + +120	СД	102
1 - 10-4			100	$-40 \div +85$	C	110
0,5.10-4			100	$-40 \div +85$	С	110
1.10-5			100	$-40 \div +85$	С	110
5	100	50	45	$-40 \div +85$	СД	102
5	100	50	45	$-60 \div +120$	СД	102
5	100	50	45	-10 - +85	СД	102
5	160	50	45	-60 - +120	СД	102
5	160	50	80	-40 485	СД	102
5	100	50	68	$-60 \div +120$	СД	102
1			4	-10 + +55	C	104
1			10	-60 ÷ +85	эп	111
1			12	$-60 \div +100$	эп	55
50	150	50	90	-60 ÷+100	СД	103
30	150	50	90	-60 ÷ +125	СД	103
50	150	50	50	-60 ÷ +100	СД	103
30	150	50	50	$-60 \div +125$	СД	103

cSonr

Q <sub>B</sub>			Предельный режим при t <sub>окр</sub> = 25°C			
и при В	при f. МГц	И <sub>обр</sub> , при И <sub>обр</sub> тах, мкА	U <sub>oбр max</sub> . B	Интервая температур, °С	Техно- логия	Чертеж №
4	50 50 10 10	1 1 1 1	30 30 115 60	$ \begin{vmatrix} -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +125 \end{vmatrix} $	ПЄ ПЄ ЄМ ЄМ	105 105 107 107

									ns.	тучан	ощие и свето
		$I_v$		U	пр	,	p				
No 11/10.	Тип прибора	кд/м²	при I <sub>пр</sub> , мА	В	при I <sub>пр</sub> , мА	мВт	npu / <sub>np</sub> , мA	f <sub>n</sub> , HC	f <sub>3</sub> , nc	Ө, град	λ <sub>max</sub> , мкм
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025	АЛ103А АЛ103Б ЗЛ103Б ЗЛ103Б АЛ106Б АЛ106Б АЛ106В АЛ107Б ЗЛ107Б ЗЛ107Б АЛ107Б АЛ108А			1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 2 2 2 1,35	50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100	1 0,6 1 0,6 0,2 0,4 0,6 6 10 6 10,5	50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100	10 10 10	20 20 20 20	25 25 25 25	0,92-0.935 0.92-0.935 0.92-0.935 0.9-1,2 0,9-1,2 0,9-1,2 0,9-1,2
1026	3Л108А			1,35	100	1,5	100				1
1027 1028 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1051 1052 1053 1054 1055 1054 1055 1056	AJH169A AJH115A KJH101A KJH101B KJH101B ZJH101B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH102B AJH11B AJH112B AJH112B AJH112B AJH112B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH11B AJH1	10 15 20 10 15 5 44 44 150 400 400 25 15 15 10 400 300—900 125—375 500 300—900 127—375 500 300—900 125—375 10 300—900 125—375 10 300—900 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	10 20 40 10 20 5 20 20 10 20 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$\substack{1,2\\2\\5,5,5\\5},\substack{5,5,5\\5,5},\substack{5,5,5\\5,5,5},\substack{5,2,5,5\\2,3,3,3,3,4,5,8},8,2,2\\2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,$	20 50 10 20 40 10 20 5 20 30 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,2 10 10	20 50 50	300	500	90 90	0.9—1,0 0,9—1,0

П р и м е ч а и и е.  $t_{\rm R}$  — длительность переднего фронта импульса;  $t_{\rm 3}$  — длительность

Предель (I пр. и	ax,	(	обр. и п	IX,	Интервад рабочих температур,	Пэлучение	Тек-	Чер
жА	прн т <sub>и</sub> , мкс	В	при т <sub>и</sub> , мко	при f, кГп	°C		LHH	lés
52 50 50 100 100 100 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)		(2) (2)			$\begin{array}{c} -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div 85 \\ -40 \div 85 \\ -60 \div 85 \\ -$	Инфракрасное	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	118 118 118 118 118 118 118
110		2			$-60 \div +85$	<b>&gt;</b>	э	117
22 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 /		(2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (1)	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		$\begin{array}{c} -00 \div +85 \\ -00 \div +85 \\ -00 \div +85 \\ -00 \div 85 \\ -00 \div 85 \\ -00 \div 85 \\ -00 \div 70 \\ -10 \div -70 \\ -10$	желтое  Красное Зеленое Красное Зеленое Красное Красное  Желтое Красное	99994444499999999999999999999999999999	115 1188 1133 1133 1133 1133 116 116 116 116 116

заднего фронта импульса; O — ширина диаграммы направленности излучения на уровне О.5.

		L. (Iv)		Un	p	Пре	ельные.	режим
Мı п/п.	Тип прибора		(urdu		при	Pepes Bre	(/ nn.	max. max.
		нд/и <sup>‡</sup> (минд)	nps Inp. (Inp.n)	В	Inp, MA	леченти, м	мА	пря f <sub>сл</sub> , Гц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1059	2Л105А	15	70	2,2-6	10		12	
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076	2/1105B 2/1105B 2/1105B A/1113A A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B A/1113B	40-80 40-80 300 175-525 60-180 130 175-525 60-180 300 175-525 60-180 300 175-525 60-180 300 175-525 60-180	70 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	22-3,5 3,3-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	44 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	12 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,	
1077 1078 1079	2Л114Б 2Л114В КЛ114А	15 15 10	10 10 10	3,2 3,2 6	10 10 10		12 12 12	
1080	КЛ114Б	10	10	6	10		12	
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095	КЛ114B АЛ304Б АЛ304Б АЛ304B АЛ304B АЛ305A АЛ305A АЛ305B АЛ305Б АЛ305Б АЛ305Б АЛ305H АЛ305H АЛ305H АЛ305H АЛ305H АЛ305H АЛ305A	10 110 80—320 24 140 140 80—320 48 24—96 60 24—96 140 89—320 48—192 24—96	10 40 40 80 80 160 160 160 160 160 160 160 160	6 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10 5 5 10 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	44 44 88 88 176 176 176 176 176 176 176 176 176	12 5,5 5,5 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	

Uccomax (Umax). B	P <sub>max</sub> ,	Питервая рабочих температур, С	Свечение	Воспроязалдимые цифры (энеки)	Техно-	Hel Te:
10	11	12	13	14	15	14
10 10 10		-00 ÷ +70 -00 ÷ +70 -00 ÷ +70 -00 ÷ +70 -60 ÷ +70	Желтое ÷ оранжевое Желтое э Красное	0-9 0-9 0-9	д д д жэ	15 15 15 16 16
10		$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +90 \\ -10 \div +90 \\ \end{array}$	» » » » » » » » » » » » » Желтое ÷	0-9 A. B. F. E. 3, H - C, Y, Y	жэ жэ жэ жэ жэ жэ жэ жэ жэ жэ	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
10 10		$-10 \div +90$ $-10 \div +90$ $-10 \div +85$	То же оранжевое зеленое	Точка Плюс, минус Точка 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Точка	ДДД	168 168 168
	1056	$\begin{array}{c} -10 \div +85 \\ -10 \div +85 \\ -60 \div +70 \\$	Оранжевое	Точка плиус двосточне Точка о — 9; А. Б. Г. Е. З. Н — С. У. Ч	Д Д М вла П М вла П М вла П П П П П П П П П П П	168 168 122 122 122 123 123 123 123 123 123 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1096	АЛ306А	140	10	2	10		11	
- 1		1					(300)	
1097	А,Л306Б	80-320	10	2	10		11	
							(300)	
1098	АЛ306В	140	10	3	10		11	
							(300)	
1099	АЛ306Р	80-320	10	3	10		11	
							(300)	
1100	АЛ306Д	48-192	10	3	10		11	
							(300)	
1101	АЛ306Е	24-96	10	3	10		11	
							(300)	
1102	АЛЗ06Ж	60	10	3	10		11	
							(300)	
1103	АЛЗ06И	24-96	10	3	10		11	
							(300)	
1104	АЛ308А	(50)	(70)	1,65	10		10	
							(15)	
1105	АЛЗО8Б	(150)	70	1,65	10		10	
- 11							(15)	
1106	АЛС312А	· 350	10	2	10		11	
1107	АЛС312Б	150-350	10	2	10		11	
1108	АЛС314А	350	5	2	5	64	8	
							(40)	
1109	ЗЛС314А	350	40	2	5	64	8	
1110	АЛС318А	(950)	(5)	1,9	5		3	
- 1			l .				(40)	100
1111	АЛС318Б	(950)	(5)	1,9	5		3	
- 1							(40)	100
112	3ЛС321А	(0,12)	20	3,6	20		25	
		(0,04)	20					
1113	3ЛС321Б	(0,12)	20	3,6	20		25	
- 1		(0,04)	20					

Примечание: f<sub>сд</sub> — частота следования импульсов.

10	11	12	13	14	15	1
	792	-60 ÷ +70	>	1	П	1
	792	-60 ÷ +70	3		П	1:
	1188	-60 ÷ +70	2		П	1.
	1188	-60 ÷+70	3	0-9;	П	1:
	1188	-60 ÷ +70	,	A, B, r, E, 3, H – C, y, 4	П	1:
	1188	<del>-60 ÷ +70</del>	Красное		П	1
	1188	-60 ÷+70	Зеленое		П	13
	1188	<del>-60</del> ÷ +70	,		П	12
		-10 ÷ +70	Красное	0-9		13
		-10 ÷ +70	,	0-9		13
3	1	$-60 \div +70$	3		ЖЭ	13
3		$-60 \div +70$	20		ЖЭ	12
5		-60 ÷ +70	>	0—9; депималь- ная точка	ЭП	13
5		-60 ÷ +70	>	0—9; децималь- ная точка	ЭП	13
5	45	<b>−</b> 25 <b>÷</b> +55	5	0—9	П	18
5	45	-25 ÷ +55	>	0—9	П	13
5	720	<b>−</b> 60 ÷ +70	Желто- зеленое	0—9; децималь- ная точка	эд	13
5	720	-60 ÷ +70	Желто- зеленое	0—9; децималь- ная точка	эд	13

-		- T									Режим изме
Ν, π/π.	Тип прибора	Даапазон длян воли	X	fBOC. (FBERKE A).	/кр. ПД. ГГц	Unpod, B	С <sub>д.</sub> пд' ( <sup>С</sup> кор. пд), пФ	Гпр. ПД. (гвмс. Д)-	k. csr	Prograbt	<sup>I</sup> пр. (Чобр. в).
1	2	å	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1114	ГА504В	см, дм	100				0,15—1			1 2500	50
1115	ГА501А	3 см	150	(0,04)		19			3,2	1	10-30 (0,01-0,03)
1116	ГА501Б	3 см	150			19			3,2	1	10-30 (0,01-0,03)
1117	ГА501В	3 см	150			19			3,2	1	1030 (0,010,03)
1118	ΓΛ501Γ	3 см	150			19			3,9	1	10-39 (0,01-0,03)
1119	ГА501Д	3 см	130		ĺ	19			3,9	1	10-30 (0,01-0,03)
1120	ГА501Е	3 см	150			19			3,9	1	1030 (0,010,03)
1121	ГА501Ж	3 см	150		1	19			3,2	1	10-30 (0,01-0,03)
1122	ГА50111	3 см	150			19			3,2	1	10-30 (0,01-0,03)
1123	1A501A	3 см	150						3,2	1	
1124	1A501B	Зсм	150			19	(0,12-0,18)		3,2	1	(0,02)
1125	1A501B	3 см	150			19	(0,12-0,18		3,2	1	(0,02)
1126	1Α501Γ	3 см	150			19	(0,120,18	)	3,9	1	(0,02)
						19	(0,120,18				(0,02)

рения				ые реж		pu 1	кр =	25°C			
				Ppac	max. Br		ν x .	n ÷÷	Country		
U B	f <sub>ca</sub> , Mfu	при длитель- ном ноздей- етонь	при кратко-	при длитель- ном воздей- ствля	при кратко- вреченном возденствия	W. A. spr	Inp max-	Uнорм, обр. Д. (Uобр, и max). Г	Гитериал рабочих температур, °С	Техиология	House M.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2
50				0,5	0,6		50	50	-60 <b>÷</b> +70	Д	1-
50 50 12—18	7700 7700	2	4	0,8		0,5			60 ÷ +70	Д	14
8—13		2	4	0,8		0,5			-60 ÷ +70	Д	14
4-9		2	4	0,5		0,5			$-60 \div +70$	Д	14
1218		2	4	0,8		0,5			-60 ÷+70	Д	14
8-13		2	4	0,8		0,5			-60 ÷ +70	Д	14
4-9		2	4	0,8		0,5			-€0÷+70	Д	14
2,2-1,2		2	4	0,1	П	0,5			-60 ÷ +70	Д	14
0,52,5		2	4	0,1		0,5		1	-60÷+70	Д	14
12-18	30	2,5	5	0,1		0,5		1	-60 ÷ +70	Д	14
8-13		2,5	5	0,1	1	0,5		1	-60 ÷ +70	Д	14
48	30	2,5	5	0,05		0,5		-	-60 <b>÷</b> +70	д	147
12—18	30	2,5	5	0,1	(	),5		-	-60 <b>÷</b> +70	Д	147

		-								
1127	1А501Д	3 см	150					3,9	1	
					19	(0,12-0,18)		0.0	1	(0,02)
1128	1A501E	3 см	150			(0,12-0,18)		3,9	1	
1129	1A501Ж	3 см	150		19	(0,12-0,10)		3,2	1	(0,02)
1120	11100171					(0,12-0,18)				(0,02)
1130	1A501H	3 см	150		19			3,2	1	(0,02)
					19	(0,12-0,18)				(0,02)
1131	2A503A	см, дм				0,365—0,435	3,3		5	100
1132	2А503Б	см, дм				0,33-0,425			5	
1133	ГА504Б	см, дм				5 0,5—0,8	5		5	100
			200	(0,04)					1 2500	50
1134	1A504B	см, дм	200	(0,01)				3,9	1	50
				(0,04)		0,5—0,8 0,5—0,8		3,9	2500	
1135	ГА504А	см, дм	500			0,5-0,8			1	50
1136	1A504A	см, дм	500	(0,04)	1			3,9	2500 1	50
				(0,04)		0,5-0,8		3,9	2500	
1137	2A505A	см, дм		60				0,0	1	100
1138	2А505Б	см, дм		60	1				1	100
1139	2A505B	см, дм		60	4				1	100
				60					1	
1140	2A506A	CM		00						
1141	2А506Б	CM		60					1	
94										

4 5 6 7 8

1 2

9 10 11 12

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
143	Д	-60 ÷ +70			0,5		0,1	5	2,5	1	8-13
147	Д	60 ÷ +70			0,5		0.1	5	2,5	30	4-9
14		00.710			ojc		,		1	30	
147	Д	<b>−60 ÷ +70</b>			0,5		0,001	5	2,5	30	2,2-4,2
147	Д	-60 ÷ +70			0,5		0,001	5	2,5	00	0,5—2,5
										30	
140, 141	С	-60÷+125		П			1		1000	3000 3000	0
140, 141	С	-60 ÷ +125					1		1000	3000	0
149	Д	-60 ÷ +70	50	50		0,6	0,5			3000	50
149	Д	-60 ÷ +70	50	50		0,6	0,5			7700	50 50 50
											50 50
149	Д	-60 ÷ +70	50	50		0,6	0,5				50
149	Д	-60 ÷ +70	50	50		0,6	0,5			7700	50 50 50
					- 1			$^{\prime\prime}$			50 50
163	С	<b>−60 ÷</b> +125	100		1		2		5000	9000—9800	
163	С	-60 ÷ +125	100				2		5000	9000—9800	
163	С	-60 ÷ +125	100				2		5000	9000—9800	1
138	С	-60 ÷ +125	100	1		1	2		2000	9800	
138	С	-60 ÷ +125	100				2		2000	9800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1142	2A506B	СМ	60							1
1143	2Α506Γ	см	60							1
1144	2А506Д	см								1
1145	KA507A	см, дм			200	500	0,8-1,2			1
1146	ҚА507Б	см, дм			200	300	0,8-1,2	1,5		10
1147	KA507B	см, дм			200	300	0,81,2	1,5		10
		,			150	000	0,65-1,2	2,5		1 10
1148	2A507A	см, дм			200	500	0,8-1,2	dages	7	i i
1149	2А507Б	см, ды			200		0,8-1,2	1,5	7 7	1
1150	KA508A	2—20 см	600			300		1,5	7	1 1000
1151	2A508A	2-20 см	600	40						1000
1152	KA509A	см, дм		40	150		0,9-1,2			1
1153	KA509B	см, дм				200	0,7—1	1,5		1
1174	TA SOOD				150	200		1,5		1
1154	KA509B	см, дм			100	200	0,51,2			1
1155	2A509A	см, дм			150	200		2,5	7	1
1156	2А509Б	см, дм		0,02	150	0.20	0,9—1,2	1,5	777	1 1
				0,02		200	0,7—1	1,5	7	1
96		1		1	1					ı

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		9100	2000		2				100	-60 ÷ +125	С	13:
		9100	2000		2				100	-60 ÷+125	С	138
		13 700	2000		2				100	$-60 \div +125$	С	13:
(10) 100	100 100	4280 10			5			200	200	-60 ++100	Э	61
100 (10) 100	100	4280 4280			5			200	200	-60 ÷+100	Э	60
100 (10) 100	100	10 4280 4280			5			200	200	-60 ÷+100	Э	60
100	100	10 4280			5			200	200	-60 ÷ +100	э	01
(10) 100	100	10						200	200	-00+100	3	60
(10)	100 100	10			5			200	200	-60÷+100	Э	60
100 0 100		9370	800					500	100	-60 ÷ +85	И	163
0		9370	800		1,5			500	100	$-60 \div + 125$	14	163
25 (10)	100	4280		1	2			100	150	-60 + +100	Э	60
25 25	100 100	4280 4280		1	2	1		100	150	-60 ÷+100	Э	60
(10) 25	100	4280			2			100	150	-60 ÷ +100	Э	60
25 (10) 25	100	4280			-			100	100	-00+100	3	0.3
25 (10)	100	4280			2			100	150	-60÷+100	Э	60
25 25	100	10			2			100	150	-60 ÷+100		00
(10) 25	100	10			2			100	130	-ou ÷ +100	Э	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
157	KA510A	см, дм					0,7—1,4				
158	KA510B	см, дм				30	1,2-2,4	(1,5)			(10)
		any ga				30	1,2-2,1	(1,5)			100
159	KA510B	см, дм				00	2,2-3,4	(1,5)			(10
160	КА510Г	см, дм				30	0,6-1,4	(1,0)			100
100	KADIOI	см, дм				30	0,0-1,4	(2,5)			100
161	<b>К</b> А510Д	см, дм				30	1,2-2,4	.0.5			(10)
162	KA510E	см, дм				30	20.00	(2,5)			(10)
102	KABIOL	Сы, ды				30	2,2-3,6	(2,5)		1	100
163	2A510A	см, дм				30	07.14	(1,5)			(10) 100
164	2А510Б					30	0,7-1,4		П		(10)
101	2A010D	см, дм					1,2-2,4	(1,5)			100
165	2A510B	см, дм				30		(1,5)			(10) 100
166	2A511A		2500			30	2,2-3,4				(10)
100	2A311A	См, дм	2000					2		1000 1000	500 500
167	2A512A	см, дм	4000				0,550,75	2,5		1000 1000	500
168	2A512B		1000	40			0,3-0,7			1000 1000	500
108	2A512b	см, дм	4000				0,3-0,7	2,5		1000 1000	500
169	KA513A	0,8-2 см		40						1000	500
170	KA5136	0,8—2 см		100							100
10	KASISD	0,8—2 CM		70							
171	2A513A	0,8-2 см		10							100
172	2A513B	0,8—2 см		100							100
12	2/(0101)	0,0-2 CM		70							
173	2A515A	см		10		100	0,4-0,7				100
					100	100			4	1	(10) 25 25
- 1								2,5	4	1	25

13	3 14	15	16	17	18	9 20	21	22	22	3 24
	10	40		1		200	25	-60 ÷ +125	ЭІ	1 15
	10	40		1	1	200	25	-60 ÷ +125	ЭІ	7 15
	10	40		1		200	25	-60 ÷ +125	ЭІ	1 15
	10	40		I		200	25	-60 ÷ -125	эг	1 15
	10	40		1		200	25	-60 ÷ +125	эг	1 15
	10	40		1		200	25	-60 ÷ +125	эг	1 15
	10	40		1	1	200	25	-60 ÷ +125	эг	15
	10	40		1		200	25	-60 ÷ +125	эг	15
	10	40		I		100	25	-60 ÷ +125	эп	15
50	3000 3000 3000	10 000			1	700	50—200	-60 ÷ +100	С	60
200 200 30	8000			4		750	250	60 ÷	С	145
200 200 30				4	1	750	250	-60 ÷	С	145
		75		2			150	-60 ÷ +85	И	162, 163
		140	I	,5			150	60 ÷ +85	И	162, 163
		75	1	2			150	-60 ÷ +125	И	162, 163
1	15 000 —20 000 15 000 —20 000	110	1	,5			150	-60 <b>-</b> +125	И	162, 163
50	10		0	,5		100	75	-60 + +125	Э	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2A516A	см, дм		45			0,18	5,5		5	100
175	KA517A	см, дм			75	300	0,150,3	5	7 7	7,5 7,5	(0,1) 10 10
176	KA517B	см, дм			75	300	0,25-0,4	5	7	7,5 7,5	(0,1) 10 10
177	2A518A	см, дм		6	130		0,650,85	I		30 30 30 30	100 100 100
178	2A518B	см, дм		2,5	90		0,65—0,85	2		30 30 30 30	100 100 100
179	2A519A	см, дм					0,5-0,9 (0,2-0,3)	(2,2)			100
180	KA520A	см, дм			200	800	0,4-1	2		1 1	(0,1) 100 100
181	KA520B	см, дм			150	600	0,4-1	3		1 1	(0,1) 100 100
182	2A520A	см, дм			200	800	0,4—1	2	7 7	1	(0,1) 100 100
183	2A521A	см, дм			90		0,63—0,77	1,5	15		100
184	2A517A	см, дм			75	300	0,150,3	5	7	1-10 1-10	10 10 (100)
00					- 1				-	-	

24	23	22	21	20	17 18 19	16	15	14	13
139	Э	-60 ÷ +125	200	100	1		1 000	3000 3000	
14	Э	-60 ÷ +125	150 (270)	100	0,5				20
14	Э	-60 ÷ +125	150 (270)	100	0,5				100
14	Д	-60 ÷ +85	200	500			15 000	2000 2000 2000 1500	100 100 100
14	Д	-60 ÷ +85	200	500		15 000	2 000	2000 1500 2000 2000	100
15	э	-60÷ +125	10	100	0,3		30	10 10	0
61	Э	-60 ÷ +125	300 (750)	200	4		10 000	4280 4280	00
60	Э	60 ÷ +125	300 (750)	200	4		10 000	4280 4280	00
60	Э	-60 ÷ +125	300 (750)	200	4		10 000	4250	00
145	Д	-60÷ +85	50 ÷200	1500	3		10 000		00
[43	Э	60 ÷ +125	150 (270)	100	0,5				00 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	31	12
1185	2A5176	см, дм			75	300	0,25—0,4	5	7 7	1—10 1—10	10 10 (100)
1186	2A523A	см, дм			200	500	0,9-1,5	0,5	10 10	30 30 30	50 50 (30)
1187	2А523Б	см. дм			200	600	1.5-2	0,5	10 10	30 30 30	50 50
1188	2A522A	см, дм					0,35—0,75	[12] 0,5			(30)
1189	2A524A	см, дм			200		0,7—1,2			30 30	200 200
1190	2A524E	см, дм		1,5	200	300	0.5-0.8	0,5		30 30	200 200 (100)
1191	3A527A	нс, пс		,,,			0,5	100			2
192	3А527Б	нс, пс					0,3	100			2
193	3A529A	нс, пс					0,4	70			2
194	3A529E	нс, пс					0,25	70			2

П р и м е ч а и и е. K — качество;  $U_{\rm npo6}$  — пробивное напряжение;  $C_{\rm A}$ ,  $\Pi_{\rm A}$  — общая ем  $\lambda$  — длина волны;  $P_{\rm noa}$  — подводимая можность; U — напряжение отрицательного сме 102

Продолжение табл.

24	23	22	21	20	18 19	17	16	15	14	13
143	Э	-60 <b>÷</b> +125	150 (270)	100		0,5				100
16	Д	-60 ÷ +125	40-200	300		20		001		100
16	Д	-60 ÷ +125	40-200	300		20		100		100
16	МЭ	—60 <b>÷</b> +125	5	100		0,3		40	10 4270	190
16	Д	60 <b>÷</b> +125	30-:-100	100—1000		1,5				08 08 001
16	Д	-60 ÷+125	30 <b>÷</b> 100	100—1000		1,5				30 30 100
5	ЭП	-60 <b>÷</b> +85	10	2 (30)				5 - 10 - 4		0
5	эп	-60 ÷ +85	10	(30)				5 - 10 - 4		0
17		60 <b>÷</b> +85	5 (7)	2 (5)				3 - 10-4		0
170		-60 + +85	5 (7)	2 (5)				5 - 10-4		0

кость переключательного диода;  $C_{
m Kop,\ \Pi Z}$  — ечность кориуса переключательного диода; щения.

	Тип			r <sub>дн</sub>	ф, Ом				-1/2	881
No m/m.	прибора	M, Br-1/2	β <sub>I</sub> , A/Βτ	мин.	макс.	ган, ком	Кст, ид	/ <sub>ш</sub> , ком	βU, B · Br-1/2	Диапазон длан волн, см
_1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10	11
1195	Д601А	15					3			
1196	Д601Б	15				2	3			
1197	Д601В	15				2	3			
1198 1199 1200 1201	Д601А* Д601Б* Д601В* Д602А	15 15 15	1,5	200	600	2 2 2 2 2	3 3 3,2			
1202	Д602А*	15 15	1,5	200	600		3,2	12		2,7—60
1203	ДКВ8	15								2,7—60 1,8—3,2
1204	дкв8*	15				1,5	3			1,8—3,2
1205	Д602Б		1,5	200	600	1,5	3,2	12		
1206	Д602Б*	20 20	1,5	200	600		3,2	12		2,7—60
1207	дза*	22					0.5			2,7—60 2,9—30
1208	Д607*	30				0,3-0,95	2,5			
1209	Д607А*	30		400	1200		3			
1210	Д608*	30		400	1200		3			
1211	Д608А*	30		400	1200		3			
1212	Д604		2,5	400	1200		1,8			
213	Д604*	35	2,5	500	900		1,8			2,7
		35		500	200					2,7

Pe	жил измер	ения		Предельные режимы $t_{\rm OKS} = 25^{\circ}{\rm G}$			_	ė	
				Р <sub>и, ра</sub>	Br	MBT	рабочия	технол	
λ, см	Рсвч. мвт	R <sub>B</sub> . Oxl	I <sub>CM</sub> MKA	HDM JAM- TEASHOM BOSQCECT- BUS	при крат- ковремен- ном воз- лемствия	P pac max	Интервал рабочих температур, "С	Материал, техноло- гия	Tenress Na
12	13	11	15	15	17	18	19	20	21
	10	30			10		60 ÷ + 70	Si, T	1
	10	30			10		-60 ÷ +70	Si, T	1
	10	30		}	20		-60 ÷ +70	Si, T	1
3,2	10 10 10 0,02	20	150		10 10 10 50		$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +70$	Si, T Si, T Si, T Ge, T	1 1 1 1
3,2	0,02		150 150		50		60 <b>+</b> + 85	Ge, T	1
3,2	0,01				50		-60 + +70	Si, T	1
3,2 3,2 1,8; 2,4; 3,2	0,01 0,01 0,01	20 20			50		-60 ÷+70	Si, T	1
3,2	0,02	20	150		50		-60 ÷ +70	Ge, T	1
3,2	0,02		150 150		50		-60 ÷ +85	Ge, T	
3,2 2,9	0,02 0,02	20			50		-60 ÷ +70	Si, T	1
	0,015		50 50	100	300	5	$-60 \div +125$	Si, T	
	0,015		50 50	100	300	5	-60 ÷ +125	Si, T	1
	0,015		50 50	150	500	7	$-60 \div +125$	Si, T	
	0,015		50 50	200	500	7	-60 ÷ +125	Si, T	
3,2	0,01	20	50 50	300	1000	10	-60 ÷ +100	Si, T	
3,2	0,01	20	50 50	300	1000	10	-60 ÷ +100	Si, T	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1214	дзь*	40								2,9-30
1215	2A202A		0.5			0,3-0,95	2,5			0.0
1210	2A202A	40	2,5	400	1000		1,5			3-8
1216	Д603	40	4	300	900		2			
1217	Д603*	45	4				2			6-60
1010	770078	45		300	900					660
1218 1219 1220	Д605* Д606* Д609*	80					1,6		14 14	
1221	2A201A	00	6,5	1000	2000		1,5			8-60
	2/120111	80	0,0	400	1000		13.7			0-00
1222	2А203Б	100	2,8	1000	2000		2,5			2
1223 1224	2A203A	120	3,8	1000	2000		1,8			2
1224	ДКИ-2М* ДКВЗ		0,2			15				3
1226	ДКВЗ*		0,4			15 15				3,2
1227	ДКВ7М*		0,4			10				3
1228 1229	ДКИ-1М* ДКВІ		0,5							10 10
1230	ДКВ1*		0,8			15				10
1231	ДКВ4		0,8			15				3
1232	ДКВ4*		0,8			10				3,2
1233	ДКВ5М*		0,8			10				10
1234	ДКВ6М*		0,8			25				10
1235	ДКВ2		1,2			10				10
1236 1237	дкв2*		1,2			10				10
1231	ДКВ11*		1,5			10	2,5			
1238	ДКВП		1,5			10	2,5			9

12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
9,8 8	0,02 0,02	20			50		-60 ÷ +70	Si, T	1
3,2	0,01	30	50 50	300	500	20	-60 ÷ +125	T	1
10	0,004	15	50 50	200	2000		-60 ÷+100	Si, T	1
10	0,004	15	50 50	200	2000		-60 ÷ +100	Si, T	
3,2	150; 110	10			2000		-60 ÷ +100	Si, T	1
	20; 15 0,01	60	20	100	250	2	$-60 \div + 85$ $-60 \div + 100$	Si, T Si, T	1
8	0,005		20 50 50	300	500	20	-60 ÷ +125	Т	1
	0,01	30	20	100		50	-60 ÷ +125	MKC	
	0,01	30	20 20	100		50	-60 ÷ +125	MKC	l
3,2 3,2	0.02 0,02	1000	20	200	50		$ \begin{array}{r} -60 \div +100 \\ -60 \div +70 \end{array} $	Si, T Si, T	
3,2	0,02	100			50		-60 ÷ +70	Si, T	1
3,2 3,2	0,02	50		200			-60 ÷ +100	Si, T	
9,8 10	0,02 0,02	1000		200	50		$-60 \div +100 \\ -60 \div +70$	Si, T Si, T	
9,8	0,02	100			50		-60 ÷ +70	Si, T	
3,2	0,02				50		-60 ÷ +70	Si, T	
3,2	0,02	100			50		-60 ÷+70	Si, T	
9,8 9.8	0,02	50		200	1		-60 ÷ +100	Si, T	ı
9,8	0,02	50		200			-60 ÷ +100	Si, T	
9,8 10	0,02				50		-60 ÷ +70	Si, T	
9,8	0,02	100			50		-60 ÷ +70	Si, T	
	0,02 0,02	100			50		<del>-60</del> ÷ +70	Si, T	
	0,02				50		-60 ÷ +70	Si, T	-

	1		_							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1241	AAA204A AAA204B AAA204B		3,5 3,5 3,5		2000 2000 2000		2,4 2,4 1,3			3 3 3

Примечание.  $r_{\rm m}$  — эквивалентное шумовое сопротивление;  $P_{\rm CB\, q}$  — подводимая смещения.

		Спе	р, Д		C <sub>Kop</sub>	Д	L <sub>T</sub>	юс, Д		У <sub>проб</sub>	1	обр
М• п/п.	Тип прибора	Ф	при Uобъ В	при f, МГц	9	прв f. кГц	ΙĽ	при f, МГц	В	при /обр. мкА	MKA	при Uodn, В
559 560 561 562 563 564 565 566 567 766 771 772 773 774 775	I А403Б A А410 A Г А402 A I А402 A I А403 A	0.98-0.22 0.98-0.22 0.98-0.22 0.98-0.23 0.98-0.23 0.91-0.33 0.12-0.33 0.12-0.33 0.13-0.33 0.13-0.33 0.14-0.34 0.14-0.34 0.16-0.3 0.18-0.3 0.22-0.10 0.22-0.10 0.22-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3 0.38-0.3	200 200 200 5 5 5 5 100 110 100 100 100 100 100 100 100 10	30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0.18 - 0.25 0.20 - 0.25 0.38 - 0.25 0.38 - 0.25 0.38 - 0.25 0.38 - 0.25 0.25 - 0.25 0.18 - 0.25 0.25 - 0.25 0.18 - 0.25 0.18 - 0.25 0.23 - 0.29 0.23 - 0.29 0.23 - 0.29 0.23 - 0.29 0.24 - 0.25 0.25 - 0.25	460 460 460 460 460 460 460 460 460	2.2 1.2-1.8 1.2-1.8 1.2-1.8 1.2-1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	2000	10	70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 100 100 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 70-100	0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
19 180 181 181 181 181 181 181 181 181 181	CA401A [A461A CA401 [A401 [A401] [A408] [A408] [A408] [A409] [A409] [A400] [A400] [A400]	0.34 — 0.54 0.36 — 0.55 0.36 — 0.55 0.45 — 0.87 0.45 — 0.87 0.5 — 0.56 0.54 — 0.50 0.54 — 0.50	10 10 10 10 10 10	30 4 30 6	0.18-0.25 0.18-0.25 0.18-0.25 0.18-0.25 0.3-0.34 0.3-0.34 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3	10 10 10 10	1-2 2,2 2,2 2,2 2,3 0,45-0,65 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	2000 2000 2000 2000 2000 2000	50 20 20 20 20 20 12 12	10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 100 100	2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,05 0,05 0,05	20 20 10 10 10 10 10 2 2 2 2

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	0,01 0,01 0,01		20 20 20	100 100 100	250 250 250	20 20 20	$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$	ЭП	166 166 166

вепрерывная СВЧ мощность;  $R_{\rm a}$  — сопротняление нагрузки;  $I_{\rm CM}$  — ток положительного

СВЧ диоды

			τд	Предел	ьные рез	кимы пра	$t_{\text{oxp}} = 2$	5°C	Ĕ		
длив		<u>_</u>		P <sub>pac m</sub>	ах, мВт	$P_{\rm M, pac}$	тах, Вт	Г	200		
Диапазон д волн, см	ПС	при U обр. Е	f, MFq	при дли- тельном воздейст- вии	при кратко- временном воздейст- вии	при дли- тельном воздейст- вии	при кратко- временном поздейст- вин	Wн. Д. spr	Интервал рабочих температур, °C	Технология	Housene Mb
CM, JIM CM, JI	1.6 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7	20 20 20 20 5 5 5 10 10 10 10 5 22 2 2 10 10 10 20 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2000	400 400 400 400 400 400 400 400 200 200	600 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 600 6	15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	- 1		155 155 155 155 155 156 166 167 167 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

			1	_	_		Chi	есительны
N <sub>0</sub> π/π.	Тип прибора	Диапазон длин волн	Іпрб. дБ	<sup>и</sup> ш, Д	Fнорм, дВ	Кет, пд	⁴вых, сд. Ом	<sup>1</sup> вп, СД, мА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1289 1290 1291 1293	3A115A 2A116A 2A102A 2A108A	3 см дм 10—30 см	5 5,5		6 7 8,5 6,5	1,8 1,5—3,5 1,5	200500 250450 250450	1.2-25
1293 1294 1295	AAIIIB 3AIIIB AIIIA	3 cm 3 cm 3 cm	5,5 5,5		7 7 7,5	1,5 2 1,5 2	425—575 300—560 300—560 300—560	0,7 1—2,8 1—2,5
1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302	3A111A 3A110B AA112A 3A112A AA112B AA114A 3A114A	3 cm 2 cm 3 cm 3 cm 3 cm mm mm	6 6 6 6 6 7 7		7,5 7,5 7 7 7 7 9	1,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,5	300-560 210-490 440-640 300-550 440-640 275-825 275-825	1-2,8 1-2,5 0,9-2,2 1-2,5 1-2,5 1-2,5 5
1303 1304 1305	AA113A AA1136 2A104A	см, дм см, дм 8-00 см	6 6,5 6,5		7,5 9	2,5 3,5 3,5	210-020	0,5 0,7—2,5 0,7—2,5
1306	2A109A	3 см	6,5		8,5	1,5	340—560	0,5
307 308	ЗА110А Д405А, АП	2 см 3 см	6,5 6,5		8,5 8	1,6	220—380 200—500	0,9
309	Д405А, АП*	3 см	6,5			1,7	300-500	1
310	Д405Б, БП	3 см		2	8,5	1,7	300—500	1
311	Д405Б, БП*	3 см			8,5	1,4	300—450 300—450	1

			Предел	ьные ре	жимы п	ри $t_{OKP}$	== 25°C		55	
из:	ежи: черен	nn Ru	Р <sub>и, ра</sub>	c max• Βτ			тах» Вт	Cours	тологи	
А, см	PCB4, MBT	R <sub>3</sub> , OM	пря длитель- ном воздей- ствин	при кратко- пременном воздействии	№ д. д. эрг	при длитель- ном воздей- ствин	при кратко- временном воздействии	Интервал рабочих температур, 'С	Материал, технология	Чертеж №
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3,2 10 15,5 10	3 1 1 0,5	100 100	300 500 500	400 6000	0,3 0,5	30 150 30	150	-60 ÷ +125 -60 ÷ +125 -60 ÷ +100	ЭП ЭП T	16 16 15
	1	500 100	50	100		50	100	-60 ÷ +100	MIC	"
3,2	3	100 350	550	750	3	50	500	-60 ÷ +100	ЭП	6
3,2	3	100 350	550 550	750 750	3	50 50	500 500	$-60 \div +100 \\ -60 \div +100$	ЭП	6
3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,2,3,3,3,8,8	3 3 3 3 3 2 2 2 3	400 400	550 150 300 150 300 100 100	750	0,2 0,06 0,06	50 50 20 20 20 10	500 100	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +85 \end{array}$	9П ПЗ ПЗ ПС ПС Э Э	15
8 3,2 3,2 8 8	2 3 0,5 0,5 0,5	100	100 100 300	400 400 500	0,5	50 50 20	200 200 150	-60 ÷ +100 -60 ÷ +100 -60 ÷ +125	ЭП ЭП Т	13
	1 1	350 100	300	500	0,3	20	100	-60 ÷ +125	Т	1
2 3,2 3,2	3 1 1	350 50	150 300		0,2 0,3	50 20	100	-60 ÷ +100 -60 ÷ +100	ЭП Si, T	1
2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2	1 1 1	100 350 50 100	300		0,3	20		-60 ÷ +100	Si, T	1
3.2	1	50	300		0,3	5		-60 ÷ +100	Si, T	1.
3,2	1	100	300		0,3	5		-60 ÷ +100	Si, T	1
3,2	1	100 50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1312	дгс2	10 см	6,5	3				
1313	ДКС2М*	10 см	6,5	2		3		0,4
1314	2А105Б, БР	3—8 см	6,7	1		3 1,5	250—450	0,4
1315	2A105A, AP	3—8 см	7		9	1,7	250-500	0,8
1316	Д405	3 см	7		10	2	200-000	1
1317	Д405*	3 см	7			2	250-550	1
1318	Д406А, АП*	СМ	7	2,2		_	250-550 240-460	0.7
1319 1320	Д409А, АП* ДКС7М*	3 см 3—12 см	7,5 7,5	21		2 1,7	350-575	0,2-0,5
1321	2A107A	2 см	7,5	2	9	2	250-700	Ü
1322	дгсі	10 см	8,5	3		1,5	175—375	0,3
1323	ДКС1М*	10 см	8,5			3		0,4
1324	Д403Б	3—12 см	8,5	2,7		3,5		0,4
1325	Д403Б*	3—12 см	8,5	<b>ರ</b>		3,5	200600	
1326	Д404 *		8,5	3		3,5	200-600	
1327	Д403В Д403В*	3—12 см 3—12 см		2,5	11	2,5 3	280—520 200—600	0,4
329	2A1016	3—12 cm			11	2,8	200-600	.,.
020	AMINID		9	2		3	150-300	0,5

2	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
1.	Ge, T	-60 ÷ +70			0,1		80	400	0,5 1 0,5	3.2
1	Si, T	-60 ÷ +100			0,3	1	300	400		9,8
1	Т	-60 ÷ +125	100	20	0,5	500	300	350 350 100	1 1 1 1	3,2 9,8 3,2 3,2 3,2
1	T	-60 ÷ +125	100	20	0,5	500	300	350 100	1	3,2 3,2
1	Si, T	-60 ÷ +100		20	0,3		300	350 50	1 1	3,2 3,2
1	Si, T	-60 ÷ +100		20	0,3		300	100 350 50	1 1	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
1	Si, T	-60 ÷ +100			0,2	300	100	100 350 100	1 1	3,2
	Si, T Si, T	$ \begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +85 \end{array} $	30		0,3 0,3		300 100	100 100 400	0,5 0,2 0,7 0,7	3,2 3,2 3,2
	MKC	-60 ÷+100	50	20			300	50 350 100	0,7 0,5 0,5	3,2
	Ge, T	-60 ÷ +70			0,1		80	400	0,5 0,5 1 0,5	9,8 3,2 9,8
l	Si, T	-60 <b>÷</b> +100			0,3		300	400 350	1 1	9,8 9,8
Ì	Ge, T	-60 ÷ +70			0,3		150	400 50	1 1 1	3,2 3,2 3,2
	Ge, T	$-60 \div +70$			0,3		150	400	1 1	3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
	Si, T	-60 ÷ +85			0,02		15	50 400 100	1	3,2
	Ge, T	$-60 \div +70$			0,3		150		1	3,2
	Ge, T	$-60 \div +70$			0,3		150	100 400	1	2,05 3,2 3,2 3,2 3,2
	Т	-60 ÷ +100			0,2	300	250	50 400 100	1 1 1	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	2А103Б		9	2				
1331	2A101A		10	2		3	200-550	0,5
1332	2A103A			2		3	250550	0,5
	ZATUJĄ		10	2		3		0,5
333	Д402 *	1	10				200-550	
334	Д407 *		12	2,5		3	250650	
1335 1336	Д408* 1А106B	10 см 2—3 см	12,5	6	7,5 19	3 1,3 2	400—1500 290—390 160—300	0,8
337 338	1A106A 1A106B	2—3 см 2—3 см	13,5 13,5		22 19	1,2	160-300 160-300	0,12 0,1 0,1

_		Т	1	I	T -	1	1	Умно	жительны
N U/U.	Тип прибора	Рз. жВт	Ps. MKBT	Унорм, обр, Д. В	Zosp, MKA	Сд. (Сков, д), пФ	<sup>1</sup> пос. д. (КС). нГ	'mpen, N.M. Ifu	Дизназов дляв воля
	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10
1339 1340 1341 1342	Д501 Д501* 2A601A KA606Б	7	300 300			02.0=			
1343					100	0,3-0,7		130	см, дм
	KA606A				100	0,5-1,2		100	см, дм
1344	AA603A			20	100	05.45			3 см
1345	АА603Б			20		0,5—1,5	1,7	100	
						0,51,2	1,7		3 см
1346	AA603B			10				150	2
						0,5-1,2	1,7		о см
114	AAOOOD			10		0,51,2	1,7	200	3 c

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	1	400 100	250	300	0,2	15	100	-60 ÷ +100	Т	
	1	400 100	150	200	0,06			60 ÷+100	T	
	1	400 100	150	200	0,06	10	75	-60 ÷ +100	Т	
	1	400 100	15		0,02			-60 ÷ +85	Si, T	1
	Î	600	20		0,02		1	-60 ÷ +85	Si, T	l
10	0,5 0,2 0,2 0,2	100 100 100	500	100 100 100	0,5 0,05 0,05 0,05	6 6 6	30 30 30	$\begin{array}{c} -60 \div +125 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \end{array}$	SI, T MKC MKC MKC	

СВЧ диол

	Режим	нзмер	эения		Предел	ьные ре С <sub>окр</sub> — 2	жимы 5-С	+WoI	ts.	
				V.	P <sub>pac</sub>	max. Br		OWRX TO	нологи	
f, Mfu	А, см	P, wBT	Uofp. B	106р. (Іпр). мЛ	при для- тельном воздействин	при кратко- временном воздействин	U обр тах∙ В	Интервал рабочих ператур, "С	Матернал, технология	Yeprem Na
- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2940 10	25,6 25,6	130 130 75	6		100 100 75 600	200 200 150	30	$\begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \end{array}$	Si, T Si, T T MЭ	153 153 153 144
10			30 6		800		30	-60 ÷ +125	МЭ	144
			30	0,05	400		20	-60 ÷ +85	Э	151
30 2300 30				0,05	400		20	-60 ÷ +85	Э	151
2300				0,05	160		10	-60 ÷+85	Э	151
2300	1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1347	AA603F	1		15		0,5-1,2	1,7		3 см
1348	3A603A			20		0,5-1,5	1,1	250	3 см
				20		(0,270,33)	1,7	100	
1349	3A603B			20		0,5-1,2		100	3 см
1350	3A603B					(0,270,33)	1,7	150	
.000	UNUUUD		1	10		0,51,2 (0,270,33)			3 см
1351	3A603F					0,5—1,2	1,7	200	3 см
				15		(0,27-0,33)	1,7		
352	2А605Б					0,550,95	0,7	250	3 см
353	2A604A		İ		100	0,8-1,1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	130	3 см
			Ш			(0,35-0,45)	0,45—0,65	100	o ca
<b>3</b> 54	AA607A		1	35		0,8-1,9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2 см
355	3A607A		Н			0,8-1,9	1,7	100	
				30		(0,25-0,35)	1,5	100	
356	2А609Б					0,8—1,3 (0,2—0,3)		100	
357	2A605A				100			150	
	#/1000/I				100	0,851,45	0,7	100	3 см
358	ҚА602Д				100	11,3 (0,50,7)			
					100			50	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	11			0,05	250		15	-60 ÷ +85	Э	15
2300 30			6	0,05	400		20	-60 <b>÷</b> +85	Э	15
0,465 3000 2300 30			6	0,05	400		20	<b>−60 ÷ +85</b>	Э	15
0,465 3000 2300 30			6	0,05	160		10	-60 ÷ +85	Э	15
0,465 3000 2300 30			6	0,05	250		15 -	_60 ÷ +85	Э	13
0,465 3000 2300 10			6		700		30	-60 ÷ +125	МЭ	
7500 10 10			6 30 6		1000			-60 ÷ +125	ЭП	
5000 1500 30			6	0,01	1000		30	-60 ÷ +85	Э	1
30 0,465 3000			6	0,1	1000		30	-60 ÷ +80	Э	1
2300 10			6		1000		40	-60 ÷ +125	МЭ	
5000			6 40 10	5						
5000			6		1000		30	-60 ÷ +125	МЭ	
10			30 6		500		30	-60 ÷ +100	ЭП	1
5000			30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1359	2А602Д					1-1,3 (0,5-0,7)			
1360	2А604Б					1-1,3 (0,6-0,7)		60	3 см
1361	KA602E			35		3,5—4,7 (0,5—0,7)	I,6—1,8	80	
1362	2A609A				100	1,1—1,8 (0,2—0,3)		20	
1363	КА602Г				100			150	
364	2A602F				100	1,2—1,7 (0,5—0,7)		40	
365	KA608A					1,2—1,7 (0,5—0,7) 1,25—3,5		50	3 см
366	2A608A			45		1,25—3,5 (0,45)	0,28	60	3 см
367	KA602B			45			1,5	60	J Cal
168	2A602B				100	1,7—2,7 (0,5—0,7)		30	
69	КА602Б					1,7—2,7 (0,5—0,7) 2,7—1 (0,5—0,7)		35	
370	2А602Б				100	2,7—4,7 (0,5—0,7)		20	
71	KA602A					(0,5—0,7) 4,7—8,7 (0,5—0,7)		25	
					100	(~,0-0,1)		10	

11	12	13	14	15	16	17	13	19	20	21
10			6		500		30	-60 ÷ +100	ЭП	15
5000 10 10 5000			6		1000			-60 ÷ +125	ЭП	15
1500 10			6	0,01	500		50	-60 ÷ +100	эп	15
3000 10			59 6		2000		40	-60 ÷ +125	МЭ	6
5000			6 40 10	(5)						
10 5000			6	(-)	700		45	-60÷+100	ЭП	15
10			45 6		700		45	-60 ÷ +100	эп	15
5000 30			6	0,1	4000		45	-60÷+125	Э	15
2300 30 0,465			6		4000		45	-60 ÷ +125	э	15
3000 2300 10			6	0,1	1000		45	-60÷+100	эп	15
3000			45		1000		45	-60 ÷ +100	эп	150
3000			6		1500		60	-60 ÷ +100	эп	160
3000			60		1500		00			
3000			6		2500		60	-60 ÷ +100	эп	160
3000			60				00	30 - 7.00	511	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1372	2A602A					4,7—8,7 (0,5—0,7)		15	
1373	AA610A			30		1,8-2,7	(4)		см, дм
374	АА610Б			50		1,8—2,7	(5,5)		см, дч
375	3A610A			30		1,8-2,7	(4)		см, дм
376	3A610B			50		1,8-2,7	(5,5)		см, дм
377	2A611A			50		3,1—4,7	(6)		CM
378	2A611B			50		1,4-2,2	(5) 1		СМ
879	2A613A				10	48		10	дм, м
80	2А613Б				10	3—5	5	25	дм, м
81	3A614A				10	0,4-0,7	5		CM
						(0,18-0,26)	0,7	320	

Примечание  $P_3$ ,  $P_8$  — мощность третьей и восьмой гармоник соответственно; мощность основной частоты;  $K_{\hbox{\scriptsize C}}$  — козффициент перекрытия по емкости.

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
10			6		2 500		60	$-60 \div +100$	ЭП	10
3000										1
1			6	0,01	100		30	$-60 \div +85$	Э	I.
1			25	0,01						
1			6	0,01	100		50	$-60 \div +85$	Э	1
1			50	-,						
1			6	0,01	100		30	$-60 \div +85$	Э	1
3000			25							1
1			6		100		50	-60 ÷ +85	Э	I
1			50	0,01	1					
3000										1
1			6	0,01	100		50	$-60 \div +125$	Д	1
3000			0,5							
1			6		100		50	$-60 \div +125$	Д	1
3000			0,5	0,01						1
					10.000		80		617	1.
10 2040			6 6 70		10 000		80	-60 ÷ +125	ЭП	1
3000			10							
10 2040			6		8 000		70	$-60 \div + 125$	ЭП	1
3000			80							
30			6		400		20	-60 ÷ +85		
2300			20		400		20	- 00 - 700		
0,465 3000			"							

 ${\cal C}_{\rm g}$  — общая емкость двода;  $\ell$  — основная частота;  $\lambda$  — длина волны; P — подводимая

	e 0	жин	яВт				Режин изчер	ення
Ne π/π.	Тип прибора	Днапазов д	Paux min, MBT	Unpod, B	1р. Г. мА	√г, Ом	/обр, мА	Uaur B
1382	1A701A			50			. I	
1383	1A701B		3	50			Ioun.	
1384	1А701Д		3	50			Ioon nom.	
385	1A701B		3	50			Ioon Hom.	
386	1A701F	1 3	5	50			Ioop Hom-	
1387	AA703A	CM	5 10				I <sub>обр. ном.</sub>	8.5
					270	3-20		8,5 8,5 0,5 8,5 8,5 0,5
388	3A703A	CM	10		270			8,5
339	1A704A	1	10		210	3-20		0,5
390	AA7c3B	CM	20	60			10-15	8,5
	Anreod	Car	20		320	0.00		8.5
391	3A7035	CM	20		320	3-20		0,5 8,5
392	AA705A		-		320	3-20		8,5 8,5 0,5
260	AA700A	CM	20		280			10
393	3A705A	CM	20			3—15		0,5
					280	3-15		10
1394	1A704B		20	60		1 4	10-15	
395	1A704B		30	60			10—15	
396	AA705B	CM	50		300		10 10	10
1397	3А705Б	СМ	50		500	3-15		0,5
		1	-00		300	3-15		10
398	2A706B	3 см	50	50-120		3-13		0,5
399	2Α706Γ	3 см		50-120				
400	2A706A	3 см	50	59-120				
1401	2A706B	3 см	100	50-120				

СВЧ диоды

Пределы	не режи	мы при г <sub>окр</sub> = 25°С		año- aryp,		
frem ITu	Ur max, B	Гобр тах Копремен- ном воз- действин), м.А.	/дпдтэх, яд	Ингервал рабо- чих температур, ° С	Технология	
		1,2; Іобр. ном.	50	-60 ÷ +70	ЭП	1
		1,2; I <sub>обр. пом.</sub>	50	-60 ÷ +70	эп	1
		1,2; I <sub>oбp. ном</sub> .	50	-60 ÷ +70	ЭП	1
	1 1	1,2; Іобр. пом.	59	$-60 \div +70$	ЭП	1
		1,2; Іобр. вон.	50	-60 ÷ +70	ЭП	1
8,24-12,5	8,5			-60 ÷ +60	Э	1
8,2412,5	8,5			-60 ÷ +60	Э	
6-6,7				-60 ÷ +60	пд	
8,24-12,5	8,5			-60 ÷ +60	Э	
8,24—12,5	8,5			-60 ÷+60	Э	
5,2-8,2	10			-60 ÷ +60	Э	
5,2-8,2	10			-60 ÷ +60	Э	
8,3-10				-60 + +60	пд	ı
6,78,3				-60 ÷+60	ПД	
6,2-8,2	10			-60 ÷ +60	Э	
5,2—8,2	10			-60÷+60	Э	
8,5-10				-60 ÷ +70	МД	
8,5 10—11,5 11,5				$-60 \div +70$	МД	l
8,5—10 8,5				$-60 \div +70$	МД	
10—11,5 11,5				-60 ÷ +70	МД	

 $t_{\mathrm{res}}$  — частота генерации.

							Режим	
Ne π/π.	Тип прибора	Диапазон длин волн	р <sub>вых</sub> , мВт	I <sub>к.э</sub> , жА	Р <sub>пр.ч</sub> , мВт	/н МГц	f <sub>м</sub> , МГц	
1402	Д401А	7—10 см	2,5	6,5—11	300 300	3450 3450	150	

Пр и ме ч в и и е.  $P_{\rm Hp,\ q}$  — мощность промежуточной частоты;  $f_{\rm M}$  — частота модуля жуточной частоты.

Тезмо

		Предслыные режимы при $t_{\rm okp} = 25~{\rm G}$	U пр		U	'f	Ī
Ν <sub>1</sub> n/π.	Тип прибора	Inp max, MKA	мВ	I <sub>пр</sub> , мкА	мкВ	I <sub>пр</sub> , мкА	
1403 1404 1405	АД302А АД302Б АД302В	100 100 100	700—1250 700—1250 700—1250 700—1250	50 50 50	20 30 30	50 50 50	

Примечание. S — крутизна термометрической характеристики;  $U_f$  — флуктуа

Магнито

		Предельные <sup>г</sup> окр	режимы при = 25°C	$U_{\mathrm{np}}$		
N₁ n/a.	Тяп прибора	U <sub>oбр max</sub> ,	Inp m max.	В	при I <sub>пр</sub> , мА	
1406	КД301А	100	50	6-0.2-7,5+0.2	3	
1407	КД301Б	100	50	7,5-0+2-9+0+2	3	
1408	KД301В	100	40	9-0.2-10,5+0.2	3	
1409	КД301Г	100	40	10,5-0.2-12+0.2	3	
1410	КД301Д	100	40	12-0.2-13,5+0.2	3	
1411	КД301Е	100	40	13,5-0.2-15+0.8	3	
1412	КД301Ж	100	40	15-0.2-20+0.2	3	

П р и м е ч а и и е.  $K_v$  — магниточувствительность — отношение размости постоянных ного поля (в режиме генератора тока);  $P_{\max}$  — максимально допустимая мощность:

## СВЧ диоды

измерения		Предельны <sup>f</sup> окр	е размеры при == 25 С		
r, kOu	U <sub>пр. ч</sub> . В	P <sub>pae max</sub> , мБт	Интервал темпе- ратур, °С	Материал, технология	Чертеж №
1	2	300	550	Ge T	148

ции; r — сопротивление смещения;  $f_{\rm H}$  — частота несущей;  $U_{\rm пр.~q}$  — напряжение проме-

#### дноды

S. MB/°C	$\Delta U_{ m np}$ при $t_{ m osp} = -268,8^{\circ}{ m G}, \ { m MB}$	$\Delta U_{\mathrm{пр}}$ при $t_{\mathrm{CKp}}=0$ С. мВ	Интервал рабо- чих температур, °C	Гехио- логия	Чер-теж
0,40-3 0,10-3 0,10-3	0,1 0,2 0,4	0,1 0,4 1,0	$\begin{array}{c} -268.8 \div +100 \\ -268.8 \div +100 \\ -268.8 \div +100 \end{array}$	МД МД МД	23 23 23

цип напряжения на термодиоде.

## диоды

	$K_v$		Предельные режимы при $t_{\rm owp} = 25^{\circ}{\rm C}$			
В/тл	при I <sub>пр</sub> , мА	Δƒ, κΓη	Р <sub>тах</sub> , мВт	Интервал рабо- чих температур, °C	Техно- логия	Чер• теж
5	1	3	200	<b>−</b> 60 <b>÷</b> +85	С	164
5	1	3	200	$-60 \div +85$	C	164
10	1	3	200	-60 ÷ +85	C	164
10	1	3	200	$-60 \div +85$	С	164
15	1	3	200	60 -+-+85	С	164
15	I	3	200	$-60 \div +85$	С	164
20	1	3	200	-60 ÷ +85	С	164

прямых напряжений на магнятодиоде в магнятном поле и без поля к величине магнят  $\Delta_f$  — двапазов частот по электряческому в магнятному полям.

										Iya, T	
Νe π/π.	Тип прибора	<sup>7</sup> откр. так, Т, мА	Uпр. зкр. тах, Т. В	JSEP, T. MKA	<sup>1</sup> обр. Т, мА	Uormp, T, B	Uor. n, T, B	Uneor, T, B	мА	JOEED, T. MA	npu foxp, °C
413	KH162A	200	5	100	0,5	1,5	20	2	0,1	200	70
414	2H102A	200	5	80	0,5	1,5	20	2	1,0	200	100
1415	КН102Б	200	7	100	0,5	1,5	28	3	0,1	200	70
1416	2Н102Б	200	7	80	0,5	1,5	28	3	0,1	200	100
1417	КН102В	200	10	160	0,5	1,5	40	4	0,1	200	70
418	2H102B	200	10	80	0,5	1,5	40	4	0,1	200	100
1419	КН102Г	200	14	100	0,5	1,5	56	6	0,1	200	70
1420	2Н102Г	200	14	80	0,5	1,5	56	6	0,1	200	100
1421	КН102Д	200	20	100	0,5	1,5	80	8	0,1	200	70
1422	2Н102Д	200	20	80	0,5	1,5	80	8	0,1	200	100
1423	2H102E	200	30	80	0,5	1,5	75	7,5	0,1	200	100
1424	КН102Ж	200	30	100	0,5	1,5	120	12	0,1	200	70
1425	2Н102Ж	200	30	80	0,5	1,5	120	12	0,1	200	100
426	КН102И	200	50	100	0,5	1,5	150	15	0,1	200	70
1427	2Н102И	200	50	80	0,5	1,5	150	15	0,1	200	100

Примечание  $U_{\rm Heot,\ T}$  — импульс помехи;  $U_{\rm 3KP,\ H,\ T}$  — импульс напряжения

тиристоры

	t <sub>plac</sub>	л. Т		= 0, пФ	Пред	е тьные <sup>/</sup> окр	режимы = 25°C	npa	-0		
	g .	T, A		į-s	ш	I <sub>et</sub>	кр. п. max	, т	OHEK TE		
мкс	при Uзкр. и. 1	при Готкр. п.	при тв. мис	Собш, Т при Vобр.	U обр. max, T.	¥	Input Interpretation T.	при т, мс	Интервал рабочих темпе- ратур, °C	Технолсгия	Hanrage M.
40	5	1	10	89	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
40	5	1	10	83	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3
10	7	1	10	80	10	2	200	10	-40 + +70	Д	3
10	7	1	10	80	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3
10	10	1	10	80	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
10	10	1	10	80	10	2	200	10	60 ÷+100	Д	3
10	14	1	10	80	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
10	14	1	10	80	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3
10	20	1	10	80	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
10	20	1	10	80	10	2	200	10	-60 ÷+100	Д	3
10	30	1	10	89	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3
10	30	1	10	80	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
10	30	1	10	89	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3
10	50	1	10	80	10	2	200	10	-40 ÷ +70	Д	3
10	50	1	10	80	10	2	200	10	-60 ÷ +100	Д	3

прямого смещения;  $I_{\text{откр, cp, T}}$  — средний прямой тох через тиристор.

			T), B				<i>U</i> от	cp, T		Іуд, т
№ п/п.	Тип прибора	Іоткр, тах, Т. мА	Uпр, экр, тах, Т. (Uпр, экр, и, тах, 1	/зкр, Т. мA	I <sub>обр, Т</sub> , мА	Iy, or, T, (İy, or, B, T).	В	при foкp, °C	Uy, or, T, (Uy, or, B, T). B	мА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
1428	2У105Б	50	15	0,001	0,003	4 (5)	1,1	25	(2)	10
1429	2¥105↑	50	15	0,001	0,03	(4)	1,1	25	(2)	10
1430	2Y 105E	50	15	0,001		(5) 4	1,1	25	(2)	10
1431	2V105A	50	30	0,001	0,003		1,1	25	(2)	10
1432	2V 105B	50	30	0,001	0,03	(5) 4	1,1	25	(2)	10
1433	2У105Д	50	30	0,001		(5) 4 (5)	1,1	25	(2)	10
1484 1485 1486 1487 1488 1480 1440 1441 1442 1443 1444	KY101A 2V101B 2V101B 2V101H 2V101H 2V101T 2V101T 2V101T 2V101L KY101E EV103A	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	50 50 50 50 50 50 80 80 150 150 (150)		0,3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,3	0,05-7,5 0,1-5 0,05-7,5 0,1-5 0,1-5 0,1-5 0,05-7,5 0,1-5 0,1-5 0,1-5 0,1-5 0,1-5 0,1-5 0,1-5	2,5 2,25 2,5 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2	-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60	0,25-10 1,5-8 0,25-4,5 0,25-1,5 0,25-10 0,25-10 0,25-4,5	0,5-25 2-25 0,5-25 0,5-8 0,5-8 2-25 0,5-25 0,5-25 0,5-25 0,5-25 0,5-25
1446 1447 1448 1449 1150 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1461 1462 1463 1464	KV 103B 2V103B 2V104A 2V104A 2V104B 2V104F KV104A KV104B KV104F ZV107A 2V107B 2V107B 2V107T 2V107T 2V107E 2V107E 2V110A 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B 2V110B	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	(300) (300) 15 30 60 100 15 30 60 100 250 250 150 60 60 60 60 300 200 100		0,3 0,15 0,965 0,965 0,965 0,065	$ \begin{array}{c} (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ (15) \\ -20 \div +10 \\ -20 \div +20 \\ -20 \div -20 \\ -20 \div 20 \\ -20 \div 20 \\ -20 \div 3 \\ 0.3 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{array} $	32222222225555552222	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (35.—0,55 0,35.—0,55 0,35.—0,55 0,35.—0,56 0,35.—0,6 0,35.—0,6	20 20 20 20 20 20 20 20 20 6,6 0,5 1 1 0,15 6

			Предел	ьиы	реж	мы пр	I JOKE	= 25	-C	÷		
			<sup>1</sup> откр, и та	х, Т		é	£	Ŀ	Ė	т хиьо		
льи бекр. 'С	fand, T. MKC	<sup>f</sup> выкл. Т мкс	V	прв ту мкс	$^{P}$ ср, тах, Т $^{\circ}$ иВт	<sup>7</sup> пр. у, мах, Т	Uoбр, у. max,	Ру, и, max, T	Uобр шах, Т (Uобр, и, шах,	Ивтервал рабочих тем- ператур, «С	Технология	Henrem No
12	13	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2
<b>—</b> 60		1,5	2	10	15				15	<b>−</b> 60 <b>÷</b> +125	эп	1
60		1,5	2	10	15				5	$-60 \div +125$	ЭП	1
60		1,5	2	10	15					$-60 \div +125$	ЭП	I
-60		1,5	2	10	1ā				30	-60 ÷ +125	эп	1
60		1,5	2	10	15				5	-60 ÷ +125	ЭП	1
- 60		1,5	2	10	15					-60 <b>+</b> +125	ЭП	1
85 120 120 120 120 120 85 120 120 85 120 -60 -40 -40 -40 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	10 10 50 50 50 10 80 80 150 150 (300) (300) (300) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		SCCCCCCCCCMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1465	КУ110А	300	300	0,075		0,1	2	25	0,3-0,6	4
466	КУ110Б	300	200	0,075		0,1	2	25	0,30,6	4
467	<b>КУ110В</b>	300	100	0,075		0,1	2	25	0,30,6	4
468	КУ109А	3000	700	0,7		100	2	25	3	
469	КУ109Б	3000	600	0,7		100	2	25	3	
470	<b>КУ109В</b>	3000	600	0,7		100	2	25	3	
471	КУ109Г	3000	500	0,7		100	2	25	3	

# Импульсные триодные тири

			Ė			Uy,	от, и, Т				
N <sub>2</sub> π/π.	Тип прибора	<sup>7</sup> откр, и, тах, Т-	Uпр, экр, шах Т В	<sup>1</sup> зкр, Т.	lofp, T. MA	В	при т <sub>и</sub> , мкс	fар, Т. мкс	'зд, Т, мкс	'выкл Т. мкс	Собщ Т. пФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										1	
1472	2У111А	15	400	0,5	0,5	5	3050		1	20	
1473	2У111Б	15	400	0,5	0,5	5	30-50			20	
1474	КУ108Ф	50	600	2,5	3			0,3	0,5	35	500
1475	КУ108Ц	50	600	2,5	3			0,3	0,5	100	500
1476	KY108M	50	800	2,5	3			0,1	0,5	35	500
1477	КУ108Н	50	800	2,5	3			0,3	0,5	35	500
1478	KY108C	50	800	2,5	3			0,1	0,5	100	500
1479	KY 108T	50	800	2,5	3			0,1	0,5	100	500
1480	KY108B	50	1000	2,5	3			0,1	0,5	35	500
	КУ108Ж	50	1000	2,5	3			0,1	0,5	100	500

Примечание.  $I_{\rm np}$ , у, и, мин, т — минимально допустимый импульсный прямот тока в открытом состоянии;  $\tau_{\rm y}$ , max, т,  $\tau_{\rm y}$ , min, т — максимальная и минимальная 130

:	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
Ì												0.5
10	П	$-40 \div +85$	10		10	50			0,6 5000	40	1	25
10	П	$-40 \div +85$	10		10	50			0,6 5000	40	1	25
10	П	$-40 \div +85$	10		10	50			0,6 5000	40	1	25
18	Д	-40 ÷ (+70)	50		30	(2000)			12	10		
18	Д	10 ÷ (+70)	50		30	(2000)			12	15		
18		-40 ÷ (+70)	50		30	(2000)			12	50		i
18	Д	-40 ÷ (+70)	50		30	(2000)			12	59		

### сторы малой мощности

	Hpe	де ты	ные р	ежимі	ы при	f <sub>okp</sub>	- 25	C					Γ
ONKP, R. BIII, T	Inp. у. и, min, Т.	$I_{\rm y,\ Heor,\ T,\ MA}$	Uзкр. min. Т. В	Uy, неот, Т, В	U обр. у, тах, Т. В	Uofp, max, T. B	Ру, н, шах, Т. Вт	fmax, T, KFu	ту, тах, Т, мкс	Ty, min, T. MKc	Интервал рабочих температур, ('кор), °С	Технология	Hantaw M
13	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2
	0,05-0,1	2	10	0.2	2	100				50	-60 ÷ +125	Д	14
	0,050,1	2	10	0,1	2	100					$-60 \div +125$	Д	10
10	4,5	10		0,1	0,5	300	150	4	0,8		-40 ÷ (+80)	Д	1
10	4,5	10		0,1	0,5	300	150	4	0,8		-40 ÷ (+80)	Д	ı.
10	4,5	10		0,1	0,5	400	150	4	0,8		$-40 \div (+80)$	Д	1
10	4,5	10		0,1	0,5	400	150	4	0,8		-40 ÷ (+80)	Д	1
10	4,5	10		0,1	0,5	400	150	4	0,8		-40 ÷ (+80)	Д	1
10	4,5	10		0,1	0,5	400	150	4	0,8		-40 ÷ (+80)	Д	1:
10	4,5	10		0,1	0,5	500	150	4	0,8		10 (+80)	Д	13
10	4,5	10		0.1	0.5	500	150	4	0,8		$-40 \div (+80)$	Д	1

ток управляющего ілектрода;  $f_{\max,\ T}$  — максимальная частота следовання импульсов длительности импульсов тока управляющего электрода соответственно.

№ п/п.	Тип прибора	/з, тах, Т∙мА	Unp, экр, тах, Т. В	I экр, Т. мА		при τ <sub>19</sub> , мис		при τ <sub>η</sub> , мкс	MA	при т <sub>и</sub> , мкс /у, неот. и, Т.	- 1		при бокр.	Uy, з, н, Т. (Uопкр, 1). В	8	DPH TH, MKC Vy, OT, H, T
1482	2 V 102 A	50	50	0,1	20	20	20	5	0,2	5	+100 -60	20	-60	12	7	5
1483	2У102Б	50	100	0,1	20	20	20	5	(0,5)	20 5 20	+100	20	- 60	(2.5) 12 (2.5) 12	7	5
1484	2Y102B	50	150	0,1	20	20	20	5	(0,5) 0,2	- 5	-60 +100 -60	20	60	12	7	5
1485	2У102Г	50	200	0,1	20	20	20	5	(0,5) 0,2 (0,5)	20 5 20	+100 -60	20	-60	(2,5) 12 (2,5)	7	5

Примечание.  $I_{y, \text{ неот, } u, \text{ } T}.$   $U_{y, \text{ неот, } u, \text{ } T}$  – импульсный ток (напряжение) ние) помехи;  $I_{3, u, \text{ max, } T}.$   $U_{3, u, \text{ max, } T}$  – предельно допустимый импульсный ток

## Триодные тиристоры

						Ê	Uorr	p, T	a, T),		1 <sub>уд. Т</sub>		
№ п/п.	Тип прибора	Іоткр, шах, Т. А	Uпр, экр. тах, Т-	/зкр, Т. мА	1обр. Т. мА	<sup>7</sup> у, от, Т. ( <sup>7</sup> у, от, в,	В	при бокр. °С	<sup>U</sup> у от, Т∙ ( <sup>U</sup> у, от, в В	мА	при бокр. «С	лья, Т ( <sup>(3д</sup> Т)).	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	_
1486	КУ201А	2	25	5		80	2	25	6	100	60	10	
1487	2¥201A	2	(25)	5		100	2	25	6	100	60	10	
1488	КУ201Б	2	25	5	5	80	2	25	-6	100	60	10	
1489	2V201B	2	(25)	5	5	100	2	25	6	100	-60	10	
1490	Д235А	2	40	2		50	2	25				5	
1491	Д235А*	2	40	2		30	2	20	(5)			5	

#### сторы малой мошност

			Пр	едел	ъ ны∈	рея	имь	пр	n t <sub>okp</sub>	= 25	С	_		Ī	Г
$\frac{B}{\text{idm } \tau_{\text{tr}} \text{ mkc}} \frac{U_{\text{v, Heot. H, T}}}{(U_{\text{y, Hs, Hs, H, T}})}$	'вкл, Т. (f эл, Т). мкс	мА (A) 13, и, шэх. Т.	пря т <sub>п</sub> , мкс (Тоткр, н, шах, Т)		при т <sub>н</sub> , мкс	Uofp, max, T. B		при т, мкс	dU 3Kp   max, B/wkc	P cp, max, T· мВт		при τ <sub>2</sub> , мкс 'у, и, max, Т	«С	Технология	Чертеж
0.2 5 +100 (0.2) 20 -60 0.2 5 +100 (0.2) 20 -60 0.2 5 +100 (0.2) 20 -60 0.2 5 +100 (0.2) 20 -60 0.2 5 +100 (0.2) 20 -60	5 (20) 5 (20) 5 (20) 5 (20) 5	20 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5)	25 10 25 10 25 10 25 10 25 10	100 100 100 100	25 25 25 25 25	5 5 5	20 20 20 20	25 25 25 25	200 200 200 200	160 160 160	1 1 1	25 25 25 25 25	-60 ÷ +110 -60 ÷ +110 -60 ÷ +110		176

вомехи спрямления;  $I_{\rm Y,~H3,~H}$ , д.  $U_{\rm Y,~H3,~H,~T}$  – импульсный обратимй ток (напряженне) запирания.

## средней мощности

	1	Іредельні	te pe	экимы т			5 °C		ي و	5	
9	I <sub>otkp</sub> ,	н, тах, Т	8	x, T, max, T).	T. W.	7. 7, 7). B	÷	E i		хнолог	
fbenka, T. MKC	. v	при т <sub>н</sub> , мс	Рер, тах, Т-	, y H H H	ofp, y. max	Unp, y, max, T-	Uобр, у. шах.	Uoбр, max, T	Интервал рабочих температур ( <sup>(</sup> kop)	Материал, технология	Hanraw M.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	28	24	-
100	10	10	4	200 (350)	5	10	ĺ		$-60 \div (+85)$ $-60 \div (+110)$	ПД	18
100	10	-01	4	200 (350)	5	10			-60 ÷ (+110)	ПД	i
100	10	10	4	200	5	10		25	$-60 \div (+85)$	ПД	18
100	10	10	4	(250) 200 (350)	5	10		25	-60÷(+110)	ПД	18
35	10	10	4	(350)			1		-60 ÷ (+100)	Si, СД	18
	10	10	4	150			1		$-60 \div (+100)$	Si. CII	18

1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	-11	12	13
492	Д235В	2	40	2	2	50	2	25				5
1493	Д235В*	2	40	2	2	30	2	20	(5)			5
494	KY201B	2	50	5		80	2	25	6	100	60	10
495	2V201B	2	(50)	5	1	100	2	25	6	100	60	10
496	КУ201Г	2	50	5	5	80	2	25	6	100	60	10
497	2У 201Γ	2	(50)	5	5	100	2	25	6	100	60	10
498	Д235Б	2	80	2		50	2	25				5
499	Д235Б*	2	80	2		30	2	20	(5)	/ 1		5
500	Д235Г	2	80	2	2	50	2	25				5
501	Д235Г*	2	80	2	2	30	2	20	(5)			5
502	КУ201Д	2	100	5		80	2	25	6	100	60	10
503	2У201Д	2	(100)	5		100	2	25	6	100	60	10
504	KV201E	2	100	5	5	80	2	25	6	100	60	10
505	2У201E	2	(100)	5	5	100	2	25	6	100	60	10
506	КУ201Ж	2	200	. 5		80	2	25	6	100	60	10
507	2У201Ж	2	(200)	5		100	2	25	6	100	60	10
508	КУ201И	2	200	5	5	80	2	25	6	100	-60	10
509	2У20111	2	(200)	5	5	100	2	25	6	100	60	10
510	КУ201К	2	300	5		80	2	25	6	100	-60	10
511	2У201К	2	(300)	5		100	2	25	6	100	60	10
512	КУ201Л	2	300	5	5	80	2	25	6	100	60	10
513	2У201Л	2	(300)	5	5	100	2	25	6	100	60	10
514 515 516 517	2У205A 2У205Б КУ215В КУ215Б	2 2 2	400 600 600	5 1,5 1,5	5 5 1,5	150 150	4 4 3	-60 -60	3			(0,45) (0,35)
518 519 520	2¥205B 2¥205Γ Κ¥215A	2 2 2 2	800 800 800 1000	5 5 1.5	1,5 5 5 1.5	150 150	3 4 4 3	-60 -60	3			(0,25) (0,25)

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
18	Si, СД	_60 <b>÷</b> (+100)	40	1			150	4	10	10	35
18	Si, СД	-60 ÷ (+100)	40	1			(350) 150	4	10	10	35
18	ПД	-60 ÷ (+85)			10	5	(350)	4	10	10	100
18 18	ПД	-60 ÷ (+110)			10	5	(350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 ÷ (+85)	50		10	5	(350)	4	10	10	100
18 18	ПД	-69 ÷ (+110)	50		10	5	(350)	4	10	10	100
18	Si, СД	-60 ÷ (+110)		1			(350) 150	4	10	10	35
18	Si, СД	-60 ÷ (+100)		1			(350) 150	4	10	10	35
18	Si, СД	-60 ÷ (+100)	80	1			(350) 150	4	10	10	35
18	Si, СД	-60 ÷ (+100)	80	1			(350) 150	4	10	10	35
18 18	ПД	-60 ÷ (+85)			10	5	(350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 ÷ (+110)	60		10	5	(350)	4	10	10	100
183 183	ПД	-60 ÷ (+85)	100		10	5	(350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 + (+110)	100		10	5	(350)	4	10	10	100
181	ПД	-60 + (+85)			10	5	(350) 200 (350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 ÷ (+110)			10	5	200	4	10	10	100
18:	ПД	-60 + (+85)	200		10	5	(350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 ÷ (+110)	200		10	5	(350) 200 (350)	4	10	10	100
18	ПД	60 + (+85)		2,5	10	5	200 (350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 + (+110)			10	5	200 (350)	4	10	10	100
18 18	ПД	-60 ÷ (+85)	300	2,5	10	5	200 (350)	4	10	10	100
18	ПД	-60 ÷ (+110)	300		10	5	200 (350)	4	10	10	100
18 18	ПД ПД	$-60 \div (+100)$ $-60 \div (+100)$	100 100	1			2000 2000			100 100	45 30
18 18	Д	-40 ÷ +93 -40 ÷ +90	300 400	2 2			(6000) (6000)			250 250	150 150
18	ПД	$-60 \div (+100)$	100				2000			100	30
18	ПД	$-60 \div (+100)$ $-40 \div +90$	830 500	1 2			(6000)			250	30 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
521 522 523 524 525	КУ202А КУ202Б КУ202В КУ202Г КУ203А	10 10 10 10 10	25 25 50 50 50	10 10 10 10 10	10	100 100 100 100 (450)	2 2 2 2 2 2	25 25 25 25 25 25 25	5 2 5 5 (10)	200 200 200 200 200	$-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$ $-60 \div +85$	10 10 10 10 3
526	2У203A	10	50	10		(450)	2	20	(5)			3
527	КУ203Д	10	50	10	10	(450)	2	25	(10)			3
528	2У203Д	10	50	10	20	(450)	2	20	(5)			3
529 530 531 532 533 534 535 536 537 538	Д238А Д238Г Д238Г Д238Г Д238Б* Д238Б* Д238Д Д238Д* КУ202Д 2У202Д	10 10 10 10 10 10 10 10 10	50 50 50 50 100 100 100 100 100	20 20 20 20 20 20 20 20 20 10	20 20 20 20 20	150 (150) 150 (150) 150 (150) 150 (150) 100 200	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5	25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20	(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) 5	100 100 100 100 200 300	-60 ÷ +85 -60	10 10 10 10 10 10 10 10 10
539 540	KY202E 2Y202E	10 10	100 100	10 10	10 10	100 200	2 I,5	25 25	5 7	200 300	-60 ÷ +85 -60	10 10
541	КУ203Б	10	100	10		(450)	2	25	(10)			3
542	2У203Б	10	100	10		(450)	2	20	(5)			3
543	КУ203Е	10	100	10	10	(450)	2	25	(10)			3
544	2У203E	10	100	10	20	(450)	2	20	(5)			3
545 546 547 548 549 550 551	2У207А 2У207Б Д238В Д238В* Д238Е* Д238Е* KУ203В	10 10 10 10 10 10 10	100 100 150 150 150 150 150	5 20 20 20 20 20 10	5 20 20	(300) (300) 150 (150) 150 (150) (450)	2,5 2,5 2 2 2 2 2 2	25 25 25 20 25 20 25 20 25	(10) (10) (8) (8) (8) (8) (8) (10)	100 100		10 10 10 10 3
552	2У203B	10	150	10		(450)	2	20	(5)			3
553	КУ203Ж	10	150	10	10	(450)	2	25	(10)			3
554	2У103Ж	10	150	10	20	(450)	2	20	(5)			3
555	ΚУ203Γ	10	200	10		(450)	2	25	(10)			3
556	2У203Г	10	200	10		(450)	2	20	(5)			3

	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	1								1
	130	30	10	20	2000	5	10	1		-60 ÷ (+85)	ПД	18
	150	30	10	20	2000	5	10		25	$-60 \div (+85)$	ПД	18
	150	30	10	20	2000	5	10		1	$-60 \div (+85)$	III	18
	150	30	10	20	2000	5	10		50	$-60 \div (+85)$	пд	18
1	12	100	0,05	20	350		(10)		20	$-60 \div +120$	I	17
н					(1200)		1. 1				- 4	11
ш	7	100	0,05	20	350		(10)			$-60 \div (+120)$	СД	17
					(1200)		1			(   1===)	0,1	1 ''
П	12	100	0,1	20	350		(10)		50	$-60 \div (+120)$	Д	17
П	_				(1200)		1 1					
	7	100	0,05	20	350		(10)		50	$-60 \div (+120)$	СЛ	17
				0	(1200)						-	
	35	100	0,05	20	350					$-60 \div (+100)$	Si, CA	17
	35	100	0,05	20	350		1			$-60 \div (+100)$	Si, CI	17
	35	100	0,05	20	350				50	$-60 \div (+100)$	Si, CA	17
	35	100	0,05	20	350				50	$-60 \div (+100)$	Si, CД	17
Ł	35	100	0,05	20	350					$-60 \div (+100)$	Si, CД	17
П	35	100	0,05	20	350					$-60 \div (+100)$	Si, CA	17
	35	100	0,05	20	350		1 1		100	$-60 \div (+100)$	Si, CД	17
Ι.	35	100	0,05	20	350		1 1		100	$-60 \div (+100)$	Si, CI	17
	150	30	10	20	(2000)	5	10			$-60 \div (\pm 85)$	пд	18
	150	30	10	20	(300)	5	10	10		$-60 \div (+110)$	ПД	18
Ι,		30	10	00	(500)							
	150 150		10	20	(2000)	5	10		100	$-60 \div (+85)$	ПД	18
ľ	190	30	10	20	(300)	5	10	10	100	$-60 \div (+110)$	HII	18
	12	100	0.1	20	(500)							
	12	100	0,1	20	350		(10)			$(-60 \div +120)$	Д	179
	7	100	0.05	20	(1200)							
	- 1	100	0,00	20	(1200)		(10)			$-60 \div (+120)$	СД	179
	12	100	0.1	20		13						
	12	100	0,1	20	350		(10)		100	$(-60 \div + 120)$	Д	179
	7	100	0.05	20	(1200)							
	-11	100	0,00	20			(10)		100	$-60 \div (+120)$	СД	179
		100	0.05	20	(1200)							
		100	0,05	20				1		$-60 \div +110$	Д	18
	35	100	0,05	20	(2000)			1	100	$-60 \div +110$	Д	18
	35	100	0,05	20	350	- 1				$-60 \div (+100)$	Si, СД	178
	35	100	0,05	20	350	- 4			100	$-60 \div (+100)$	Si, СД	179
	35	100	0,05	20	350	- 1		111	150	$-60 \div (+100)$	Si, СД	17
	12	100	0,1	20	350		(10)		150	$-60 \div (+100)$	Si, СД	179
	1-	100	0,1	20	(1200)		(10)			$-60 \div (+120)$	Д	179
	7	100	0.05	20	350		(10)	1		00 - 11 100		
	11	100	0,00	60	(1200)		(10)	1		$-60 \div (+120)$	СД	178
	12	100	0.1	20	350	- 1	(10)		150	00 - 1100		
			-,-		(1200)		(10)	- 4	150	$-60 \div +120$	Д	178
	7	100	0.05	20	350		(10)	1	150	60 4 / 1 1000	on.	
	.		3,00	-0	(1200)		(10)	1	190	$-60 \div (+120)$	СД	179
	12	100	0.1	20	350	- 1	(10)			00		
			9,1	-0	(1200)		(10)	- 1		$-60 \div + (120)$	Д	178
	7	100	0.05	20	350		(10)	1		00 - 41 100		
			-,00		(1200)		(10)	1		$-60 \div (+120)$	СД	179
				- 1	(1000)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	. 12	13
1557	КУ20311	10	200	10	10	(450)	2	25	(10)			3
1558	2¥203H	10	200	10	20	(450)	2	20	(5)			3
1559	<b>КУ202Ж</b>	10	200	10		100	2	25	5	200	-60 ÷ +85	10
1560	2У 202Ж	10	200	10		200	1,5	25	7	300	-60	10
1561	<b>КУ202</b> И	10	200	10	10	100	2	25	5	200	-60 + +85	10
1562	2У202И	10	200	10	10	200	1,5	25	7	300	-60	10
1563	2У207В	10	200	5		(300)	2,5	25	(10)			
1564	2У207Г	10	200	5	5	(300)	2,5	25	(10)			
1565	2У207Д	10	300	5		(300)	2,5	25	(10)			
1566	2У208E	10	300	5	5	(300)	2,5	25	(10)			
1567	КУ202К	10	300	10		100	2	25	5	200	-60 ÷ +85	10
1568	2У202К	10	300	10		200	1,5	25	7	300	60	10
1569	КУ202Л	10	300	10	10	100	2	25	5	200	-60 ÷ +85	10
1570	2У202Л	10	300	10	10	200	1,5	25	7	300	-60	10
1571	<b>КУ202М</b>	10	400	10		100	2	25	5	200	-60 ÷ +85	10
1572	2V202M	10	400	10		200	1,5	25	'	300	-60	10
1573	КУ202Н	10	400	10	10	100	2	25	5	200	-60 ÷ +85	10
1574	2У202Н	10	400	10	10	200	1,5	25	1 1	300	-60	10
1575	КУ210В		400	5	5							
1576	КУ210Б		500	5	5							
1577	<b>КУ210A</b>	1 1	600	5	5							

14 12 7	15	0.1	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	100	0.1									1
	100	0.1									
7		U,I	20	359 (1200)		(10)		200	-60 ÷ +120	Д	179
	100	0,05	20	350 (1200)		(10)		200	-60 ÷ (+120)	СД	179
	30	10	20	(2000)	5	10			-60 ÷ (+85)	пд	181
150	. 30	10	20	(300) (500)	5	10	10		60 <b>÷</b> (+110)	пд	181
150	30	10	20	(2000)	5	10		200	-60 ÷ (+85)	ПД	181
150	30	10	20	(300) (500)	5	10	10	200	-50 ÷ (+110)	ПД	181
	100	0,05	20	(2000)			1		-60 ÷+110	Д	183
	100	0,05	20	(2000)			1.	200	-60 ÷ +110	Д	183
	100	0,05	20	(2000)			1		—60 <b>÷</b> +110	Д	183
١.	100	0,05	20	(2000)			1	300	-60 ÷+110	Д	183
150	30	10	20	(2000)	5	10			-60 ÷ (+85)	ПД	181
150	30	10	20	(300) (300)	5	10	10		-60 ÷ (+110)	ПД	181
150	30	10	20	(2000)	5	10		300	-60 ÷ (+85)	ПД	181
50	30	10	20	(300) (500)	5	10	10	300	-60 ÷ (+110)	ПД	181
50	30	10	20	(2000)	5	10			$-60 \div (+85)$	ПД	181
50	30	10	20	(300) (509)	5	10	10		-60 ÷ (+110)	ПД	181
50	30	10	20	(2000)	5	10		100	-60 ÷ (+85)	ПД	181
50 👡	30	10	20	(300) (500)	5	1,0	10	100	-60 ÷ (+110)	ПД	181
2	000			7009		40	2	400	-60 ÷ (+70)	Д	172
2	000			7000		40	2	500	60 + (+70)	Д	172
20	000			7000		40	2	600	-60 ÷ (+70)	Д	172

			m									1	Іредель	
Ν п/п.	Тип прибора	/откр. п. тах, Т, (fоткр. тах, Т). А	Uпр. зкр, тах, Т. <sup>1</sup>	/зкр. Т. м.А	losp, T. MA	/ откр. н. T. A	Unep, T. B	Uorkp, T. B	Uy, H, T, B	'пр. Т. мкс	'BEIKJ, T. MKC	Iotup, s, min, T.	Inp. y, u. min, T. (I np. y, w, max, T),	
1578	KY216B	100	600	0,5	0,5	59		2	20	0,15	80	5	2	4
1579	K¥216A	100	800	0,5	0,5	9)		2	2)	0,95	20	5	(3)	
1589	КУ216Б	(5) 100	890	0,5	0,5	70		2	20	0,1	8)	5	(4)	
1581	TH4250	(5) 250	759	5	5		1300	1,7	5)	0,2	100	5	(4)	
1582	TH2000	(2) 2000	480	5	5		800	1,8	59		159	20	(6) 4 (8)	
								"					(8)	

Примечанне.  $I_{OTKp-H}$ , T — импульсный ток в открытом состояния;  $U_{nex-1}$  троже:  $I_{np-v_1,v_2}$  міль,  $T_{np-v_2,v_3}$  міль,  $T_{np-v_3,v_4}$  міль,

### Запираемые триодные

			п		<i>I</i> у, от	, п. Т	Іу, з	н, т						
Ν n/n.	Тип прибора	/ <sub>з, тах, Т</sub> . А	Uпр, зкр. max, T	Iзкр. Т. м.А	ил	при т <sub>р</sub> , мкс	мA	при т <sub>п</sub> , ммс	/y, Ht. T. MA	Uоткр, Т. В	Uy, or. 11, B	Uy, 3, 11, B	Cofin, Tw QC	THE T. ON
1583 1584	КУ204А 2У204А	2 2	50 50	5 5	150 100	10 10	400 360	10 10	3	3,2	5 7	36 40	500	-0,:
1585	2У206A	0,35	50	1,5	35	3	70	7		4	2,5	25	130	1
1586 1587	КУ204Б 2У204Б	2 2	100 100	5 5	150 100	10 10	400 360	10 10	3	3,2	5 7	36 40	500	0,3
1588	2У206Б	0,35	100	1,5	35	3	70	7		4	2,5	25	150	A
1589	2V206B	0,35	150	1,5	35	3	70	7		4	2,5	25	150	
1590 1591	КУ204В 2У204В	2 2	200 200	5 5	150 100	10 10	400 360	10 10	3	3,2	5 7	36 40	590	0,3
1592	2Σ206Γ	0,35	200	1,5	35	3	70	7		4	2,5	25	150	1

Примечание.  $U_{y_1, y_2, y_3}$  , T — импульсное запирающее изпряжение управляющего  $U_{y_1, y_2, y_3}$  так, T — максимальное допустимое обратное напряжение помехи.

		днеи	·word	ност	1							
	SHOW THE SHOW	ы пр	H tokp	- 25	°C					- Not		Г
a output	By, men and	Uofp. y. max, T.	Uoép, max, T. B	Py, u. max, T. Br	Pcp, max, T. Br	fmax. кГц	Tr. y. min, T. MKC	<sup>4</sup> нр. у. Т. мкс	dU <sub>3Kp</sub>   max   B/MKC	Иитервал рабочих ператур ( <sup>4</sup> кор), °C	Технология	Чертеж №
2	ud5		300	80	10	700	0,5	0,1	50	-45 ÷ (+70)	Д	183
	0,05		400	80	10	3000	0,5	1,0	50	$-45 \div (+70)$	Д	183
	1,05		400	80	10	1000	0,5	0,1	50	$-45 \div (+70)$	Д	183
	1	2	650				I	0,15	50	$-60 \div (+80)$	Д	186
		2	800			2000	1,5		50	$-60 \div (+80)$	Д	186

то в переключения;  $U_{y,\,\mu,\,T}$  —импульсиое напряжение на управляющем электора;  $U_{y,\,\mu e c r}$  , так управляющего электрода;  $U_{y,\,\mu e c r}$  , так управляющего электрода;  $t_{up,y,\,T}$  — максимальное время парастания

	anpn	Cio	ы	ср	едне	и мо	щно	сти							
		V.			п	редел	ьные	режим	Te N-	ī	Г				
	-	T. January	20		T. Br	T, C, T). A	T. A	I <sub>пр. у,и, тах, Т</sub> , (I <sub>у, тах, Т</sub> )			T, B	В/мкс	, °C		
	, HP, F. NKC	Conpre (Sup T)		cp. max, I'	Ротп. шах, Т	( откр. тах, Т.)	Jorkp. min, T	V	прат <sub>я</sub> , мкс	Uy. з, max, T	U у, нз, тах, Т	$\frac{dU_{3Kp}}{dt}$ max	Интервал раб ператур ( <sup>к</sup> кор	Технология	Чертеж №
	4	(120 5	1	8	1,7 1,7	2 2	I	0,6 0,6	10 10	100	0,3 0,3	20 20	-40 ÷ +85 -60 ÷ (+110)	照	181
	0,85	6/1	1	,4		(20)	0,1	(0,2)			0,05	200	-60 + (+110)	Д	185
	4	(120 5 (120		8	1,7 1,7	2 2	I	0,6 0,6	10 10	100	0,3 0,3	20 20	40 ÷ +85 60 ÷ (+110)	盟	181 181
	0.85	(7)	11	,4		(20)	0,1	(0,2)			0,05	200	$-60 \div (+110)$	Д	185
ı	0,85	0,65 (7)	1	,4		(20)	1,0	(0,2)			0,05	200	$-60 \div (+110)$	Д	185
ı	4	020 5 20	1	8	1,7 1,7	2 2	I I	0,6 0,6	10 10	100	0,3 0,3	20 20	$^{-40}_{-60} \div {}^{+85}_{(+110)}$	ПД ПД	181 181
		.65 (7)	1	,4		(20)	0,1	(0,2)			0,05	200	$-60 \div (+110)$	Д	185

отп, тах, т - максимальная мгновенная мощность отпирающего импульса;

		Готкр. тах, Т. A	Unp. 3Kp, max, T. B	7 экр. Т. мA	Jy, or, T. MA	Jy, neor. T. MA	$I_{yx,T}$			U <sub>у. от</sub> . Т		Uy, HeOY, T				Tre 2848	
Nh 11/11.	Тип прибора						MA	npn fokp. °C	Uorkp, T. B	В	npu tokp' °C	я	npw lokp, °C	fBEA, T. MKC	PERKA, T. MKC	от	Saper Parkentin Lab
1593	K ¥208 A	5	100	5	160	1	150	60	2	5	25	0,15	85	10	150	10	起
1594	2¥208A	5	100	5	150	1	150	60	2	7	~60	0,15	110	10	150	16	
1595	КУ208Б	5	200	5	160	1	150	60	2	5	25	0,15	85	10	150	10	1
1596	2У208Б	5	200	5	150	1	150	-60	2	7	60	0,15	110	10	150	15	r non
1597	КУ208В	5	300	5	1€0	1	150	60	2	5	25	0,15	85	10	150	10	- q
1598	2¥208B	5	300	5	150	1	150	60	2	7	60	0,15	110	10	150	18	тир с
1599	К У208Г	5	400	5	160	1	150	60	2	5	25	0,15	85	10	150	10	
1600	2¥208Γ	5	400	5	150	1	150	60	2	7	60	0,15	110	10	150	13	1

Примечание.  $U_{\mathrm{пр. y. H. max, T}}$  — максимально допустимая ампли

# тиристоры средней мощности

от, с	p, ma:		Inpry	.u. max	/np-y	,sı,max	BT	Р у.и	, max, T		В/якс	OVHX TO		
<	ори ў. Гц	Inp. y, max, T	A	при ти, мкс	83	при т <sub>н</sub> , мкс	Pep. max, T. 1	Br	при т <sub>и</sub> , мкс	fmax, T. KFu	dt max	80	<b>Технология</b>	Ventex No
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	10	-60 ÷ +55	пд	1
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,1	15	—69 ÷ (+110)	пд	1
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	10	-60 ÷ +85	пд	1
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	15	−60 ÷ (+110)	пд	1
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	10	-60 ÷ +85	пд	11
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	15	-60 ÷ (+110)	пд	18
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	10	−60 ÷ +85	пд	1:
30	50	0,5	1	50	10	50	10	5	50	0,4	15	-60 ÷ (+110)	пд	1:

жения на управляющем электроде.

No 11/11.  Ten specopa  Upp, 10/11.  Upp, 10	
1601 2V106A 50 10 1 10 10 20 2 4—12 0,5—0,5	25
1602 2Y 106B 50 10 1 10 10 20 2 4—12 0,65—0,8	5 25
1603 Ky106A 50 10 1 10 10 20 2 4—12 0,5—0,5	25
1604 Ky106B 50 10 1 10 10 20 2 4—12 0,65—0,5	5 25
1605 2y106B 100 10 1 10 10 20 2 4—12 0,5—0,5	25
1606 2V 106F 100 10 1 10 10 20 2 4-12 0,65-0,8	5 25
1607 KY106B 100 10 1 10 10 20 2 4-12 0,5-0,	25
1608 KY106F 100 10 1 10 10 20 2 4—12 0,65—0,6	5 25

Примечание.  $I_{9, \, \text{H}}, \, \max$  — максимально допустимый ток эмиттера однопереход

rai	ions	TOD	

No.	Ten	s			$t_{\mathrm{rp}}$	от Ипр	∆ <i>U</i> проб ноб. ном — 8 В	
n/n.	прибора	мкВ/УГц	при I <sub>проб</sub> , мкА	МГц	при I проб, мкА	В	при I <sub>проб</sub> , мкА	
1609	ҚГ401А	7	50	2,5	50	±1,5	100	
1610	КГ401Б	3	50	3,5	50	±1,5	100	
1611	КГ401В	30	50	1	50	±2	100	
1612	2Γ401A	7	50	2,5	50	<u>+</u> 1,5	100	
1613	2Г401Б	3	50	3,5	50	±1,5	100	
1614	2Γ401Β	30	50	1	50	±2	100	

Примечание.  $\Delta U_{\rm npo6}$  — допустимый разброе величины напряжения пробоя; смещенного p-n перехода;  $I_{\rm npo6}$  max ( $I_{\rm npo6}$  min) — максимально (минимально) допусти


	п	редель	иые 1	эежим	ны пр	и t <sub>ok</sub>	p = 25	°C			ė		
Rnep-окр. °C/мВт	/э, шах: мА	<sup>1</sup> откр, шах. мА	I s. m. max. A	Готир, и. шах. А	/y, or, max, wA	U61, 62, max. B	U обр. в, б2, шях' В	U обр, а, шах, В	Pcp, max, MBT	dU 3Kp   B/MKC   dt   max   B/MKC	Интервад рабочих темпе- ратур, «С	Технология	Чертеж №
0,25	50	100	1	I	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +125	п	178
0,25	50	100	I	I	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +125	П	178
0,25	50	100	I	1	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +100	п	178
0,25	50	100	I	1	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +100	п	178
0,25	50	100	1	1	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +125	п	178
0,25	50	100	1	1	100	30	30	10	400	10	-60 + +125	п	178
0,25	50	100	I	1	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +100	П	178
0,25	50	100	1	1	100	30	30	10	400	10	-60 ÷ +100	п	178


ного транзистор


шума


	TKS	Предельня при f <sub>ок</sub>	ые режимы p == 25 °C	Интервал		Чертеж №
%/°C	при I <sub>проб</sub> , мкА	Inpos max,	I <sub>проб mln</sub> , мкА	рабочих температур, °С	Техио- логия	
—I,1	50	1	10	-60 ÷ +70	П	106
-1, l	50	1	10	$-60 \div +70$ $-60 \div +70$	П	106
-1,1	50	1	10	$-60 \div +70$	П	106
—I,1	50	1	10	$-60 \div +70$	П	106
-1,1	50	1	10		П	106
—l,1	50	1	10	$-60 \div +70$ $-60 \div +70$	П	106

 $U_{\rm npof,\, now}$  — номинальное значение напряжения пробоя;  $I_{\rm npof}$  — ток пробоя обратно мый ток пробоя.












Puc.32



Puc.40







Д18,Д20,Д310÷Д31Z,2Д504, КД504,Д901,КВ119



3A109, 2B110, KB110,1A402, ГД 402, КД 407, 2Д503, КД503, ГД507, 1Д507, ГД508,1Д508, КД509,2Д509,КД503В,КД510А, 2.4510A, 2B117



КД521, КД522А-1,2-кольца 2Д522, КД522Б-1,2,3-кольца


Puc.58



-			-	
	α	d	h	ØL
КЦ109 A (Івар)	33	33	110	9,6
КЦ109А (118ар)	38	38	BN	12.5



Puc.54 ГД 511





A A 516, 3A 527





1A408,2A107, 2A108,2A203, 2A507, KA507, 2A509, KA509, 2A511. 2A515.2A524.2A520,KA520,2A604 2A605,2A609, AA111,3A110,3A111, KA524,3A614






































## АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И ТИРИСТОРОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ

Тип прибора	Поряд- ковый вомер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд коны номер
IA106A	1337	1И102Б	766	2А203Б	1222
IA106B	1338	1H102B	767	2A503A	
IA106B	1336	1И102Г	781	2A503A 2A503B	1131
IA401	1282	1И102Д	782	2A505A	1132
IA401A	1280	1H102E	783	2A505A 2A505B	1137
A401B	1269	1И102Ж		2A505B	1138
A401B	1250	1И102И	793 794	2A506A	1139
A402A	1274	1И102К	795	2A506A 2A506B	1140
А402Б	1258	1H103A	777	2A 506B	1141
A402B	1252	1И103Б	778	2A506F	1142
Α402Γ	1260	1И103В	779	2A.5061 2A.5061	1143
A403A	1277	1M104A	768	2A-06Д 2A507A	1144
А403Б	1271	1H104B		2A507A 2A507B	1148
A403B	1263	1И104В	769	2A507B 2A508A	1149
Α403Γ	1243	1И104Г	770		1151
А403Л	1245	1И10-1Д	771	2A509A	1155
A404A	1247	1И104Е	772	2A509B	1156
A4046	1246	111304A	773	2A510A 2A510B	1163
A404B	1248	11/304B	797		1164
Α404Γ	1253	1H305A	812	2A510B	1165
A404II	1261	1H305E	815	2A511A	1166
A404E	1265	111308A	834	2A512A	1167
A404Ж	1275	1И308Б	798	2A512B	1168
A405A	1961	1И308В	799	2A513A	1171
A405B	1266	1И308Г	828	2А513Б	1172
A408A	1283	1И308Л	829 830	2A515A 2A516A	1173
А408Б	1284	1H308E	844	2A516A 2A517A	1174
A501A	1123	1И308Ж	845	2A517A 2A517B	1184
А501Б	1124	1И308И	845 853	2A517B 2A518A	1185
A501B	1125	1H308K	854	2A518B	1177
Α501Γ	1126	11/401A	861	2A518B 2A519A	1178
A501/I	1127	1H101E	866	2A519A 2A520A	1179 1182
A501E	1128	11/404A	873	2A521A	1182
A5017K	1129	1H-104B	874	2A522A	1188
A50114	1130	1H-104B	875	2A523A	1188
A504A	1136	111104АИ	506	2A523B	1187
А504Б	1134	2A101A	1331	2A524A	1189
A701A	1382	2A101B	1329	2A524B	1190
А701Б	1385	2A102A	1291	2A601A	1341
A701B	1383	2A103A	1332	2A602A	1372
A701Γ	1386	2A103B	1330	2А602Б	1370
А701Д	1384	2A104A	1305	2A602B	1368
A704A	1389	2A105A, AP	1315	2Α602Γ	1364
А704Б	1395	2А105Б, БР	1314	2А602Л	1359
A704B	1394	2A107A	1321	2A604A	1353
Д402А	880	2A108A	1292	2A604B	1360
Д402Б	882	2A109A	1306	2A605A	1357
Д507А	626	2A116A	1290	2A605B	1352
Д508А	602	2A201A	1221	2A608A	1366
ДМ505А	615	2A202A	1215	2A609A	1362
11102A	765	2A203A	1223	2A609B	1356

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- козый номер	Тип прибора	Поряд козый помер
2A611A	1377	2Л201Б	385	2Л904В-1	700
246116	1378	2Л201В	412	2Л904Г-1	702
A613A	1379	2Д201Г	413	2/1904/1-1	704
A6136	1330	2Л202В	371	2/1904E-1	
A706A	1400	2Д202Г	372	2/1906A	706
A7066	1401	2/1202/1	390	2Д906Б	759
A700D	1398	2/1202/1 2/1202/E	391		744
A706B	1399			2Д906В	728
А706Г		2Д202Ж	420 421	2Д907Б-1	731
B102A	958	2Д202И		2Д907Г-1	733
B1026	961	2 Д202 K	424	2Д908А	745
B102B	967	2/1202Л	425	2Д910А	675
В102Г	940	2,1202M	438	2Д910Б	677
2В102Д	953	2Д202Н	437	2Д910В	679
2B102E	968	2Д202Р	457	2Д911А-1	681
2В102Ж	954	2Д202С	456	2Д911Б-1	683
2B103A	952	2Д203А	463	2Д912Б-3	685
2B1035	975	2Д203Б	471	2Д912В-3	686
2B104A	989	2Д203В	473	2Д913А	708
2В101Б	938	2Л203Г	483	2Л917А	746
2B104B	1000	2Д203Д	485	2Д918Б-1	737
2B10 (F	991	2Д204Б	401	2.1918Г-1	739
В101Л	1002	2.T204B	368	2/1919A	741
2B104E	993	2Л206А	448	2/I/920A	742
2B105A	1007	2Л208Б	464	2 JM101A-M	639
2В105Б	1009	2/I/206B	474	2ДМ502А-М	640
2B106A	960	2/I/207A	477	2ДМ502Б-М	641
2B1065	946	2.1210A	487	2ЛМ502В-М	672
2B110A	931	2Л210Б	488	2ДМ502Г-М	673
2B1106	942	2Д210В	489	2ДМ520А	616
2B110B	918	2Л210Г	490	2/IC408A-1	912
2В110Г	936	2Д212А	407	2,TC408B-1	913
2В110/1	944	2Д213А	418	2ДС108В-1	914
2B110E	950	2Д213Б	419	2ΠC408Γ-1	915
2B112A	930	2/12/15A	348	2.HC523A	748
2B1126	938	2Д215Б	356	2ДС523Б	750
B113A	982	2Д413А	887	2ДC523B	752
В113Б	983	2Д413Б	838	2ЛС523Г	754
BIIIA	986	2Д416А	903	2,1C627A	756
B1146	987	2/1503A	634	2.1C628A	
B117A	969	2Д503Б	636	2ДС028А	757 1033
BC118A	1012	2Д504А	647		
BC1186	1013	2Д504А 2Д509А	649	2Л101Б	1034
Γ401A	1612			2Л105А	1059
Г401Б	1613	2Д510А	651	2Л105Б	1060
Γ401B	1614	2Д522Б	653	2Л105В	1061
1102A		2Д524А	630	2Л114А	1076
Д102А Д102Б	324	2Д524Б	632	2Л114Б	1977
Д102Б Д103А	330	2Д524В	620	2Л114В	1078
	291, 666	2Д901А-1	688	2H102A	1414
Д104А	326	2Д901Б-1	690	2H102B	1416
Д106A	307	2Д901В-1	692	2H102B	1418
Д108А .	360	2,19011-1	G=4	2H102F	1420
Д108Б Д201А	361	2,190 (A-I	693	2Н102Д	1422
		2.190 (5-1	693	2H100E	1423

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый иомер	Тип прибора	Поряд ковы: номер
2Н102Ж	1425	2C211E	126	2V1016	1407
Н102И	1427	2C211E	127	23 101B 23 101Γ	1437
2C107A	1427	2C211И 2C211И	127	23 1011	1441
				2У101Д	1442
2C113A	4	2C211K-1	128	2Y 101E	1444
2C119A	6	2C211X	131	2У101Ж	1439
2C133A	12	2C212B	135	2У101И	1438
2C133B	14	2C212E	136	2V102A	1482
2C133F	15	2C212Ж	137	2У102Б	1483
2C139A	18	2C212K-1	134	2V102B	1484
2C147A	22	2C212X	140	2У 102Г	1485
2C147B	24	2C213E	143	2V103B	1447
2C147F	25	2C213E	144	2V 104A	1448
2C147T-I	26	2C213Ж	145	2V 104B	1449
2C147V-1	27	2C215)K	148	2V 104B	1450
2C151T-1	28	2C216Ж	150	25/104Γ	1451
2C156A	31	2C218Ж	152	2V 105A	1431
2C156B	33		154		
		2C220)K		2У105Б	1428
2C156F	34	2C222)K	156	2V105B	1432
2C156T-1	35	2C224)K	158	2У 105Г	1429
2C156Y-1	36	2C291A	161	2У105Д	1433
2C156Φ	37	2C433A	163	2V 105E	1430
2C162A	39	2C439A	165	2V106A	1601
2C164M	41	2C447A	167	2У106Б	1602
2C168A	44	2C456A	169	2V106B	1605
2C168B	46	2C468A	171	2У106Γ	1606
C168K-1	47	2C482A	177	2V107A	1456
2C168M	49	2C510A	183	2V 107E	1457
2C168X	50	2C512A	187	2V 107B	1458
C170A	52	2C515A	190	23/107Γ	1459
2C175A	56	2C518A	192	2У107Д	1460
C175E	57	2C522A	197	25 107 H 25 107 E	
C175E	58		199		1461
		2C524A		2V110A	1462
C175K-1	59	2C527A	201	2У110Б	1463
2C175X	62	2C530A	204	2V110B	1464
2C182A	67	2C536A	209	2V111A	1472
C182E	68	2C551A	216	2У111Б	1473
С182Ж	69	2C591A	225	2Y201A	1487
2C182K-1	70	2C600A	229	23/201B	1488
C182X	73	2C920A	231	2V201B	1495
C191A	91	2C930A	233	2У201Г	1497
C191E	93	2C950A	235	2V201/I	1503
C1913K	92	2C980A	237	2V201E	1505
C191K-1	90	2CM133B	13	2V201W	1507
C191C	99	2CM1395	19	2V201H	1509
C191T	101	2CM147B	23	2V201K	1511
C191V	103	2CM1566	32	2 y 201 J	1513
C1919 C1910	105	2CM1505 2CM1686	45		
	108			2У 202Д	1538
C191X		2CM180A	63	2V202E	1540
C210E	114	2CM190 A	74	?У 202Ж	1560
C210E	I 15	2CM210A	109	2У202И	1562
C210)K	116	2CM211A	120	2У 202K	1568
C210K-1	111	2CM213A	141	2У202Л	1570
C210X	119	2V101A	1435	2Y 202M	1572

Тип прибора	Поряд- ковый иомер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд ковыі иомер
2V202H	1574	3A114A	1302	3И306Л	820
2Y203A	1526	3AH5A	1289	311306M	822
У203Б	1542	3A409A	1285	311306H	
2V203B	1552	3А409Б	1286	3И309Ж	823
Y203Γ	1556	3A409B	1287	3H309H	800
У 203Л	1528	3A409F	1288		801
Y203E	1544	3A527A		3И309К	802
Y203K			1191	3И309Л	831
Y203H	1554	3A527B	1192	3H309M	832
	1558	3A529A	1193	311309H	883
Y204A	1584	3А529Б	1194	31/402A	859
У204Б	1587	3A603A	1348	3И402Б	863
2V204B	1591	3A603B	1349	311402B	867
Y205A	1514	3A603B	1350	3Π402Γ	868
Y205B	1515	3А603Г	1351	31140271	862
У205B	1518	3A607A	1355	311402E	870
У205Г	1519	3A610A	1375	31140211	869
У206A	1585	3A610B	1376	3.7102A	
Y 2065	1588	3A614A	1381	3/11026	1040
У206B	1589	3A703A	1388	3Л102Б	1041
У206Г	1592	3А703Б	1391		1042
У207Б	1545	3A705A	1393	3/1103A	1016
V207B				3Л103Б	1017
¥207Γ	1546	3А705Б	1397	3.7107A	1023
	1563	3H101A	761	3Л107Б	1024
У207Д	1564	3N101P	763	3Л108А	1026
V207E	1565	3H101B	784	3.7115A	1029
У207Г	1566	3И101Г	785	3.ЛС314.А	1109
Y208A	1594	3И101Д	787	3.7C321A	1112
У208Б	1596	3H101E	803	3.ПС321Б	1113
Y208B	1598	3И101Ж	804	AAHIA	1295
Y208F	1600	31/1011/1	806	AAIIIB	1293
ЦПОГА	496	314201A	816	AA112A	1298
11102A	497	3112015	817	AAI126	1300
Ш102Б	498	31/1201B	819	AA113A	1303
H102B	503	3И201Г	836	AAH36	1304
Ц103А	504	3И201Л	837	AAII4A	
11106A	515	3H201E	839	AA204A	1301
Ц106Б	520	3И201Ж	849	AA204A AA204B	1239
H106B	526	3И201И	851		1240
11106F	530	3H201K	855	AA204B	1241
Ц110А	532	314201.71		AA410A	1272
111106			857	АА410Б	1267
HIIIA-I	533	31/202A	825	AA410B	1278
	514	3И202Б	826	ΑΑ410Γ	1254
LL202A	537	31/1202B	827	АА410Д	1256
Ц202Б	539	311202Г	841	AA410E	1255
11202B	541	3И202Д	842	AA603A	1344
Ц202Г	545	314202E	843	А.А603Б	1345
Ц202Д	549	3И202Ж	846	AA603B	1346
11202E	553	3И202И	847	Α Α603Γ	1347
AIIOA	1307	314202K	848	AA607A	1354
А110Б	1297	3И306Г	788	AA610A	1373
ALLIA	1296	3H306E	791	AA610A	1374
AHIB	1294	311306Ж	808	AA703A	1374
AH2A	1299	31/306K			

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый номер
A705A	1392	АЛ112К	1052	ГА401Б	1268
A705B	1396	АЛ112Л	1053	ГА401В	1249
Д110А	257	АЛ112М	1054	ΓA402A	1273
Д112А	283	АЛ113А	1062	ГА402Б	1257
J302A	1403	АЛ1136	1063	ΓA402B	1207
Д302Б	1404	АЛ113В	1064	ΓΑ402Γ	1251
Д302В	1405	АЛ113Г			1259
Д516А	606	АЛ113Л	1065	ΓA403A	1276
Д516Б	607	АЛ113Е	1066 1067	ГА403Б	1270
H101A	762	АЛ113Ж		ГА403В	1262
И1015	764	АЛ113И	1068	$\Gamma \Lambda 403\Gamma$	1242
И101В	786		1069	ГА403Д	1244
		АЛ113К	1070	ΓA501A	1115
11101Д	789	АЛ113Л	1071	ГА501Б	1116
H101E	805	АЛ113М	1072	ΓA501B	1117
	807	АЛ113Н	1073	ΓA501Γ	1118
H201A	818	АЛ113Р	1074	ГА501Д	1119
14201B	821	АЛ113С	1075	ΓA501E	1120
И201Г	838	АЛ115А	1028	ГА501Ж	1121
14201E	840	АЛ301А	1055	ΓA501H	1122
M201)K	850	АЛЗ01Б	1056	FA504A	1135
И201И	852	АЛ304А	1082	ГА504Б	1133
M201K	856	АЛ304Б	1083	ΓA504B	11114
И201Л	858	АЛ304В	1084	ГД107А	253
F1301A	790	АЛЗО4Г	1085	ГД107Б	256
И301Б	869	АЛЗ05А	1086	ГД113А	
14301B	810	АМ305Б	1087	ГД402А	309
1108ИА	824	АЛ305В	1088	ГД402А	879
14025	864	АЛ305Г	1089		881
11402Г	871	АЛЗ05Д	1090	ГД404АР	878
H402E	872	АЛ305Е	1090	ГД507А	625
M402M	876	АЛЗ05Ж	1091	ГД508А	601
Л102A	1035	АЛ305И		ГД508Б	603
Л102Б	1036		1093	ГД511А	608
Л102В	1030	АЛ305К	1094	ГД511Б	609
Л102Г		АЛЗОБЛ	1095	ГД5ПВ	610
Л102Д	1038	АЛ306А	1096	ГИ103А	774
Л102Д	1039	АЛ306Б	1097	ГИ103Б	775
	1014	АЛ306В	1698	ГИ103В	776
Л103Б	1015	АЛ306Г	1099	ГИ103Г	780
Л106А	1018	АЛЗОБД	1100	ΓH301A	796
Л106Б	1019	АЛ306Е	1101	Г14304Б	813
Л106В	1020	АЛ306Ж	1102	Γ1/305A	814
Л107А	1021	АЛЗОБИ	1103	ГИ305Б	835
Л107Б	1022	АЛЗ08А	1104	ГИ307А	792
Л108А	1025	АЛ308Б	1105	Γ1401A	860
Л109А	1027	АЛЗ10А	1057	FH4016	865
Л112А	1044	АЛ310Б	1058	Г1:1403A	
Л112Б	1045	АЛС312А	1106	Д2Б	877 258
Л112В	1046	АЛСЗ12Б	1107	Д2В Д2В	
Л112Г	1047	АЛСЗ14А	1108		273
Л112Л	1048	АЛСЗ18А	11108	Д2Г	285
Л112Е	1049	АЛСЗ18Б	1111	Д2Д	287
Л112Ж	1050	FA401		Д2Е	296
J111211	1051		1281	Д2Ж	310
w::1211	1001	ΓA401A	1279	A.H	293

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд ковый номер
Д2Б*	259	Д105	893	Л229Г	398
12B*	274	Д105А	891	Д229Д	428
5L.	286	Д105*	897	Л229Е	444
12/1*	288	Д105А*	898		377
12E*	200			Д229Ж	
12W*		Д106	889	Д229И	403
	311	Д106А	891	Д229К	430
121/1*	299	Д106*	890	Д229Л	446
[3A*	1207	Д106А*	892	Д231*	433
[3B*	1214	Д206	302	Д231A*	434
[7A	284	Д206*	303	Д231Б*	431
Į7Б	304	Д207	315	Л232*	451
17B	314	П207*	316	Д232A*	452
171	317	JI208	327	Д232Б*	449
(7Д	331	П208*	328	П233*	467
17E	337	Д209	339	П233Б*	465
17X	341	П209*	340	Л234Б*	475
176*	305	Д210	349	П235А	1499
77.*	318	Д210*	350	Д235 <u>А</u> Д235 <b>Б</b>	
7/1*					1498
	332	Д211	351	Д235В	1492
7E*	338	Д211*	352	Д235Г	1509
(7)k*	342	Д214*	386	Д235А*	1491
[9B	254	Д214А*	387	Д235Б*	1499
[9B	260	Д214Б*	382	Д235В*	1493
[91]	262	Д215*	415	Д235Г*	1501
19Д	264	Д215А*	416	Д237A*	322
I9E	275	Л215Б*	411	Д237Б*	346
19)K	292	JI219A	660	Л237B*	353
1914	266	Д219А*	661	Д238А	1529
I9K	268	Д219С	7	Л238Б	1533
I9.FI	294	П220	654	Д288В	1547
195*	255	П220А	662	П238Г	1531
I9B*	261	Д220Б	668	Д238Д	1535
19[*	263	Л220С	8	Д238Е	1549
19Л*	265	Д220С Д220=			
19E*	276		655	Д238А*	1530
DK*	293	Д220А*	663	Д238Б*	1534
1911*		Д220Б*	669	Д238В*	1548
	267	Д223	279	Д238Г*	1532
19K*	269	Д223А	300	Д238Д*	1536
[9Д*	295	Д223Б	312	Д238Е*	1550
[9M*	270	Д223С	9	Д242	388
18	622	Д223*	280	Д242А	389
18*	623	П223А*	301	П242Б	383
Į20	624	Д223Б*	313	Д243	414
[10]	298	Д226*	344	II243A	417
(101A	290	Д226А*	334	Д243Б	410
1102	277	Л226Е*	320	Л245	435
1102A	278	Д226Б	343	П245А	436
1103	271	Л226В	333	П245Б	432
1103A	272	Д226Г	319	Д245В	453
1104	895	П226Л			453
					450
					468
Д104A Д104A Д104* Д104A*	896 899 900	Д229Д* Д229Б* Д229В	306 399 443 375	Д246A Д246Б Д247 Д247Б	45

Тип прибора	Поряд- ковый вомер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поря: ковы вонер
1248Б	479	Л604*	1213	7701774*	
1302	404	Д605*	1218	Д817А*	218
1302A	406	Л606*	1218	Д817Б*	220
1302*	405	71607*		Д817В*	223
1303	394	Д607А*	1208	Д817Г*	228
1303A	394		1209	Д817А	217
1303*		Д608*	1210	Д817Б	219
[304	395	Д608Д*	1211	Д817В	222
	380	Д609*	1220	Д817Г	227
I304*	381	Д808	53	Д818А	77
1305	369	Д808*	54	Д818Б	79
1305*	370	Д809	64	Д818В	81
[310	627	Д809*	65	Д818Г	83
(310*	628	Д810	75	Д818Д	87
[311*	637	Д810*	76	Д818Е	88
(311A*	638	Д811	112	Д818А*	78
[311	644	Л811*	113	Д818Б*	80
[311A	645	Д813	132	Д818В*	82
I312	673	Д813*	133	Д818Г*	84
1312A	667	Д814А	172		
312A*	668	Л814Б	174	Д818Д*	85
312*	674	Д814В	178	Д818Е*	86
(401A	1402	Д814Б		Д901А	962
402*	1333		180	Д901Б	964
[403Б	1324	Д814Д	184	Д901В	970
403B*	1324	Д814А*	173	Д901Г	972
403B	1325	Д814Б*	175	Д901Д	978
403B*		Д814В*	179	Д901Е	980
404 *	1328	Д814Г*	181	Д901А*	963
	1326	Д814Д*	185	Д901Б*	965
[405 [405*	1316	Д815А	239	Д901В*	971
	1317	Д815Б	241	Л901Г*	973
405A, AII	1308	Д815В	243	Д901Д*	979
405A, A∏*	1309	Д815Г	245	Л901Е*	981
405Б, БП	1310	Д815Д	247	Д1004*	508
405Б, БП*	1311	Д815Е	249	Д1005А*	516
406A, AΠ*	1318	Д815Ж	251	Д1005Б*	517
407*	1334	Д815И	238	Д1006А	543
408*	1335	Д815А*	240	Д1006*	522
409A, AΠ*	1319	Д815Б*	242	Д1006А*	542
501	1339	Д815В*	244	71007A	547
501*	1340	Л815Г*	246	Д1007*	527
601A	1195	Д815Д*	248	Д1007А*	546
601A*	1198	Д815Е*	250	Д1001А	551
601Б	1196	Д815Ж*	252	Д1008А	
601B*	1199	Д816А*	195		531
601B	1197	Д816Б*	203	Д1008А*	550
601B*	1200	Л816В*		Д1009	509
602A	1201	Д816Г*	207	Д1009А	499
602A*	1201	Д816Д*	211	Д1009*	510
602K	1203		214	Д1009А*	500
602E*	1203	Д816А	194	Д1010	511
603		Д816Б	202	Д1010А	501
603*	1216	Д816В	206	Д1010*	512
	1217	Д816Г	210	Д1010А*	502
604	1212	Д816Л	213	Д1011	534

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый иомер	Тип прибора	Поряд ковый иомер
21011A	494	K A606B	1342	КД105Б	
11011*	535	KA608A		КД105Б	347
71011A*	495	KB101A	1365	КД105В	354
Irci	1312		1003	КД105Г	359
ILC5	1322	KB102A	939	КД109А	308
IKB1		KB102B	955	КД109Б	336
ILD I	1229	KB102B	966	КД109В	355
IKB1*	1230	KB102Γ	956	КД202А	366
IKB2	1235	КВ102Л	957	КД202Б	365
IKB2*	1236	KB103A	951	КД202В	374
IKB3	1225	КВ103Б	974	КД202Г	373
IKB3*	1226	KB104A	988	КД2021	393
IKB4	1231	KB1046	997		
KB4*	1232	KB104B	999	КД202Е	392
KB5M*	1233	KB104Γ		КД202Ж	423
KB6M*	1234	KD104I	990	КД202И	422
KB7M*	1227	КВ104Д	1001	КД202К	427
		KB104E	992	КД202Л	426
KB8	1203	KB105A	1006	КД202М	440
(KB8*	1204	KB105B	1008	КД202Н	439
KBII*	1237	KB106A	959	КД202Р	459
KBII .	1238	КВ106Б	945	КД202С	458
KH-IM*	1228	KB107A	931	КД203А	462
КИ-2М*	1224	КВ107Б	932	КЛ203Б	470
KC1M*	1323	KB107B	976	КД203В	
KC2M*	1313	КВ107Г	977	КД203Г	472
IKC7M*	1320	KB109A	926		482
MM3	613	KB1095	925	КД203Д	484
MM3*	614	KB169B	920	КД204А	441
A507A	1145	KB109F	927	КД204Б	397
А507Б	1145		928	КД204В	367
		KB110A	933	КД205А	461
A507B	1147	KB110B	941	КД205Б	445
A508A	1150	KB110B	947	КД205В	429
A509A	1152	КВ110Г	935	КД205Г	400
А509Б	1153	КВ110Д	943	КД205Д	376
A509B	1154	KB110E	949	КЛ205Е	460
A510A	1157	KB112A	929	КД205Ж	476
A510B	1158	KB1126	937	КД205И	432
A510B	1159	KB114A	984	КД205К	378
Α510Γ	1160	KB1146	985	КД205Л	402
А510Д	1161	KB115A	994	КД206А	455
A510E	1162	KB1156	995	КД200Д	469
A513A	1169	KB115B	996	КД206В	
А513Б	1170	KB116	1004		480
A517A	1175	KB119A	1004	КД208А	379
A517B	1176	KBC111A	1010	КД209А	447
A520A	1180			КД209Б	478
A520A A520B	1180	KBCIIIB	1011	КД209В	486
A520B A602A		КГ401А	1609	КД212А	408
	1371	КГ401Б	1610	КД212Б	409
А602Б	1369	КГ401В	1611	КД301А	1406
A602B	1367	КД102А	323	КД301Б	1407
A602Γ	1363	КД102Б	329	КД301В	1408
А602Д	1358	КД103А	281, 656	КДЗОГГ	1409
A602E	1361	КЛ103Б	282, 657	КДЗОГЛ	1410
A606A	1343	КД104А	325	КД301Е	1411

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковыя номер	Тип прибора	Порид- козый номер
K.TSO) NK K.THOPA K.TH	1412   884   910   906   906   906   906   906   906   907   901	K 1907 F K 1908 A K 19010A K 19010A K 19010B K 1	732 734 734 734 734 734 736 678 680 682 634 7719 729 721 735 736 738 916 917 917 918 921 921 921 731 731 732 733 734 737 749 749 921 737 749 749 921 922 923 924 924 924 924 924 925 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926	KC113A KC113A KC113A KC113A KC113A KC13AF KC13AF KC13AF KC13AF KC147A KC15AA KC161AM KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168A KC168B KC175A KC191B KC21B KC22W K	3 3 5 111 111 111 111 111 111 111 111 11

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый помер	Тип прибора	Поряд ковы: номер
C291A	160	КП402Л	561	KV104B	1454
C433A	162	KII402E	555	КУ104Г	1455
(C439A	164	K11402Ж	592	KY106A	1603
C447A	166	K11402M	583	KV1066.	1604
C456A					
	168	КЦ403А	597	KV106B	1607
C468A	170	КЦ403Б	588	KY106F	1608
C482A	176	КЦ403В	575	KY108B	1480
(C510A	182	КЦ403Г	569	КУ108Ж	1481
(C512A	186	КЦ403Д	562	KY108M.	1476
(C515A	188	КЦ403Е	556	KY108H	1477
(C515F	189	КЦ403Ж	593	KV108C	1478
(C518A	191	K1140314	584	KY108T	1479
CC590B	193	KII404A	598	КУ108Ф	1474
C522A	196	KII404B	589	KV108II	1475
(C524F	198	KLI404B	576	KY109A	1468
C527A	200	Κ11404Γ	570	КУ109Б	1469
(C531B					1470
(Coold	205	КЦ404Д	563	K7/109B	
(C533A		KIL404E	557	КУ109Г	1471
(C539Г	212	КЦ404Ж	594	KY110A	1465
C547B	215	КЦ404И	585	K7110B	1466
C568B	221	KII405A	599	KY110B	1467
(C582F	224	КЦ405Б	590	KY201A	1486
C596B	226	KII405B	577	КУ201Б	1489
(C620A	230	КЦ405Г	571	KY201B	1494
CC630A	232	КЦ405Л	564	КУ201Г	1496
CC650A	234	KII405E	558	KX2017I	1502
CC680A	236	КП 105Ж	595	KV201E	1504
(Ц105А	507	КЦ405И	586	KV201X	1506
Ц105Б	518	K11407A	567	KY20111	1508
П105В	521	KH408A	554	KY201K	1510
Ц105Г	524	T711 400 5	000	КУ201Л	1512
П105Л	524	КЦ409А	591	K 5 20171	1521
Ц106А	513			K V 202B	1522
Ш106Б		KII409B	578		1523
	519	КЦ409Г	572	KY202B	1524
Ц106В	525	КЦ409Д	565	КУ202Г	
Ц106Г	529	КЦ409Е	559	КУ202Д	1537
Ц106Д	505	КЦ409Ж	566	KY202E	1539
У109A	523	КЦ409И	560	К У 202Ж	1559
Ц201А	536	KH102A	1413	KY202H	1561
Ц201Б	538	KH102B	1415	KY202K	1567
Ц201В	540	KH102B	1417	КУ202Д	1569
Ц201Г	544	КН102Г	1419	KY202M	1571
П201Л	548	КН102Л	1421	KY202H	1573
11201E	552	KH102Ж	1424	KY20BA	1523
H401A	579	КН102И	1426	КУ203Б	1541
П401Б	582	КУ101А	1434	KV203B	1551
Ц401B	573	KY1016	1436	КУ203Г	1558
Ц401Г	580	КУ101Г	1440	КУ203Д	1527
П401Л	581	KY101E	1443	K Y 203 E	1543
	596	K V 103A	1445		1553
Ц402А	587	K V 103A K V 103B	1445	КУ203Ж КУ203И	1557
Ц402Б					
Ц402В	574	KY104A	1452	KY204A	1583
Ц402Г	568	КУ104Б	1453	КУ204Б	1588

Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый номер	Тип прибора	Поряд- ковый номер
KY204B KY208A (Y208B KY208B KY208F CY210A CY210B (Y210B (Y215A	1500 1503 1595 1597 1597 1599 1577 1576 1575 1520	КУ215Б КУ215В КУ216А КУ216Б КУ216В МД3А МД3Б МД217 МД217*	1517 1520 1579 1580 1578 612 604 357 358	МД218 МД218* МД218А* МД226* МД226А* МД226СВ* ТИ2000 ТН 4250	362 363 364 345 335 321 1598 1597

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Полупроводниковые дноды. Параметры. методы измерений / Под общ. ред. Н. Н. Горюнова и Ю. Р. Носова. М.: Советское радио, 1958. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам / Под общ. ред. Н. Н. Горонова — 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эмер-

гия, 1976. Носов Ю. Р. Полупроводниковые импульсные дноды. М.: Советское

радио, 1965. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов, М.: Советское радио, 1970.

### 00750111



